



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	POR9F31	Estado:	MG
Renavam:	1144265140		
Marca/Modelo:	CHEV/PRISMA 1.4MT LT		
Ano de Fabricação:	2018	Modelo:	2018
Cor:	Branca		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BGKS69V0JG316503		
Número do Motor:	GFHSJ8712		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	193.499
Emplacamento:	Ceará
Solicitante Laudo:	Saga - Seminovos
Proprietário Veículo:	ADAILTON LOPES DE SOUZA
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA E AVARIA NO PAINEL TRASEIRO CONFORME FOTO EM ANEXO. VEÍCULO POSSUI LAUDO CSV 014164303-21/2024- 011413981-72/2023- 009105332-69/2022- 007177875-90/2021- 005645932-05/2020- 003728122-80/2019- 001824269-75/2018.



ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul



Situação da Placa:

A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? Sim, Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290






Placa: POR9F31

Modelo: CHEV/PRISMA 1.4MT LT

Ano: 2018

Modelo: 2018

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: POR9F31

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **POR9F31**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGKS69V0JG316503**



Foto do Número do Motor: **GFHSJ8712**



Odômetro do Veículo: **193.499**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/PRISMA 1.4MT LT



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: POR9F31

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: POR9F31

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/PRISMA 1.4MT LT 2018 - 2018



PLACA: POR9F31
RENAVAM: 1144265140
Nº DO CHASSI: 9BGKS69V0JG316503
Nº DO MOTOR: GFHSJ8712
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Branca
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **Ceará**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 25/06/2026

Placa: **POR9F31** Marca/Modelo: **CHEV/PRISMA 1.4MT LT** Ano: **2018** Modelo: **2018** Cor: **Branca**
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1144265140** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **Automovel** Potência: **106** Cilindradas: **1400** Nº Chassi: **9BGKS69V0JG316503** Motor Fabril: **GFHSJ8712**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 25/06/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 25/06/2026

Placa: **POR9F31** Marca/Modelo: **CHEV/PRISMA 1.4MT LT** Ano: **2018** Modelo: **2018** Cor: **Branca**
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1144265140** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **106** Cilindradas: **1400** Nº Chassi: **9BGKS69V0JG316503** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **Passageiro** Tipo: **Automovel**
Motor BIN: **GFHSJ8712** Motor Atual: **GFHSJ8712** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 25/06/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 25/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Ceará

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 25/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 25/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ADAILTON LOPES DE SOUZA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 25/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 25/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 25/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 25/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 25/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 25/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo

Data: 25/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
605-03	03/07/25	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO FISCALIZACA	R\$ 293,47

Valor Total das Multas: R\$ 293,47

Valor Total dos Débitos: R\$ 293,47

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

