

Vistoria - 243897

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590  
COR: PRATA  
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca  
CNPJ: 27.486.182/0001-09  
E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR  
Tel.: (27) 2125-1248



**Resumo Geral**

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



**Documentações, infrações e restrições:** Análise em âmbito nacional.

|                                 |                              |                                          |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| DPVAT/IPVA<br>Licenciamento     | Veículo não possui<br>multas | Veículo não<br>ofertado em leilão        | Veículo sem<br>restrições        |
| Sem Histórico de<br>Roubo/Furto | Identificação<br>Veicular    | Veículo sem indicio<br>de acidente Grave | Sem Acionamento<br>de Seguradora |

**Informações Técnicas:** Dados analisados e inseridos no sistema.

**Estrutura**  
Itens: 0/39 **A**

Ruim Regular Bom Ótimo

**Apontamentos principais:**

● Nada Consta ● Possui Apontamento

|            |           |         |           |                |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas   | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres     | Travessas | Vidros  | Chassi    | Motor          |

**Pintura/Lataria**  
Itens: 7/12 **C**

Ruim Regular Bom Ótimo

**Apontamentos de lataria:**

● Nada Consta ● Possui Apontamento

|                 |                |               |              |              |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (5) | Recuperado (0) | Repintura (0) | Reparado (0) | Avariado (7) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|

**COMENTÁRIO TÉCNICO:**

**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

**PLACA: SIG1170**

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**BIN Completa**

|                                             |                               |                              |                                                |                                        |                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Situação do Veículo:<br>CIRCULACAO          | Situação Chassi:<br>NORMAL    | Chassi:<br>8AJBA3CDXR1785252 | Marca/Modelo:<br>TOYOTA TOYOTA HILUX CDSRXA4FD | Motor:<br>1GDG413825                   | Cor:<br>PRATA               |
| Cambio:<br>*****                            | Cilindradas:<br>*****         | Carroceria:<br>*****         | Especie:<br>*****                              | Ano Produção:<br>2023                  | Ano Modelo:<br>2024         |
| Renavam:<br>01353922895                     | Combustivel:<br>DIESEL        | Placa:<br>SIG1170            | Potência Motor:<br>***                         | Cidade da Placa:<br>CARMO DO PARANAIBA |                             |
| Cap. de Passageiros:<br>***                 | Cap. de Carga:<br>***         | Procedência:<br>***          | Nra. Eixos:<br>***                             | C.M.T:<br>***                          | Montagem:<br>***            |
| Estado da Placa:<br>MG                      | Comunicação de Vendas:<br>*** | Data de Vendas:<br>*****     | Data de Licenciamento:<br>*****                | Data Emissão CRLV:<br>*****            | Data Emissão CRLV:<br>***** |
| Proprietário Atual:<br>CLEUSA LUIZA TAVARES |                               |                              |                                                |                                        |                             |

**Itens consultados e restrições - Realizado em 21/05/2026 -09:53**

| Item           | Status      | Item                        | Status      |
|----------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Restrição:     | Nada Consta | Leilão:                     | Nada Consta |
| DPVAT:         | Nada Consta | Indício de Sinistro:        | Nada Consta |
| Licenciamento: | Nada Consta | Histórico de Roubo e Furto: | Nada Consta |
| Multas:        | Nada Consta | Divergência n° Motor:       | Nada Consta |
| IPVA:          | Nada Consta |                             |             |



**Resumo:**

**Restrições:** Nada consta

**Débitos:** Nada consta

**Estrutura:** Nada consta

**Divergência n° Motor:** Nada Consta

**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

KILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243897

21/05/2026

11:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

Vistoria realizada por:

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



| Item                          | Status      |
|-------------------------------|-------------|
| 2 Vidro Traseiro              | Nada Consta |
| 3 Teto                        | Avariado    |
| 4 Vidro Dianteiro             | Nada Consta |
| 7 Capô                        | Nada Consta |
| 8 Paralama Esquerdo           | Avariado    |
| 9 Vidro Motorista / E         | Nada Consta |
| 10 Porta Motorista            | Avariado    |
| 11 Vidro Traseiro Motorista E | Nada Consta |
| 12 Porta Traseira / E         | Nada Consta |

| Item                     | Status      |
|--------------------------|-------------|
| 13 Paralama Traseiro / E | Avariado    |
| 14 Tampa Traseira        | Avariado    |
| 15 Paralama Traseiro / D | Avariado    |
| 16 Vidro Traseiro / D    | Nada Consta |
| 17 Porta Traseira / D    | Nada Consta |
| 18 Vidro Passageiro / D  | Nada Consta |
| 19 Porta Passageiro / D  | Nada Consta |
| 20 Paralama Direito      | Avariado    |

**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Avaliação de Pintura**  
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Avaliação de Pintura**  
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 243897

21/05/2026

11:02

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

Vistoria realizada por:

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



| Item                           | Status      |
|--------------------------------|-------------|
| 1 Coluna Superior Direita      | Nada Consta |
| 2 Longarina Inferior Direita   | Nada Consta |
| 3 Painel Frontal               | Nada Consta |
| 4 Coluna Superior Esquerda     | Nada Consta |
| 5 Longarina Inferior Esquerda  | Nada Consta |
| 6 Coluna A Direita             | Nada Consta |
| 7 Coluna A Esquerda            | Nada Consta |
| 8 Coluna B Direita             | Nada Consta |
| 9 Coluna B Esquerda            | Nada Consta |
| 11 Coluna C Esquerda           | Nada Consta |
| 12 Coluna C Direita            | Nada Consta |
| 13 Painel Traseiro             | Nada Consta |
| 14 Painel Corta Fogo           | Nada Consta |
| 15 Longarina Traseira Direita  | Nada Consta |
| 16 Longarina Traseira Esquerda | Nada Consta |
| 17 Assoalho Traseiro           | Nada Consta |

| Item                                       | Status      |
|--------------------------------------------|-------------|
| 18 Assoalho Central Esquerdo               | Nada Consta |
| 19 Assoalho Central Direito                | Nada Consta |
| 20 Caixa de Roda Direita Dianteira         | Nada Consta |
| 21 Caixa de Roda Direita Traseira          | Nada Consta |
| 22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira        | Nada Consta |
| 23 Caixa de Roda Esquerda Traseira         | Nada Consta |
| 24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira  | Nada Consta |
| 25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira | Nada Consta |
| 26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira  | Nada Consta |
| 27 Torre do Amortecedor Direita Traseira   | Nada Consta |
| 28 Travessas de Reforço Dianteira Direita  | Nada Consta |
| 29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda | Nada Consta |
| 30 Travessas de Reforço Traseira Direita   | Nada Consta |
| 31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda  | Nada Consta |

**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Avaliação Estrutural**  
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243897

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248




**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

|                            |                     |                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Número de Série QR         |                     | 230311069224377 |
| Code:                      |                     | SIG1170         |
| Placa:                     |                     | SIG1170         |
| <b>Dados da Estampagem</b> |                     |                 |
| Placa                      | SIG1170             |                 |
| Número de Série do QR Code | 230311069224377     |                 |
| UF de Estampagem           | MG                  |                 |
| Município de Estampagem    | CARMO DO PARANAIBA  |                 |
| Tipo de Placa              | TRASEIRA            |                 |
| Situação da Placa          | ATIVA               |                 |
| Data/hora da Estampagem    | 18/07/2023 13:38:25 |                 |
| Responsável pela Lacração  | DETRAN - MG         |                 |
| <b>Fabricante</b>          |                     |                 |

VIO 1

|                                |                               |                    |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| CNPJ                           |                               | 36.947.014/0001-64 |
| Razão Social                   | SR ESTAMPADORA DE PLACAS LTDA |                    |
| UF                             | MG                            |                    |
| <b>Dados Atuais do Veículo</b> |                               |                    |
| Placa Atual                    | SIG1170                       |                    |
| Chassi final                   | 85252                         |                    |
| UF Jurisdição                  | MG                            |                    |
| Município                      | CARMO DO PARANAIBA            |                    |
| Marca/Modelo                   | I/TOYOTA HILUX CDSRX44FD      |                    |
| Ano Fabricação                 | 2023                          |                    |
| Ano Modelo                     | 2024                          |                    |

**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

KILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Agua Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCALSALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Vistoria de Veículo**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

**CRLV**

**FEDERATIVA DO BRASIL**  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES - SENATRAN

**CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL**

DETTRAN - MG

CÓDIGO RENAVAM 01353922895

PLACA SIG1170 EXERCÍCIO 2025

ANO FABRICAÇÃO 2023 ANO MODELO 2024

NÚMERO DO CRV 233771339260

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV 88148803355 CAT \*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / L.P. 8AJBA3CDXR1785252

COR PREDOMINANTE PRATA COMBUSTÍVEL DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

RESERVACOES

CATEGORIA PARTICULAR CAPACIDADE 1.0

POTÊNCIA/LITRO 204CV/2755 PESO BRUTO TOTAL 3.09

VALOR 1QD6413825 CMT 6.59 RIBS 2 LICITAÇÃO 05P

CARROCERIA ABERTA/CABINE DUPLA

NOME CLEUSA LUIZA TAVARES

CPF/CNPJ 511.223.086-04

LOCAL CARMO DO PARANAIBA MG DATA 01/02/2025

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TRANS. DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO

REPASE OBRIGATORIO AO FLUXO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) CUSTO DO PLUQUETE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

REPASE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFEGO (R\$) VALOR DO IPI (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELA SEGURANÇA (R\$)

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

**Numero VIS do vidro**



**Data de Peça Obrigatória 1**



**Data de Peça Obrigatória 2**



**Print CRLV digital**

88148803355

Número do CRV 233771339260

UF MG

Renavam 01353922895

RNTRC

Exercício 2025

Nome CLEUSA LUIZA TAVARES

CPF/CNPJ 51122308604

Placa SIG1170

Chassi 8AJBA3CDXR1785252

**Assoalho com Painel Traseiro**



**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

Aguia Branca

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Avaliação de Pintura**  
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Teto



Avaria: Tampa Traseira



Avaria: Paralamas Dianteiro Esquerdo



Avaria: Porta Dianteira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Esquerda



Avaria: Lateral Traseira Direita



**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

**Aguia Branca**

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Avaliação de Pintura**

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Avaria: Paralamas Dianteiro Direito



**Vistoria - 243897**

21/05/2026

11:02

**Informação do Veículo:**

QUILOMETRAGEM: 18.590

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIG1170

**Vistoria realizada por:**

**Aguiá Branca**

CNPJ: 27.486.182/0001-09

E-mail: FISCAL.SALUTARIS@AGUIABRANCA.COM.BR

Tel.: (27) 2125-1248



**Parecer Técnico**

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Samuel Henrique Pereira

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBA

**Informações Legais:**

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

