



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SHX7H31	Estado:	MG	Odômetro:	150.934
Renavam:	1348546929	Emplicamento:	Minas Gerais	Solicitante Laudo:	Saga - Volkswagen
Marca/Modelo:	VW/T CROSS CL TSI	Proprietário Veículo:	FABIANO MASSURETTI	Conferente:	KAREN BENITH
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2023	Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Cor:	Azul	Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA		
Combustível:	Alcool / Gasolina				
Número do Chassi:	9BWBH6BF4P4053377				
Número do Motor:	DHS528884				
Município:	UBERLÂNDIA				

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA. PARA BRISA TRINCADO, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DO MESMO

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUA PERÍCIAS**. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A **DG VISTORIAS VEICULARES LTDA**, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: SHX7H31

Modelo: VW/T CROSS CL TSI

Ano: 2023

Modelo: 2023

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: SHX7H31

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SHX7H31**



Macro Foto Nº Chassi: **9BWBH6BF4P4053377**



Foto do Número do Motor: **DHS528884**



Odômetro do Veículo: **150.934**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: VW/T CROSS CL TSI



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SHX7H31

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000




Placa: SHX7H31

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

VW/T CROSS CL TSI 2023 - 2023	
	PLACA: SHX7H31
	RENAVAM: 1348546929
	Nº DO CHASSI: 9BWBH6BF4P4053377
	Nº DO MOTOR: DHS528884
	COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
	COR DO VEÍCULO: Azul
	MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO	

É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas

O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado

O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago

O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado

O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo

Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão

Qual estado foi emplacado? Minas Gerais

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 24/06/2026

Placa: SHX7H31

Marca/Modelo: VW/T CROSS CL TSI

Ano: 2023

Modelo: 2023

Cor: Azul

Combustível: Alcool / Gasolina

Renavan: 1348546929

Estado: MG

Município: UBERLÂNDIA

Tipo: Automovel

Potência: 128

Cilindradas: 999

Nº Chassi: 9BWBH6BF4P4053377

Motor Fabril: DHS528884

Não Possui Restrições no (SENATRAN)						Data: 24/06/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1:	Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não			
Restrição-2:	Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não			
Restrição-3:	Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não			
Restrição-4:	Não há	Existe restrição PGFN?	Não			

Informações da Base Estadual (DETRAN)						Data: 24/06/2026	
Placa: SHX7H31		Marca/Modelo: VW/T CROSS CL TSI		Ano: 2023	Modelo: 2023	Cor: Azul	
Combustível: Alcool / Gasolina		Renavan: 1348546929		Estado: MG	Município: UBERLÂNDIA		
Nº DE EIXOS: 2		Potencia: 128	Cilindradas: 999	Nº Chassi: 9BWBH6BF4P4053377		Consta Chassi NORMAL no Sistema	
Capacidade de Carga:		Espécie: Passageiro		Tipo: Automovel		Situação: CIRCULAÇÃO	
Motor BIN: DHS528884		Motor Atual: DHS528884					

Não Consta Restrições na Base Estadual						Data: 24/06/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 24/06/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Minas Gerais					

Veículo no Estado de Origem						Data: 24/06/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 24/06/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): FABIANO MASSURETTI					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 24/06/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 24/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 24/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

