



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QXY2I94	Estado:	MG
Renavam:	1227353569		
Marca/Modelo:	CHEV/TRACKER 12T A LTZ		
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2021
Cor:	PRETA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BGEN76B0MB108572		
Número do Motor:	L4K*200734430*		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	109.776
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Urca Chery - Uberlândia
Proprietário Veículo:	DANIELA MARIA INACIO

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	RAFAEL MARÇAL
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✗ Etiqueta com Núcleo Ilegível.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: REPINTURA NO CAPÔ E REPINTURA COM MASSA NA TAMPA TRASEIRA.

Restrição: LUZ DA INJEÇÃO ACESA E ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR ILEGÍVEL.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)

O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT

licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago

Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação

Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo

Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda

Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: QXY2I94

Modelo: CHEV/TRACKER 12T A LTZ

Ano: 2020

Modelo: 2021


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: QXY2I94

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QXY2I94**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGEN76B0MB108572**



Foto do Número do Motor: **L4K*200734430***



Odômetro do Veículo: **109.776**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/TRACKER 12T A LTZ



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: QXY2I94

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: QXY2I94

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/TRACKER 12T A LTZ	2020 - 2021
	PLACA: QXY2194 RENAVAM: 1227353569 Nº DO CHASSI: 9BGEN76B0MB108572 Nº DO MOTOR: L4K*200734430* COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA COR DO VEÍCULO: PRETA MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA ESTE VEÍCULO TEM: 6 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 60000 - KM Rodados

Media - 90000 - KM Rodados

Alta - 120000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Não Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

 Veículo no Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

 Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 Não existe Recall para este Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 12/05/2026

Placa: **QXY2I94** Marca/Modelo: **CHEV/TRACKER 12T A LTZ** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1227353569** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **133** Cilindradas: **1199** Nº Chassi: **9BGEN76B0MB108572** Motor Fabril: **L4K200734430**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 12/05/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 12/05/2026

Placa: **QXY2I94** Marca/Modelo: **CHEV/TRACKER 12T A LTZ** Ano: **2020** Modelo: **2021** Cor: **PRETA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1227353569** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **133** Cilindradas: **1199** Nº Chassi: **9BGEN76B0MB108572** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **L4K200734430** Motor Atual: **L4K*200734430*** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 12/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 12/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 12/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **DANIELA MARIA INACIO**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 12/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 12/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 12/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
763-31	12/12/25	DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR	R\$ 293,47

Valor Total das Multas: R\$ 293,47

Valor Total dos Débitos: R\$ 293,47

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

