

Modelo do veículo: CITY EXL

Nº da vistoria: 892906

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Placa:



Vistoria



Consulta



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo: CITY EXL	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Placa: SCF5D50	Cor: CINZA	Ano de fabricação: 2022	Data da vistoria: 12/06/2026
Chassi: 93HGN2670PK105421	Vistoriador: John lenon Martins costa	UF: MG	Capacidade: 01317685951	Ano do modelo: 2023	Fabricante: HONDA
Dados do solicitante: RUI GOBBI DE CAMPOS - 091.723.566-50		Km: 90961	Renavam: 01317685951	Câmbio: Tupaciguara	Motor: L15C6-3111433

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)



Pintura (11 itens
verificados)



Estrutura (26 itens
verificados)

Base Estadual Outros Estados

Base Nacional

Agramax - Consulta Simples

Parecer Técnico

Renainf

Histórico De Roubo E Furto

Siscsv

Cred Gravame 2

Leilão Base Comercial

Leilão Plus

Indício De Sinistro

Capô

Porta Traseira Direita

Teto

Tampa Traseira

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Porta Dianteira Direita

Porta Dianteira Esquerda

Porta Traseira Esquerda

Para-Lama Dianteiro Direito

Lateral Esquerda

Lateral Direita

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda

Coluna Central Direita


Painel Frontal

Painel Traseiro

Caixa De Ar Direita



Frente



Traseira

Emitido pela AGRAMAX TUPACIGUARA 46.944.151/0001-07




AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
9 - Painei frontal superior	● Integro
11 - Caixa de Ar Direito	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Integro
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro

Peça

Análise


2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
8 - Coluna central direita	● Integro
10 - Painei traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
20 - Painei corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Tampa Do Porta Malas		●
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●	6 - Porta Dianteira Direita		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralama Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN)
93HGN2670PK105421

N° do chassi (Veículo)
93HGN2670PK105421

- **Chassi.** Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN)
L15C6-3111433

N° do motor (Veículo)
L15C6-3111433

- **Motor.** Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).





AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CARROÇARIA

Em conformidade

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

Original, dentro dos padrões do fabricante

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

CRLV/CRV

Em conformidade



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Observações

Conclusão da Inspeção Após inspeção visual dos elementos externos da carroceria e pintura do veículo, foram constatados apenas sinais normais de uso e desgaste compatíveis com a idade e utilização do automóvel, sem evidências aparentes de danos estruturais relevantes. Itens Observados Pintura com pequenas marcas superficiais de uso. Ausência de indícios visuais de reparos estruturais significativos. Não foram identificados sinais aparentes de colisões de grande monta. Alinhamento visual dos painéis da carroceria dentro da normalidade. Condição geral compatível com veículo de uso particular. Parecer Técnico O veículo apresenta estado geral satisfatório, com somente desgastes naturais na pintura decorrentes do uso cotidiano. Não foram observadas irregularidades visuais que comprometam sua integridade estrutural, originalidade aparente ou condições de comercialização. Classificação: Aprovado em inspeção visual cautelar, ressaltando-se apenas marcas normais de uso na pintura.



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°



LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



TETO



Placa



LACRE PLACA / QR CODE



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Rede
AgraMax
VISTÓRIAS

Fotos



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA DE ESTEPE



VIDRO PARABRISA (INTEIRO)

14:03

← Detalhamento

Código de Segurança do CLA
03184500564

Número do CRV
223500517269

UF
GO

Renavam
01317685951

RNTRC

Exercício
2025

Nome
RUI GOBBI DE CAMPOS

CPE/CNPJ
09172356650

Placa
SCF5D50

Chassi
93HGN2670PK105421

LEITURA VIO CRLV 1

13:59

Dados Informados

Número de Série QR Code	220601057556770
Placa	SCF5D50

Dados da Estampagem

Placa	SCF5D50
Número de Série do QR Code	220601057556770
UF de Estampagem	GO
Município de Estampagem	ITUMBIARA
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	12/08/2022 17:47:44
Responsável pela Lacração	DETRAN - GO

Fabricante

CNPJ	09.132.130/0001-
------	------------------

LEITURA VIO PLACA 1

14:00

Dados Informados

Número de Série QR Code	220601057556769
Placa	SCF5D50

Dados da Estampagem

Placa	SCF5D50
Número de Série do QR Code	220601057556769
UF de Estampagem	GO
Município de Estampagem	ITUMBIARA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	12/08/2022 17:47:45
Responsável pela Lacração	DETRAN - GO

Fabricante

CNPJ	09.132.130/0001-
------	------------------

LEITURA VIO PLACA 2

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos



Step




Ferramenta



Pneu dianteiro direito



Porta passageiro esquerda



Aro dianteiro esquerdo



Grade frontal



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos

assinatura



Emitido pela AGRAMAX TUPACIGUARA



CERTIFICADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR, emitido pela AGRAMAX TUPACIGUARA.


Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 12/06/2026 | N° da vistoria: 892906

Marca/modelo: HONDA/CITY EXL | Placa: SCF5D50

Nome Fantasia: AGRAMAX TUPACIGUARA

Endereço: R ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA, 83 - MORADA NOVA, Tupaciguara, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.







RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SCF5D50
MARCA/MODELO:
HONDA/CITY EXL

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2 
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCF5D50	COR: CINZA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 126CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: SCF5D50	MUNICÍPIO: ITUMBIARA
CHASSI: 93HGN2670PK105421	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/08/2022	COR: CINZA
MARCA: HONDA/CITY EXL	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2023	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: RUI GOBBI DE CAMPOS
--

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.

DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 1.495,76

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: SCF5D50

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI: 93HGN2670PK105421

Nº DO MOTOR: L15C6-3111433

RENAVAM: 01317685951

COR: CINZA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

MUNICÍPIO/UF: ITUMBIARA/GO

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 0

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 0

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 1498

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SEDAN COMPACTO

TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: 159

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MARCA/MODELO: HONDA/HONDA/CITY EXL

PBT: 159

POTÊNCIA: 126

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: SCF5D50

CHASSI: 93HGN2670PK105421

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

MUNICIPIO/UF: ITUMBIARA/GO

FABRICANTE: HONDA

MARCA/MODELO: HONDA/CITY EXL

ANO DE FABRICAÇÃO: 2022

ANO DO MODELO: 2023

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADAS: 1498

POTÊNCIA: 126

Nº DE EIXOS: 0

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 0

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SEDAN COMPACTO

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	Nº DO MOTOR (FABRÍL): L15C63111433
Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 159	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 159	RENAVAM:



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2022 ATÉ 12/06/2026



SEM RISCO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO	
PLACA:	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO:	ANO MODELO:
CMC:	CMT:
TIPO CARROCERIA CÓDIGO:	TIPO CARROCERIA:
CATEGORIA CÓDIGO:	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS:	COMBUSTÍVEL CÓDIGO:
COMBUSTÍVEL:	COR CÓDIGO:
COR:	ESPÉCIE:
INDICADOR ALARME:	INDICADOR ROUBO/FURTO:
LOTAÇÃO:	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO:	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO:	QTD. EIXOS:
PBT:	POTÊNCIA:
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:	SITUAÇÃO:
TIPO VEÍCULO CÓDIGO:	TIPO VEÍCULO:
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:

INDICADOR LEILÃO:	INDICADOR MULTA RENAINF:
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO:	INDICADOR RECALL 1:
INDICADOR RECALL 2:	INDICADOR RECALL 3:
INDICADOR RECALL MONTADORA:	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2:	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4:	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA:	INDICADOR OSTENTA PIV:
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV:
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:
TIPO PROPRIETÁRIO:	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME:	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM:	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO:	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR:	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL:	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 93HGN2670PK105421	FABRICANTE: HONDA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXOS: 0
TIPO DA CARROCERIA: SEDAN	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA: SUMARE / SP
MARCA: HONDA	MODELO: CITY EXL
VERSÃO:	MOTOR: 1.5
PESO BRUTO: 159	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 014063-5

COMBUSTÍVEL: F	MARCA: HONDA	MODELO: CITY SEDAN EXL 1.5 FLEX 16V 4P AUT.
----------------	--------------	---

CÓDIGO: 014063-5

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: HONDA	MODELO: CITY SEDAN EXL 1.5 FLEX 16V 4P AUT.
----------------	--------------	---

CÓDIGO: 014063-5

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: HONDA	MODELO: CITY SEDAN EXL 1.5 FLEX 16V 4P AUT.
----------------	--------------	---

CÓDIGO: 014108-9

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: HONDA	MODELO: CITY HATCHBACK EXL 1.5 FLEX 16V AUT.
----------------	--------------	--



FIPE

CÓDIGO FIPE: 014063-5

