



DADOS GERAIS:

DATA:	13/11/2025 17:18:45	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR ARAGUARI	Nº DA VISTORIA:	3764949
UNIDADE:	VISAO TOTAL ARAGUARI	VISTORIADOR:	DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	GM	MODELO/VERSÃO:	CHEV/TRACKER 12T A LTZ
ANO FAB./MODELO:	2020/2021	COR:	PRATA
PLACA:	QXS6C13	CIDADE:	ARAGUARI
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BGEN76B0MB102522	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L4K200364688
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BGEN76B0MB102522	Nº DO MOTOR NA BIN:	L4K200364688
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BGEN76B0MB102522	Nº DO MOTOR NO CRLV:	L4K200364688
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	119264

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarja em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

629-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

6 - Vidro da lateral traseira direita:

645-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CAPO: REPINTURA E/OU MASSA;
PORTA DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA E/OU MASSA;
LATERAL DIANTEIRA DIREITA: REPINTURA;
PORTA TRASEIRA DIREITA: REPINTURA LOCALIZADA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL ARAGUARI, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL ARAGUARI apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL ARAGUARI, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3764949

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

gout

BRASIL
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO VEICULO
 01224365434

PLACA	ENFERMID
QW66163	3223
CLASSIFICAÇÃO	MODELO (NOME)
2001	2021
NUMERO DO DT	
22350991915	

CATEGORIA
 PARTICULAR

CAPACIDADE

VEICULO PRECATORIA

VEICULO TOTAL

1330V/1199

1 6

1.6X-200366468*

1.6

10000

RAO APACAVEL

OSP

NOME
 ROBERTO ELADIO DE MEDEIROS

CNPJ (CPF)

12.996.931-49

DATA

12/04/2025

ABRABAST.MT

REGISTRAR/RECEBER/RECEB. PÔSTER

DADOS DO SEGURO DPV

COF. SEGU	DATA DE LICENCIAM.	PREMIADO	PREMIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO
SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO	SEGURO OBRIGATORIO

CODIGO DO VEICULO
 9597625081

VEICULO - MODELO - ANO

CHAVE TRACER 12T A 1.7

1.7CV 1700

PASSAGEIRO 900000

VEICULO - MODELO - ANO

***** 9597625081

CHAVE TRACER 12T A 1.7

PRATA ALCOOL/GASOLINA

RESERVAÇÃO DO VEICULO

ALTIENÇÃO FIDUCIARIA

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPV

DIANTEIRA



TRASEIRA



LATERAL_DIREITA



LATERAL_ESQUERDA



CANTO FRENTE DIREITO



CANTO TRASEIRO DIREITO



CANTO TRASEIRO ESQUERDO



CINTO DE SEGURANÇA



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI




APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3764949

ETIQUETA_VIS_COLUNA



FABRICACAO




LACRE



QR CODE PLACA




NUMERAÇÃO DO VIN (VIDRO-FRENTE)



NUMERAÇÃO DO VIN (VIDRO-TRASEIRO)



VIS PARABRISA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



MOTOR



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3764949

CHASSI



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA




LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



PANORAMICA



PONTO ROBOTICO DIANTEIRO DIREITO



PONTO ROBOTICO TRASEIRO DIREITO



PONTO ROBOTICO DIANTEIRO ESQUERDO



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



APROVADO



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3764949

PONTO ROBOTICO TRASEIRO ESQUERDO



PAINEL_TRASEIRO_INTERNO



HODÔMETRO



DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO-MG.176.218-6


Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR ARAGUARI declaro ter recebido o seguinte da: GUILHERME DOS REIS OLIVEIRA VISTORIA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SENADOR MELO VIANA, 545 - CEP:38.442-192 - ARAGUARI



ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Auxiliar Conferente


DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)



APROVADO



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Vistoriador

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO

Auxiliar Conferente

DANIEL RODRIGUES DONASCIMENTO (MG.176.218-6)