



Valide esse laudo!

i Informações da Vistoria

Nr. Vistoria	15414931	Data Vistoria	15/06/2026 - 13:55
Pátio	GUILHERME HENRIQUE CALABRIA VIEIRA 07636395673	Vistoriador	1186 - MG/UBERLANDIA - PAULO
Cliente	LM AVALIACAO		

 Informações do Veículo Vistoriado

	Marca	Escolha o fabricante do V	Modelo	T-CROSS
	Tipo de veículo	PASSEIO - NACIONAL	Hodômetro	103808 KM
	Cor	BRANCO	Combustível	GASOLINA E ALCOOL
	Nr. Motor (BIN)	DHS758586	Chassi (BIN)	9BWBH6BF0S4004556
	Nr. Motor (Coletado)	DHS758586	Chassi (Coletado)	9BWBH6BF0S4004556
	Tipo Câmbio	AUTOMÁTICO	Veículo Blindado	NÃO

Q Dados Coletados

PLACA	SEM DANOS	POSSUI BATERIA?	SIM
ETIQUETA CINTO DE SEGURANÇA	DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE / REGULARIZADA	CONDIÇÃO DO VIDRO PARABRISA	BOM
AIRBAGS PRESERVADOS?	SIM	LUZ FREIO ABS	OK
LUZ DE SISTEMA AIRBAG	OK	BANCOS DIANTEIROS	BOM
TAPETES DIANTEIROS	SIM	BANCOS TRASEIROS	BOM
TAPETES TRASEIROS	SIM	FORRO INTERNO TETO	BOM
QUANTIDADE RODAS RUINS?	0	QUANTIDADE DE CALOTAS RUINS?	NÃO POSSUI
CHAVE ORIGINAL	OK	CHAVE RESERVA	OK
MANUAL USO / MANUTENÇÃO	OK	MACACO	OK
TRIÂNGULO	OK	CHAVE DE RODA	OK
RODA ESTEPE	OK	VEÍCULO COM CRLV	SIM
VEÍCULO SUJO	SIM	ETIQUETA COMPART. DO MOTOR	ORIGINAL
ETIQUETA ASSOALHO	ORIGINAL	ETIQUETA COLUNA DA PORTA	ORIGINAL
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO MOTOR	DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE / REGULARIZADA	CONDIÇÃO NUMERAÇÃO CHASSI	DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE / REGULARIZADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO CÂMBIO	NUMERACAO OBSTRUIDA	KIT GÁS	NÃO POSSUI
GRAVAÇÕES TODOS OS VIDROS	ORIGINAL	VEÍCULO PASSOU POR ENCHENTE?	NÃO
POSSUI ANTENA	SIM		

 OBSERVAÇÕES:

NÃO APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA/ LONGARINA TRASEIRA DIREITA OBSTRUIDA/ VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR

Q Dados Componentes Externos

CAPO	SEM DANOS	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	RALADO
LATERAL DIANTEIRA DIREITA	SEM DANOS	PORTA DIANTEIRA DIREITA	AMASSADO
TETO	SEM DANOS	PORTA TRASEIRA DIREITA	SEM DANOS
LATERAL TRASEIRA DIREITA	SEM DANOS	TAMPA TRASEIRA	SEM DANOS
PARA-CHOQUE TRASEIRO	SEM DANOS	LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	SEM DANOS
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	SEM DANOS	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	RALADO
LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA	SEM DANOS		

NÃO APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA/ LONGARINA TRASEIRA DIREITA OBSTRUIDA/ VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR

Q Dados Componentes de Estrutura

PAINEL DIANT.(INF)	SEM DANOS	PAINEL DIANT.(SUP)	SEM DANOS
PARALAMA INT. ESQ.	SEM DANOS	CAIXA DE AR(LE)	SEM DANOS
TORRE AMORT.(LD)	SEM DANOS	LONGARINA DIANT.(LD)	SEM DANOS
PAINEL CORTA-FOGO	SEM DANOS	COLUNA DIANT.(LD)	SEM DANOS
PARALAMA INT. DIR.	SEM DANOS	CAIXA DE AR(LD)	SEM DANOS
COLUNA CENT.(LD)	SEM DANOS	COLUNA TRAS.(LD)	SEM DANOS
TRAV. REFOR.(LD)	SEM DANOS	ASSOALHO TRASEIRO	SEM DANOS
LONGARINA TRAS. ESQ.	SEM DANOS	PAINEL TRASEIRO	SEM DANOS
LONGARINA TRAS. DIR.	SEM DANOS	COLUNA TRAS.(LE)	SEM DANOS
COLUNA CENT.(LE)	SEM DANOS	TRAVESSA REFOR.(LE)	SEM DANOS
COLUNA DIANT.(LE)	SEM DANOS	TORRE AMORT.(LE)	SEM DANOS
LONGARINA DIANT.(LE)	SEM DANOS		

👁OBSERVAÇÕES:

NÃO APRESENTA DANOS EM SUA ESTRUTURA/ LONGARINA TRASEIRA DIREITA OBSTRUIDA/ VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITO

[Ampliar](#)




TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDO

[Ampliar](#)



ETIQUETA - ETA

[Ampliar](#)



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

[Ampliar](#)




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

[Ampliar](#)




PAINEL DO VEÍCULO - TOTAL

[Ampliar](#)



BANCO MOTORISTA

[Ampliar](#)



CHAVE E CHAVE RESERVA

[Ampliar](#)



CHAVE RESERVA

[Ampliar](#)



FORRO DO TETO

[Ampliar](#)



GRAVAÇÃO DO VIDRO

[Ampliar](#)



SELO DO CINTO DE SEGURANÇA

[Ampliar](#)



CAIXA DE ESTEPE

[Ampliar](#)



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

[Ampliar](#)



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

[Ampliar](#)



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA (SEM BORRACHA)

[Ampliar](#)



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (SEM BORRACHA)

[Ampliar](#)



CAIXA DE AR ESQUERDA

[Ampliar](#)



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA (SEM BORRACHA)

[Ampliar](#)



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA (SEM BORRACHA)

[Ampliar](#)



CAIXA DE AR DIREITA

[Ampliar](#)



TETO DO VEÍCULO - VISÃO EXTERNA

[Ampliar](#)




DOCUMENTO DO VEÍCULO

[Ampliar](#)



MANUAL DE USO/GARANTIA

[Ampliar](#)



CHAVE DO VEÍCULO

[Ampliar](#)



GRAVAÇÃO DO CHASSI

[Ampliar](#)



GRAVAÇÃO DO NÚMERO DO MOTOR

[Ampliar](#)



COMPARTIMENTO DO MOTOR - FRONTAL

[Ampliar](#)



FOTO EM X - DIANTEIRA ESQUERDA

[Ampliar](#)



FOTO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO (ESTADO)

[Ampliar](#)



KM TOTAL DO VEÍCULO

[Ampliar](#)



FOTO PNEU TRASEIRO ESQUERDO (ESTADO)

[Ampliar](#)



FOTO EM X - TRASEIRA ESQUERDA

[Ampliar](#)



PORTA-MALAS ABERTO
(INTERIOR)/CAÇAMBA/CARROCERIA

[Ampliar](#)



CHAVE DE RODA; TRIÂNGULO E MACACO

[Ampliar](#)



ESTEPE DO VEÍCULO

[Ampliar](#)



PLACA TRASEIRA DO VEÍCULO

[Ampliar](#)



FOTO EM X - TRASEIRA DIREITA

[Ampliar](#)



FOTO PNEU TRASEIRO DIREITO (ESTADO)

[Ampliar](#)




FOTO PNEU DIANTEIRO DIREITO (ESTADO)

[Ampliar](#)



FOTO EM X - DIANTEIRA DIREITA

[Ampliar](#)



PORTA DIANTEIRA DIREITA - AMASSADO

[Ampliar](#)




PARACHOQUE DIANTEIRO - RALADO

[Ampliar](#)



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA - RALADO

[Ampliar](#)



MOTOR COM OLÃO VAZANDO

[Ampliar](#)

Responsáveis pela Vistoria

Vistoriador
MG/UBERLANDIA - PAULO

Analista/Conferente
VITOR HUGO FREITAS DA SILVA

👁 Eu, contratante dos serviços de vistoria de avaliação da **CARVIST**, declaro estar ciente e de acordo com as informações constantes nessa vistoria de avaliação. A **CARVIST** não é responsável pelas informações inseridas em sua base de dados já que são oriundas de consultas públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma original em que recebe das bases de consultas. **Declaro ainda que a utilização dos dados constantes nessa vistoria de avaliação respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela lei geral de proteção de dados (LGPD)**. Da mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualização, entre as bases Estadual, Federal e outras bases consultadas, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas na vistoria de avaliação, com as do DETRAN ESTADUAL. Ressaltamos ainda que a vistoria de avaliação tem caráter informativo de análise particular, não substituindo a perícia oficial do instituto de criminalística, bem como não é garantida para aceitação de seguros, visto que as companhias seguradoras possuem seus próprios critérios de aceitação ou não de automóveis. A **CARVIST** ressalta que esta vistoria de avaliação não verifica sinais de alagamento no veículo, bem como não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios. A **CARVIST** informa que a vistoria de avaliação tem validade de 90 dias a contar da data da sua emissão.

RSCNET Soluções em TI.

Rua Adriano Fonseca Fernandes Filho, 171 - Jd. Guanhembú - CEP:04814-540 - São Paulo/SP

Tel: (11)5904-9293 / (11)9 6085-7071

atendimento@rscnet.com.br

<https://rscnet.com.br>