



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SID6D64	Estado:	MG
Renavam:	1351296253		
Marca/Modelo:	FIAT/STRADA FREEDOM 13CS		
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2023
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BD281A9JPYY87590		
Número do Motor:	463510128542683*		
Município:	Uberlândia		

Odômetro:	129.663
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Curinga Fiat - Uberlândia
Proprietário Veículo:	MISAEAL ARCANJO SILVA 01538952688

Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA NA PORTA E PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO. VIDRO PARA-BRIQUEBRADO.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa
CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA




Placa: SID6D64

Modelo: FIAT/STRADA FREEDOM 13CS

Ano: 2023

Modelo: 2023


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original ● Avariado / Pequenos Danos ● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original ● Retoque de Pintura ● Repintura da Peça ● Repintura com Massa acrílica



Placa: SID6D64

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SID6D64**



Macro Foto Nº Chassi: **9BD281A9JPYY87590**




Foto do Número do Motor: **463510128542683***




Odômetro do Veículo: **129.663**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/STRADA FREEDOM 13CS



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG


Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SID6D64

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Opcional



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/STRADA FREEDOM 13CS 2023 - 2023



PLACA: SID6D64
RENAVAM: 1351296253
Nº DO CHASSI: 9BD281A9JPYY87590
Nº DO MOTOR: 463510128542683*
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: Uberlândia
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 23/06/2026

Placa: **SID6D64** Marca/Modelo: **FIAT/STRADA FREEDOM 13CS** Ano: **2023** Modelo: **2023** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1351296253** Estado: **MG** Município: **Uberlândia**
Tipo: **CAMINHONETE** Potência: **107** Cilindradas: **1332** Nº Chassi: **9BD281A9JPYY87590** Motor Fabril: **463510128542683***

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 23/06/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 23/06/2026

Placa: **SID6D64** Marca/Modelo: **FIAT/STRADA FREEDOM 13CS** Ano: **2023** Modelo: **2023** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1351296253** Estado: **MG** Município: **Uberlândia**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **107** Cilindradas: **1332** Nº Chassi: **9BD281A9JPYY87590** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **72** Espécie: **CARGA** Tipo: **CAMINHONETE**
Motor BIN: **463510128542683*** Motor Atual: **463510128542683*** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 23/06/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 23/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 23/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 23/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **MISAEAL ARCANJO SILVA 01538952688**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 23/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 23/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 23/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 23/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 23/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 23/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 23/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

