



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QXD9B85	Estado:	MG
Renavam:	1216452846		
Marca/Modelo:	CHEV/ONIX JOY		
Ano de Fabricação:	2019	Modelo:	2020
Cor:	Prata		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BGKL48U0LB173685		
Número do Motor:	L53022729		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	108.531
Emplacamento:	Minas Gerais
Solicitante Laudo:	Saga - Compra
Proprietário Veículo:	BRUNO HENRIQUE LOPES SANTOS RODR
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA. POSSUI AVARIA NO PAINEL FRONTAL.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações?	⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado?	⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	⚠ O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação?	⚠ Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA




Placa: QXD9B85

Modelo: CHEV/ONIX JOY

Ano: 2019

Modelo: 2020

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: QXD9B85

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QXD9B85**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGKL48U0LB173685**



Foto do Número do Motor: **L53022729**



Odômetro do Veículo: **108.531**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/ONIX JOY



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000






Placa: QXD9B85

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: QXD9B85

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/ONIX JOY

2019 - 2020



PLACA: QXD9B85
RENAVAM: 1216452846
Nº DO CHASSI: 9BGKL48U0LB173685
Nº DO MOTOR: L53022729
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Prata
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 7 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **Minas Gerais**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 70000 - KM Rodados

Media - 105000 - KM Rodados

Alta - 140000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 09/06/2026

Placa: QXD9B85

Marca/Modelo: CHEV/ONIX JOY

Ano: 2019

Modelo: 2020

Cor: Prata

Combustível: Alcool / Gasolina

Renavan: 1216452846

Estado: MG

Município: UBERLÂNDIA

Tipo: Automovel

Potência: 80

Cilindradas: 1000

Nº Chassi: 9BGKL48U0LB173685

Motor Fabril: L53022729

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 09/06/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)						Data: 09/06/2026
Placa: QXD9B85		Marca/Modelo: CHEV/ONIX JOY		Ano: 2019	Modelo: 2020	Cor: Prata
Combustível: Alcool / Gasolina		Renavan: 1216452846		Estado: MG	Município: UBERLÂNDIA	
Nº DE EIXOS: 0	Potencia: 80	Cilindradas: 1000	Nº Chassi: 9BGKL48U0LB173685		Consta Chassi NORMAL no Sistema	
Capacidade de Carga:		Espécie: Passageiro		Tipo:	Automovel	
Motor BIN: L53022729		Motor Atual: L53022729		Situação: CIRCULAÇÃO		

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 09/06/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 09/06/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Minas Gerais					

Veículo no Estado de Origem						Data: 09/06/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 09/06/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): BRUNO HENRIQUE LOPES SANTOS RODR					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 09/06/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 09/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 09/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 09/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 09/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
605-03	19/07/25	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO FISCALIZACA	R\$ 293,47

Valor Total das Multas: R\$ 293,47

Valor Total dos Débitos: R\$ 293,47

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

