



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

I/VW GOLF GTI AD/I/VW GOLF GTI AD

2015/ 2015 - BRANCA - GASOLINA

Solicitante

CURINGA VEICULOS LTDA



APROVADO COM APONTAMENTO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel

ESPÉCIE: NÃO INFORMADO

CRLV:

RENAVAM: 01077761799

CATEGORIA: NÃO INFORMADO

HODÔMETRO:

CHASSI: 3VWHE6AU3FM091194

CAPACIDADE: NÃO INFORMADO

CHASSI:

MOTOR: CXD004802

PBT: 1.85

MOTOR:

CÂMBIO: NÃO INFORMADO

CILINDRADA: 1984

CÂMBIO:

MUNICÍPIO/UF: CATALAO/GO

POTÊNCIA: 220

MUNICÍPIO/UF: /



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Catalão/GO
CNPJ: 58.495.026/0001-38
TEL: 64) 9905-5500



**ACESSO
SEGURO**



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

4595746.. 23102025153955.1441084





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

4595746.. 23102025153955.1441084





EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS




● 1 - Palas internas (para sol)	Ok
● 2 - Limpador de para brisa	Ok
● 3 - Pneus	Ok
● 4 - Estepe	Ok
● 5 - Macaco	Ok
● 6 - Chave de Roda	Ok
● 7 - Triângulo	Ok
● 8 - Cintos de segurança para todos os ocupantes	Ok
● 9 - Espelhos retrovisores	Ok
● 10 - Lanternas dianteiras e traseiras	Ok
● 11 - Faróis esquerdo e direito(alto e baixo)	Ok
● 12 - Setas dianteiras e traseiras	Ok
● 13 - Luz de emergência (alerta)	Ok
● 14 - Luz de freio	Ok
● 15 - Luz de ré	Ok
● 16 - Iluminação da placa traseira	Ok
● 17 - Sistema / Bolsa do Airbag	Ok

4595746.. 23102025153955.1441084



AVALIAÇÃO DE PINTURA




 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
 2 - Painel frontal	Original
 3 - Para lama dianteiro esquerdo	Original
 4 - Coluna dianteira esquerda	Original
 5 - Porta dianteira esquerda	Original
 6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
 7 - Coluna média/central esquerda	Original
 8 - Porta traseira esquerda	Original
 9 - Coluna traseira esquerda	Original
 10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Original
 11 - Envolvente/para choque traseiro/painel traseiro	Original
 12 - Painel traseiro	Original
 13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original
 14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Original
 15 - Coluna traseira direita	Original
 16 - Porta traseira direita	Original
 17 - Coluna média/central direita	Original
 18 - Caixa de ar/soleira direita	Original
 19 - Porta dianteira direita	Original
 20 - Coluna dianteira direita	Original
 21 - Para lama dianteiro direito	Original
 22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
 23 - Teto/Painel traseiro	Original

4595746.. 23102025153955.1441084




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - longarina dianteira inferior/superior esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Reparado

4595746.. 23102025153955.1441084





21 - Painel traseiro	Original
22 - Alma do para choque traseiro	Original
23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
24 - Longarina traseira direita	Original
25 - Caixa de roda traseira direita	Original
26 - Folha lateral traseira direita	Original
27 - Porta traseira direita	Original
28 - Coluna traseira direita	Original
29 - Porta dianteira direita	Original
30 - Coluna média/central direita	Original
31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
33 - Coluna dianteira direita	Original
34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
37 - longarina dianteira inferior/superior direita	Original
38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
40 - Estrutura do teto	Original

4595746.. 23102025153955.1441084



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code




Gravação do VIS no vidro



Foto extra



Foto extra



4595746.. 23102025153955.1441084



Foto extra




Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4595746.. 23102025153955.1441084



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4595746.. 23102025153955.1441084



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



4595746.. 23102025153955.1441084




INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- ✓ funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
 - ✓ Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
 - ✓ **ATENÇÃO!** o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.

Apenas ITL - Instituto Técnico Licenciada ou ETP - Estudo Técnico Preliminar têm autorização legal para atestar, por meio da inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular, conforme previsto na resolução

- ✓ CONTRAN nº 922/22. As unidades do grupo 3V, ao realizar a vistoria cautelar, apenas informam no laudo sobre a existência de danos ou reparos e sua localização. Os status usados nos laudos cautelares do grupo 3V são para controle interno e não visam atestar a aptidão do veículo para circular, ser comercializado ou depreciar seu valor.



Pedro Gabriel da Silva
Perito em identificação veicular



Pedro Gabriel da Silva
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

