



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	JEZ8B38	Estado:	MG
Renavam:	8037043		
Marca/Modelo:	GOLF GLX 2.0 MI		
Ano de Fabricação:	1997	Modelo:	1997
Cor:	PRETA		
Combustível:	GASOLINA		
Número do Chassi:	3VW1931H6VM710568		
Número do Motor:	ADC063745		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	254.907
Emplacamento:	DISTRITO FEDERAL
Solicitante Laudo:	Urca Seminovos - Uberlândia
Proprietário Veículo:	PEDRO BORGES FERREIRA
Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	RAFAEL MARÇAL
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ⚠ SIM, O Veículo JÁ FOI arrematado em Leilão, VIDE CONSULTA!
Data: 15/09/2007 Comitente: BRADESCO Condição: Não Informada pela base

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÃO (ARREMATADO EM LEILÃO)

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA COM MASSA GERAL, EXCETO TETO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Rafael Marçal

Inspetor Técnico: RAFAEL MARÇAL

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUA PERÍCIAS**. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A **DG VISTORIAS VEICULARES LTDA**, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**.




Placa: JEZ8B38

Modelo: GOLF GLX 2.0 MI

Ano: 1997

Modelo: 1997


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: JEZ8B38

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **JEZ8B38**



Macro Foto Nº Chassi: **3VW1931H6VM710568**



Foto do Número do Motor: **ADC063745**



Odômetro do Veículo: **254.907**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: GOLF GLX 2.0 MI





Placa: JEZ8B38

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampo Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: JEZ8B38

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

GOLF GLX 2.0 MI		1997 - 1997
	PLACA:	JEZ8B38
	RENAVAM:	8037043
	Nº DO CHASSI:	3VW1931H6VM710568
	Nº DO MOTOR:	ADC063745
	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
	COR DO VEÍCULO:	PRETA
	MUNICÍPIO:	UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM:		29 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Sim este veículo já foi à Leilão!**
Qual estado foi emplacado? **DISTRITO FEDERAL**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 290000 - KM Rodados

Media - 435000 - KM Rodados

Alta - 580000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 30/06/2026

Placa: JEZ8B38 Marca/Modelo: GOLF GLX 2.0 MI Ano: 1997 Modelo: 1997 Cor: PRETA
Combustível: GASOLINA Renavan: 8037043 Estado: MG Município: UBERLÂNDIA
Tipo: AUTOMOVEL Potência: 115 Cilindradas: 1984 Nº Chassi: 3VW1931H6VM710568 Motor Fabril: ADC063745

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 30/06/2026

Placa: JEZ8B38 Marca/Modelo: GOLF GLX 2.0 MI Ano: 1997 Modelo: 1997 Cor: PRETA
Combustível: GASOLINA Renavan: 8037043 Estado: MG Município: UBERLÂNDIA
Nº DE EIXOS: 0 Potência: 115 Cilindradas: 1984 Nº Chassi: 3VW1931H6VM710568 Consta Chassi NORMAL no Sistema
Capacidade de Carga: Espécie: PASSAGEIRO Tipo: AUTOMOVEL
Motor BIN: ADC063745 Motor Atual: ADC063745 Situação: CIRCULAÇÃO

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 30/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de DISTRITO FEDERAL

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 30/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 30/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): PEDRO BORGES FERREIRA

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 30/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

● Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 30/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

● Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão Data: 30/06/2026

Resultado: **Atenção!!!** - Em nossas bases consta que este veículo JÁ FOI arrematado em LEILÃO

Data Leilão: 15/09/2007

Comitente: BRADESCO

Condição: Não Informada pela base



● Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não existe Recall para este Veículo Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

