



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

DADOS DO VEÍCULO



MITSUBISHI

PLACA
TGC0C71

UF
GO

CHASSI
93XGLLC2TTCS00102

FABRICANTE
MITSUBISHI

MODELO
TRITON HPES AT4

COR
PRETA

ANO FAB
2025

ANO MOD
2026

COMBUSTÍVEL
DIESEL

KM
9626

RENAVAM
01434478820

MOTOR
4N16UAS3220



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA
HPE AUTOS - VISTORIA VEICULAR

ID
2255339

DATA
19/05/2026

HORA
15:21

UNIDADE
AUDITEC

CLIENTE
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

ANALISTA
JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO

VISTORIADOR
MELQUESEDEQUE COSTA

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
✓ OK

PAINEL
✓ OK

PAINEL CORTA FOGO
✓ OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO
✓ OK

PARALAMA INTERNO DIREITO
✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
✓ OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA
✓ OK

COLUNA CENTRAL DIREITA
✓ OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA
✓ OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO
✓ OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
✓ OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO
✓ OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
✓ OK

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO
✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA
✓ OK

PAINEL TRASEIRO
✓ OK

CAIXA ESTEPE
✓ OK

OBSERVAÇÃO: ESTRUTURA OK. VEÍCULO POSSUI AS BORRACHAS DOS QUADROS DAS PORTAS FIXAS, A VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDA E POSSÍVEIS REPAROS FOI FEITA ATRAVÉS DA CANETA DE MEDIÇÃO.



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME


ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO



CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRETE 45° LADO DIREITO



FRETE 45° LADO ESQUERDO



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME


ESTRUTURA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALA (INTERIOR)



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 8 PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 9 PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 10 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 11 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 12 PARA-CHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO



OBSERVAÇÃO:
PINTURA COM APONTAMENTOS.

● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicavel



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 15:21


CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PINTURA



TETO PINTURA


ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

LATERAL TRASEIRA DIREITA: SEM GRAVAÇÃO

Nº CHASSI GRAVADO: X

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: SEM

Nº CHASSI GRAVADO: X

GRAVAÇÃO

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

VIDROS



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK

PLAQUETA CARROCERIA

✓ ORIGINAL

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA

✓ ORIGINAL

PLAQUETA CHASSI

✓ ORIGINAL

OBSERVAÇÃO: POSSUI MANUAIS, CHAVE PRINCIPAL E CHAVE RESERVA, LUZ DE INJEÇÃO ACESA NO PAINEL.



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 15:21

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	ESTADO
MMC/TRITON HPES AT4	93XGLLC2TTCS00102	TGC0C71	GO
FABRICANTE	COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD
MITSUBISHI	DIESEL	2025	2026
COR	NÚMERO DO MOTOR	QUILOMETRAGEM	RENAVAM
PRETA	4N16UAS3220	9626	01434478820



Parecer Técnico:

CONFORME

Estrutura ok e apontamentos na pintura.

Possui manuais, chave principal e chave reserva.

Luz da injeção acesa no painel.

Observações:

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 15:21





Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS



ITENS DE SEGURANÇA COMPLETO





Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 15:21


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS



MANUAL, CHAVE RESERVA E PRINCIPAL





DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
MMC / TRITON HPES AT4

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2025 / 2026

COR:
PRETA

EMPLACAMENTO:
CATALAO - GO

CONSULTA

ENTRADA:
TGC0C71

DATA REALIZAÇÃO:
19/05/2026 17:10

USUÁRIO:
MELQUESEDEQUE COSTA

SOLICITADO POR:
AUDITEC

CÓDIGO DA CONSULTA:
4286016

TOKEN DA CONSULTA:
07E5B9FA-BDE0-401C-8F0A-566F7F7D5417

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

MITSUBISHI / TRITON HPE-S 2.4 CD 4X4
TB DIESEL AUT.

PREÇO FIPE:
R\$ 280,006.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 270,905.80

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 271,605.82

PREÇO MERCADO GO
R\$ 270,821.80



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL

NADA CONSTA

DADOS ESTADUAIS: MULTAS

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

DECODIFICAÇÃO

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

DUPLICIDADE DE MOTOR

NADA CONSTA

REMARKETING

NADA CONSTA

ROUBO/FURTO ATIVO

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:

REGISTROS ENCONTRADOS: 2

DÉBITOS



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS:

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

RESTRIÇÕES

DADOS NACIONAIS:

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

RESTRIÇÕES

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO		EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI
VEÍCULO ROUBADO		NÃO	NORMAL
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	TGC0C71	CHASSI	93XGLLC2TTCS00102
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	4N16UAS3220	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	4N16UAS3220
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	205
CILINDRADAS	2442	RENAVAM	01434478820
TIPO DE DOCUMENTO DO	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO	NÃO INFORMADO
COMPRADOR		CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	29/01/2025
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO	54305743001170
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	MMC/TRITON HPES AT4	COR	PRETA
ANO FABRICAÇÃO	2025	ESPÉCIE	ESPECIAL
ANO DO MODELO	2026	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	DIESEL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP GRANDE
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	54305743001170		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	MIST/CAM
PESO BRUTO TOTAL	321	CAPACIDADE DE CARGA	108
CAPACIDADE MÁXIMA DE	671	TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
TRAÇÃO		CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS	2	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO		
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	NAO CONSTA
LICENCIAMENTO		VENDA	COMUNICACAO DE VENDAS
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	CONSTA RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS			
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 11.017,24	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 274,61	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS			
PLACA	TGC0C71	CHASSI	93XGLLC2TTCS00102
NÚMERO DO MOTOR	4N16UAS3220	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	205	CILINDRADAS	2442
RENAVAM	01434478820	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO:	54305743001170

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	MMC / TRITON HPES AT4	ANO FRABRICAÇÃO	2025
ANO DO MODELO	2026	COMBUSTÍVEL	DIESEL
COR	PRETA	ESPÉCIE	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	NÃO INFORMADO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	NÃO INFORMADO
PESO BRUTO TOTAL	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	RESTRICAO TRIBUTARIO
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	
NÃO CONSTA OCORRÊNCIA	

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE

9	3	X	G	L	L	C	2	T	T	C	S	0	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	93XGLLC2TTCS00102	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	BRASIL
VEÍCULO	TRITON HPES AT4	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	MITSUBISHI	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	TRITON HPES AT4
VERSÃO	HPES AT4	MOTOR	2.4
ANO MODELO	2026	ANO FABRICAÇÃO	2025
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	022214-3
REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	022214-3
VIGÊNCIA:	05/2026	ANO MODELO FIPE:	2026
MODELO FIPE:	TRITON HPE-S 2.4 CD 4X4 TB DIESEL AUT.	FABRICANTE FIPE:	MITSUBISHI
COMBUSTÍVEL FIPE:	DIESEL	CHASSI:	93XGLLC2TTCS00102
PREÇO FIPE:	R\$ 280.006,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ NÃO INFORMADO
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	1
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2026	2025
R\$ 280.006,00	R\$ 291.915,00
OKM	↑ 0.00%
	↑ 0.00%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)



NOME:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
LTDA

DOCUMENTO:
CNPJ - 54305743001170

DATA DE PROCESSAMENTO:
2025-01-29

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 022214-3

MARCA	MITSUBISHI	MODELO	TRITON HPE-S 2.4 CD 4X4 TB DIESEL AUT.
CÓDIGO	022214-3	ANO	2026
CAMBIO	NÃO INFORMADO	COMBUSTIVEL	DIESEL
CONFIGURACAO	NÃO INFORMADO	POTENCIA	NÃO INFORMADO
ACESSORIO	NÃO INFORMADO	VERSAO	NÃO INFORMADO
PORTA	NÃO INFORMADO	PRECO	280.006,00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.