



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QXJ7271	Estado:	MG
Renavam:			
Marca/Modelo:	CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK		
Ano de Fabricação:	2019	Modelo:	2020
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	98RDB11B3LA006644		
Número do Motor:	SQRD4G15BACKH00015		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	151.084
Emplacamento:	MINAS GERAIS
Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - Uberaba
Proprietário Veículo:	LENIRIA CRECIA RODRIGUES DE SOUZA
Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VIDRO PARA-BRISA COM TRINCO.

Restrição: VEÍCULO AUTUADO POR DÉBITO DE IPVA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa
Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação da Placa:	TROCAR A PLACA
--------------------	----------------

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Tem Multas/Autuações? | ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s) |
| O IPVA está quitado? | ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce |
| O DPVAT está pago? | ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT |
| licenciamento pago? | ✓ SIM, o Licenciamento está Pago |
| Existe Alienação? | ✓ Não Consta Alienação |
| Roubo ou Furto Ativo? | ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo |
| Comunicado de Venda? | ✓ Não Existe Comunicado de Venda |
| Veículo está Licenciado? | ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado |

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: QXJ7271

Modelo: CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK

Ano: 2019

Modelo: 2020


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: QXJ7271

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QXJ7271**



Macro Foto Nº Chassi: **98RDB11B3LA006644**



Foto do Número do Motor: **SQRD4G15BACKH00015**



Odômetro do Veículo: **151.084**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: QXJ7271

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




➡ Foto do Tampo Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa




➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK 2019 - 2020



PLACA: QXJ7271
RENAVAM: 1220503700
Nº DO CHASSI: 98RDB11B3LA006644
Nº DO MOTOR: SQRD4G15BACKH00015
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 7 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 70000 - KM Rodados

Media - 105000 - KM Rodados

Alta - 140000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)					Data: 16/06/2026	
Placa: QXJ7271		Marca/Modelo: CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK		Ano: 2019	Modelo: 2020	Cor: BRANCA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1220503700	Estado: MG	Município: UBERABA		
Tipo: UTILITARIO	Potência: 115	Cilindradas: 1497	Nº Chassi: 98RDB11B3LA006644	Motor Fabril: SQRD4G15BACKH00015		

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 16/06/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 16/06/2026
Placa: QXJ7271	Marca/Modelo: CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK		Ano: 2019	Modelo: 2020	Cor: BRANCA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Renavan: 1220503700	Estado: MG	Município: UBERABA		
Nº DE EIXOS: 2	Potencia: 115	Cilindradas: 1497	Nº Chassi: 98RDB11B3LA006644	Consta Chassi NORMAL no Sistema	
Capacidade de Carga: 37	Espécie: MISTO		Tipo: UTILITARIO		
Motor BIN: SQRD4G15BACKH00015	Motor Atual: SQRD4G15BACKH00015			Situação: CIRCULAÇÃO	

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 16/06/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 16/06/2026
Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS						

Veículo no Estado de Origem						Data: 16/06/2026
Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS						

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 16/06/2026
Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): LENIRIA CRECIA RODRIGUES DE SOUZA						

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 16/06/2026
Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.						

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 16/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 16/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 16/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 16/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 16/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 16/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
745-50	09/03/25	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16
745-50	02/04/26	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Valor Total das Multas: R\$ 260,32

Valor Total dos Débitos: R\$ 260,32

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

