



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QNA8080	Estado:	MG	Odômetro:	132.261
Renavam:	1129445337			Emplacamento:	MINAS GERAIS
Marca/Modelo:	I/CHEV TRACKER LTZ				
Ano de Fabricação:	2017	Modelo:	2017	Solicitante Laudo:	Trivel - Honda Uba
Cor:	VERMELHA			Proprietário Veículo:	MATHEUS FERREIRA SILVA
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA				
Número do Chassi:	3GNCJ8CZ9HL247400				
Número do Motor:	CHL247400				
Município:	UBERABA				
				Conferente:	MARIA CLARA
				Inspetor Técnico:	DOUGLAS OLIVEIRA
				Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
Porta Dianteira Esquerda: ✓ Vidro Original. Porta Dianteira Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Traseira Esquerda: ✓ Vidro Original. Porta Traseira Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Traseira Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. Lateral Traseira Direita: ✓ Vidros Inexistentes.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: Repintura paralamas dianteiro, portas lado esquerdo, Luz da injeção ativa.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa

Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação da Placa: **TROCAR A PLACA**

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ⚠ Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Maria Clara

Conferente: MARIA CLARA

Douglas Oliveira

Inspetor Técnico: DOUGLAS OLIVEIRA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUIA PERÍCIAS. Sobre todas as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUIA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: QNA8080

Modelo: I/CHEV TRACKER LTZ

Ano: 2017

Modelo: 2017

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: QNA8080

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QNA8080**



Macro Foto Nº Chassi: **3GNCJ8CZ9HL247400**



Foto do Número do Motor: **CHL247400**



Odômetro do Veículo: **132.261**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/CHEV TRACKER LTZ



ÁGUIA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: QNA8080

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

→ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



→ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



→ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



→ Foto Interna do Veículo



→ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



→ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: QNA8080

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/CHEV TRACKER LTZ

2017 - 2017



PLACA: QNA8080
RENAVAM: 1129445337
Nº DO CHASSI: 3GNCJ8CZ9HL247400
Nº DO MOTOR: CHL247400
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: VERMELHA
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)					Data: 29/08/2025	
Placa: QNA8080		Marca/Modelo: I/CHEV TRACKER LTZ		Ano: 2017	Modelo: 2017	Cor: VERMELHA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1129445337		Estado: MG	Município: UBERABA	
Tipo: CAMIONETA	Potência: 153	Cilindradas: 1399	Nº Chassi: 3GNCJ8CZ9HL247400		Motor Fabril: CHL247400	

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 29/08/2025
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 29/08/2025	
Placa: QNA8080		Marca/Modelo: I/CHEV TRACKER LTZ		Ano: 2017	Modelo: 2017	Cor: VERMELHA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1129445337		Estado: MG	Município: UBERABA	
Nº DE EIXOS: 0	Potencia: 153	Cilindradas: 1399	Nº Chassi: 3GNCJ8CZ9HL247400		Consta Chassi NORMAL no Sistema	
Capacidade de Carga: 40		Espécie: MISTO		Tipo: CAMIONETA		
Motor BIN: CHL247400		Motor Atual: CHL247400		Situação: CIRCULAÇÃO		

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 29/08/2025
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 29/08/2025
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 29/08/2025
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 29/08/2025
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): MATHEUS FERREIRA SILVA					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 29/08/2025
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 29/08/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 29/08/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 29/08/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 29/08/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 29/08/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 29/08/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações exedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.

