



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	QWD2B49	Estado:	TO
Renavam:	1246594002		
Marca/Modelo:	CAOACHERY/TIGGO 5X TXS		
Ano de Fabricação:	2020	Modelo:	2021
Cor:	VERMELHA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	95PBCK51DMB015773		
Número do Motor:	SQRE4T15BBBLA01430		
Município:	PALMAS		

Odômetro:	82.356
Emplacamento:	TOCANTINS
Solicitante Laudo:	Urca Chery - Itumbiara
Proprietário Veículo:	MARILENE PINHEIRO BARROS
Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ✓ VEÍCULO APROVADO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)

O IPVA está quitado? ! NÃO, não está pago nenhuma parce

O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT

licenciamento pago? ! O Licenciamento NÃO está pago

Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação

Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo

Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda

Veículo está Licenciado? ! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

— Jennyfer Silva —

— Deivid Silva —




Placa: QWD2B49

Modelo: CAOACHERY/TIGGO 5X TXS

Ano: 2020

Modelo: 2021


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QWD2B49**



Macro Foto Nº Chassi: **95PBCK51DMB015773**



Foto do Número do Motor: **SQRE4T15BBBLA01430**



Odômetro do Veículo: **82.356**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CAOACHERY/TIGGO 5X TXS





ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: QWD2B49

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

→ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



→ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



→ Foto COMPLEMENTAR



→ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



→ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



→ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CAOACHERY/TIGGO 5X TXS 2020 - 2021



PLACA: QWD2B49
RENAVAM: 1246594002
Nº DO CHASSI: 95PBCK51DMB015773
Nº DO MOTOR: SQRE4T15BBBLA01430
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: VERMELHA
MUNICÍPIO: PALMAS
ESTE VEÍCULO TEM: 6 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? TOCANTINS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 60000 - KM Rodados

Media - 90000 - KM Rodados

Alta - 120000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)					Data: 24/06/2026
Placa: QWD2B49	Marca/Modelo: CAOACHERY/TIGGO 5X TXS	Ano: 2020	Modelo: 2021	Cor: VERMELHA	
Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Renavan: 1246594002	Estado: TO	Município: PALMAS		
Tipo: UTILITARIO	Potência: 150	Cilindradas: 0	Nº Chassi: 95PBCK51DMB015773	Motor Fabril: SQRE4T15BBBLA01430	

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 24/06/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 24/06/2026	
Placa: QWD2B49		Marca/Modelo: CAOACHERY/TIGGO 5X TXS		Ano: 2020	Modelo: 2021	Cor: VERMELHA
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1246594002		Estado: TO	Município: PALMAS	
Nº DE EIXOS: 2	Potencia: 150	Cilindradas: 0	Nº Chassi: 95PBCK51DMB015773		Consta Chassi NORMAL no Sistema	
Capacidade de Carga: 179		Espécie: MISTO		Tipo: UTILITARIO		
Motor BIN: SQRE4T15BBBLA01430		Motor Atual: SQRE4T15BBBLA01430			Situação: CIRCULAÇÃO	

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 24/06/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 24/06/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de TOCANTINS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 24/06/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: TOCANTINS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 24/06/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): MARILENE PINHEIRO BARROS					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 24/06/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 24/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 24/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 24/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 24/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

