



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	PZV7F70	Estado:	MG
Renavam:	1122600728		
Marca/Modelo:	I/FORD RANGER XLTC4A32C		
Ano de Fabricação:	2017	Modelo:	2017
Cor:	BRANCA		
Combustível:	DIESEL		
Número do Chassi:	8AFAR23L1HJ018985		
Número do Motor:	SA2UHHJ018985		
Município:	ARAGUARI		

Odômetro:	187.721
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Urca Chery - Uberlândia
Proprietário Veículo:	SIMONE CAROLINA DE ALMEIDA CORRE

Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	HANS DAVID
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA E CORREÇÃO DE MASSA PLÁSTICA NA PORTA E PARALAMA DIANTEIRO DIREITO

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Hans David

Inspetor Técnico: HANS DAVID

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: PZV7F70

Modelo: I/FORD RANGER XLTC4A32C

Ano: 2017

Modelo: 2017

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: PZV7F70

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PZV7F70**



Macro Foto Nº Chassi: **8AFAR23L1HJ018985**



Foto do Número do Motor: **SA2UHJ018985**



Odômetro do Veículo: **187.721**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/FORD RANGER XLTC4A32C



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: PZV7F70

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: PZV7F70

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/FORD RANGER XLTCD4A32C 2017 - 2017



PLACA: PZV7F70
RENAVAM: 1122600728
Nº DO CHASSI: 8AFAR23L1HJ018985
Nº DO MOTOR: SA2UHJ018985
COMBUSTÍVEL: DIESEL
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: ARAGUARI
ESTE VEÍCULO TEM: 9 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 90000 - KM Rodados

Media - 135000 - KM Rodados

Alta - 180000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

● Situação OK ● Requer Atenção ● Restrição ou Impedimento ○ Não Disponível ● Sistema Fora do Ar

● Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

● Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

● Informações da Base Estadual (DETRAN)

● Não Consta Restrições na Base Estadual

● Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

● Veículo no Estado de Origem

● Proprietário(a) Atual do Veículo

● Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

● Veículo com Chassi Original (Normal)

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

● Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

● Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

● Não existe Recall para este Veículo

● Processos - Base Não Disponível

● Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 11/09/2026

Placa: **PZV7F70** Marca/Modelo: **I/FORD RANGER XLTC4A32C** Ano: **2017** Modelo: **2017** Cor: **BRANCA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1122600728** Estado: **MG** Município: **ARAGUARI**
Tipo: **CAMINHONETE** Potência: **200** Cilindradas: **3198** Nº Chassi: **8AFAR23L1HJ018985** Motor Fabril: **SA2UHJ018985**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 11/09/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 11/09/2026

Placa: **PZV7F70** Marca/Modelo: **I/FORD RANGER XLTC4A32C** Ano: **2017** Modelo: **2017** Cor: **BRANCA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1122600728** Estado: **MG** Município: **ARAGUARI**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **200** Cilindradas: **3198** Nº Chassi: **8AFAR23L1HJ018985** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **101** Espécie: **ESPECIAL** Tipo: **CAMINHONETE**
Motor BIN: **SA2UHJ018985** Motor Atual: **SA2UHJ018985** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 11/09/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 11/09/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 11/09/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 11/09/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **SIMONE CAROLINA DE ALMEIDA CORRE**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 11/09/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 11/09/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 11/09/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 11/09/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 11/09/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 11/09/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 11/09/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

