



CENTRO DE VISTORIA VEICULAR
ARAXA

LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITARIO FECHADO



RME8D33



AO FAZER UMA VISTORIA SEMPRE EXIJA
O SELO CENTRO DE VISTORIA ARAXA



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



Modelo:
HR-V EX CVT

Chassi:
93HRV2850MK200794

Dados do solicitante:
JARBAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 102.669.286-50

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Vistoriador:
ELVIS GERALDO DOS REIS

Placa:
RME8D33

UF:
MG

Km:
105685

Cor:
PRETA

Capacidade:

Renavam:
01249122020

Ano de fabricação:
2020

Ano do modelo:
2021

Câmbio:

Unidade:
ARAXA

Data da vistoria:
23/04/2026

Fabricante:
HONDA

Motor:
R18ZC-1200806

Dados do proprietário:
JARBAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 102.669.286-50

Conclusão gráfica



Consultas (16
itens verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cred Parecer Tec.

Cred Infrações

Renainf

Cred Hist Rf



Pintura (20 itens
verificados)

Capô

Lateral Traseira Direita

Porta Traseira Direita

Teto

Porta Dianteira Direita

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Caixa De Ar Esq.



Estrutura (26
itens verificados)

Painel Corta Fogo

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita



Frente



Traseira






Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Para-Choque Traseiro		●	18 - Para-Choque Dianteiro		●
19 - Coluna Central Direita		●	20 - Coluna Central Esquerda		●


Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Painel corta-fogo	● OK
3 - Longarina dianteira direita	● OK
5 - Longarina traseira direita	● OK
7 - Coluna Dianteira Direita	● OK
9 - Coluna central direita	● OK
11 - Painel frontal superior	● OK
13 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
19 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
25 - Assoalho Direito	● 408 - OK

Peça

Análise

2 - Coluna central esquerda	● OK
4 - Longarina dianteira esquerda	● OK
6 - Longarina traseira esquerda	● OK
8 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
10 - Caixa de Ar Direito	● OK
12 - Painel traseiro	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
16 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
18 - Coluna Traseira Direita	● OK
20 - Caixa de estepe	● 425 - OK
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
26 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156

LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
93HRV2850MK200794

Nº do chassi (Veículo)
93HRV2850MK200794

- **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
R18ZC-1200806

Nº do motor (Veículo)
R18ZC-1200806

- **Motor**- Gravação sem vestígios aparentes de procedimento de adulteração.
 - O número do motor encontrava-se regularizado junto ao Órgão de Trânsito conforme CRLV apresentado.
 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ACESSÓRIOS / ITENS OBRIGATÓRIOS

CHAVE DE RODA

Em perfeitas condições

TRIÂNGULO

Em perfeitas condições

MACACO

Em perfeitas condições

CÂMERA DE RÉ ESTACIONAMENTO

Em perfeitas condições

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

TAMPA DO PORTA MALAS

PEQUENO AMASSADO

ESTADO DOS PNEUS

PNEU TRASEIRO ESQUERDO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DO ESTEPE

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU DIANTEIRO DIREITO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

PNEU TRASEIRO DIREITO

Pneu encontra dentro dos padrões vigentes

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Sem vestígios aparentes de remoção



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



ITENS A VISTORiar - VEÍCULOS LEVES

QUEBRA-SOL

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

BUZINA

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

ENCOSTO DE CABEÇA OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 01/01/1999

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

ESPELHO RETROVISOR

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

LAVADOR E LIMPADOR DE PÁRA-BRISA

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

CINTOS DE SEGURANÇA

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

RETROVISOR INTERNO

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

SISTEMA ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO

LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO(SETAS)

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS AUXILIARES

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE MARCHA RÉ

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE PISCA ALERTA

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS DE LONGO ALCANCE

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LUZES DE FREIO

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS PRINCIPAIS

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FAROLETES

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

FARÓIS DE RODAGEM DIURNA

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

LANTERNAS INDICADORAS DE POSIÇÃO

Presente e funcional ,conforme a legislação vigente

INTERIOR - AVARIAS

FORRO PORTA FR. DR.

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

FORRO PORTA TR. DR.

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

LUZ FRONTAL DO TETO

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

BANCO TRASEIRO LADO ESQUERDO

COM CAPA PROTETORA NAO ORIGINAL

BANCO PASSAGEIRO DIANTEIRO

COM CAPA PROTETORA NAO ORIGINAL

FORRO PORTA FR. ESQ.

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

FORRO PORTA TR. ESQ.

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

LUZ TRASEIRA DO TETO

EM PERFEITAS CONDIÇÕES

BANCO TRASEIRO LADO DIREITO

COM CAPA PROTETORA NAO ORIGINAL

BANCO DO CONDUTOR

COM CAPA PROTETORA NAO ORIGINAL

PINTURA

PARA-CHOQUE TRASEIRO

Riscos ou arranhões ,escoriações

PARA LAMA TRASEIRO DIREITO

Riscos ou arranhões

PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO

Riscos ou arranhões

PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Riscos ou arranhões

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

Indícios de Repintura
Riscos ou arranhões ,escoriações
Quebrado ,danificado

PORTA TRASEIRA DIREITA

Riscos ou arranhões

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Riscos ou arranhões

PORTA MALAS

Avárias ,Escoriações ,Pequenos Amassados



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO



VOLANTE E PEDAIS - CERTIFICADO

VOLANTE

EM PERFEITAS CONDICÖES

OBSERVAÇÕES

A EMPRESA CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXÁ SEMPRE ORIENTA SEUS CLIENTES E PARCEIROS PARA QUE NO MOMENTO DA VISTORIA CAUTELAR O VEÍCULO ESTEJA LIMPO, HIGIENIZADO TANTO NA PARTE INTERNA QUANTO EXTERNA INCLUINDO MOTOR E DEBAIXO DO VEICULO PARA QUE EM HIPÓTESE NENHUMA POSSA COMPROMETER A ANÁLISE DA VERIFICAÇÃO DE TODOS OS ITENS A SEREM VISTORIADOS.

TODAS AS OBSERVAÇÕES CITADAS POSSUEM FOTOS COM IMAGENS QUALIFICADAS CAPAZES DE RETRATAR DE MANEIRA EFICAZ AS INFORMAÇÕES COLETADAS, ATRAVÉS DAS FOTOS PODE SE AVALIAR TODAS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA E SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO.



Emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA 51249411000156



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos Principais



CRLV



Hodômetro



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



LATERAL FRENTE DIREITA



LATERAL FRENTE ESQUERDA



LATERAL TRASEIRA DIREITA



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO CHASSI BATEANTE DA PORTA



Placa



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



QR CODE PLACA DIANTEIRA



VIO QR CODE PLACA DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



QR CODE PLACA TRASEIRA



VIO QR CODE PLACA TRASEIRA



PARA-BRISA



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



RETROVISOR DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



RETROVISOR ESQUERDO



CAIXA E AR LADO ESQUERDO



CAPO EXTERNO



TETO EXTERNO



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA
ESQUERDA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA TRASEIRA
ESQUERDA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRA
DIREITA



PAINEL REVESTIMENTO PORTA TRASEIRA
DIREITA



CONJUNTO QUEBRA-SOL



VOLANTE



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



CAMBIO E SUA ESTRUTURA INTERNA



CONJUNTO DE PEDAIS



PAINEL INTERNO COMPLETO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



BANCOS DIANTEIROS



BANCOS TRASEIROS



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



TETO INTERNO




PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIS GRAVAÇÃO NOS VIDROS



ETIQUETA TROCA DE OLEO



CONJUNTO RODA PNEU DIANTEIRO DIREITO



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



CONJUNTO RODA PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




CONJUNTO RODA PNEU TRASEIRO DIREITO



CONJUNTO RODA PNEU TRASEIRO ESQUERDO



STEPE



ACESSORIOS



CONJUNTO DE TAPETES



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



PORTA MALAS INTERNO




CAPO INTERNO



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA PARTE DE BAIXO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA PARTE DE BAIXO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA PARTE DE BAIXO



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



LONGARINA TRASEIRA DIREITA PARTE DE BAIXO



FOTO ADESIVO CAUTELAR ARAXA VISTORIA



REPINTURA CAPO



REPINTURA MASSA LATERAL DIANTEIRA ESQUE



REPINTURA LATERAL DIANTEIRA DIREITA



REPINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO


Fotos




REPINTURA MASSA PORTA TRASEIRA DIREITA



REPINTURA MASSA LATERAL TRASEIRA DIREIT




AUSÊNCIA CORDA TAMPA INTERNA PORTA-MALAS



ESCORIAÇÕES SUPERFICIAIS INT PORTA MALAS



PEQUENO AMASSADO TAMPA PORTA-MALAS




PEQUENAS ESCORIAÇÕES PARA-CHOQUE TRASEI



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



ESCORIAÇÕES LATERAL TRASEIRA DIREITA



ARRANHÕES SUPERFICIAIS LATERAL TRAS DIR



PEQUENAS ESCORIAÇÕES PORTA TRASEIRA DIR



PEQUENAS ESCORIAÇÕES RETROVISOR
EXTERNO



PEQUENO AMASSADO LATERAL DIANTEIRA DIRE



ESCORIAÇÕES PARA-CHOQUE DIANTEIRO



LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITAR FECHADO

Fotos



INDÍCIOS REPINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIR



PEQUENOS ARRANHÕES PORTA DIANTEIRA ESQU



ARRANHÕES PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ARRANHÕES PARA CHOQUE DIANT INFERIOR



BANCOS CAPA PROTEÇÃO NÃO ORIGINAL



ARRANHÕES SUPERFICIAIS SOLEIRA PORTAS





CERTIFICADO

LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITARIO

FECHADO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de LAUDO CAUTELAR PREMIUM UTILITARIO FECHADO, emitido pela CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 23/04/2026 | N° da vistoria: 865902

Marca/modelo: HONDA/HR-V EX CVT | Placa: RME8D33

Razão Social: CENTRO DE VISTORIA VEICULAR ARAXA LTDA

Endereço: AV DOUTOR DANILO CUNHA, 585 - BOM JESUS, ARAXA, MG



EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
RME8D33
MARCA/MODELO:
HONDA/HR-V EX CVT

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2020/2021
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS

3 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CRED PARECER TEC. 	 CRED INFRAÇÕES 	 RENAINF 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 
 CRED GRAVAME 2 	 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 CRED DECODIFICADOR + FIPE 	 BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJD - SP 	 BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP 	 CRED RECALL 
 SISCSV - SINISTRO 							

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: RME8D33	COR: PRETA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 140CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: RME8D33	MUNICÍPIO: PERDIZES
CHASSI: 93HRV2850MK200794	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/01/2024	COR: PRETA
MARCA: HONDA/HR-V EX CVT	ANO DE FABRICAÇÃO: 2020
ANO DO MODELO: 2021	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: JARBAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3:

RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS	
DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00
 ATENÇÃO NA COMPRA	
CRED BDV II (BIN)	
PLACA: RME8D33	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 93HRV2850MK200794	Nº DO MOTOR: R18ZC-1200806
RENAVAM: 01249122020	COR: PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2020	ANO DO MODELO: 2021
MUNICÍPIO/UF: PERDIZES/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1799
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 174	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: HONDA/HONDA/HR-V EX CVT	PBT: 174
POTÊNCIA: 140	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	
RESTRIÇÕES BASE NACIONAL	
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
 ATENÇÃO NA COMPRA	
CRED AGREGADOS	
PLACA: RME8D33	CHASSI: 93HRV2850MK200794
ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	MUNICIPIO/UF: PERDIZES/MG
FABRICANTE: HONDA	MARCA/MODELO: HONDA/HR-V EX CVT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2020	ANO DO MODELO: 2021
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 1799	POTÊNCIA: 140
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: AUTO

CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVs	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL): R18ZC1200806
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 174	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 174	RENAVAM: 01249122020

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED INFRAÇÕES - BETA

RESULTADO: PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS NÃO FORAM ENVIADOS. POR FAVOR, VERIFIQUE A DOCUMENTAÇÃO DE USO DO SERVIÇO.



RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2020 ATÉ 23/04/2026



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO	
PLACA: RME8D33	CHASSI: 93HRV2850MK200794
ANO FABRICAÇÃO: 2020	ANO MODELO: 2021
CMC: 0	CMT: 1.74
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1799	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 11
COR: PRETA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 153761

MARCA/MODELO: HONDA/HR-V EX CVT	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4995
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: PERDIZES	QTD. EIXOS: 0
PBT: 1.74	POTÊNCIA: 140
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 102*****50	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 23/01/2024
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: JARBAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	POSSUIDOR DOCUMENTO: 102*****50
POSSUIDOR ORIGEM: 4	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: JARBAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01249122020	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 93HRV2850MK200794

FABRICANTE: HONDA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2020

ANO DO MODELO: 2021

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 0

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

PAÍS: BRASIL

LOCAL DA FÁBRICA: SUMARE / SP

MARCA: HONDA

MODELO: HR-V EX CVT

VERSÃO:

MOTOR: 1.8

PESO BRUTO: 174

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 014087-2

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: HONDA

MODELO: HR-V EX 1.8 FLEXONE 16V 5P
AUT.

CÓDIGO: 014087-2

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: HONDA


MODELO: HR-V EX 1.8 FLEXONE 16V 5P
AUT.



SEM RISCO

FIPE


CÓDIGO FIPE: 014087-2



VALOR ATUAL
R\$ 112.872,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO
↓ 0.13%

CÓDIGO FIPE: 014087-2



VALOR ATUAL
R\$ 112.872,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO
↓ 0.13%

BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO


SEM RISCO

BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO



CRED RECALL

RESULTADO: O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.



SEM RISCO



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
23/04/2026	105685	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.



Consulta realizada em 23/04/2026 às 12:52:40! Resultado obtido para o Renavam: 1249122020

Início

Ajuda

Dados do veículo

Nome: JARBAS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

UF: MG

Modelo: HONDA/HR-V EX CVT 2020

Placa: RME8D33

CPF/CNPJ: ***.669.286-**

Município: PERDIZES

Renavam: 1249122020

Chassi: *****MK200794

Detalhamento dos valores

Exercício: 2026

Comprovante

★ Bom pagador: Não contemplado

Cota única IPVA (-3%)

Pago

Pago em: 09/02/2026

Licenciamento

Pago

Pago em: 09/02/2026

Exercício: 2025 ⓘ

Comprovante ▾

★ Bom pagador: Não contemplado ⓘ

Parcela **IPVA 1**

✓ Pago

Pago em: 05/02/2025

Parcela **IPVA 2**

✓ Pago

Pago em: 05/02/2025

Parcela **IPVA 3**

✓ Pago

Pago em: 05/02/2025

Licenciamento

✓ Pago

Pago em: 05/02/2025

Exercício: 2024 ⓘ

Comprovante ▾

★ Bom pagador: Contemplado ⓘ

Parcela **IPVA 1**

✓ Pago

Pago em: 16/01/2024

Parcela **IPVA 2**

✓ Pago

Pago em: 26/02/2024

Parcela **IPVA 3**

✓ Pago

Pago em: 06/03/2024

Licenciamento

✓ Pago

Pago em: 15/01/2024

Exercício: **2023** ⓘ

Comprovante ▼

★ Bom pagador: Contemplado ⓘ

Parcela **IPVA 1**

✓ Pago

Pago em: 13/03/2023

Parcela **IPVA 2**

✓ Pago

Pago em: 06/04/2023

Parcela **IPVA 3**

✓ Pago

Pago em: 09/05/2023

Licenciamento

✓ Pago

Pago em: 13/03/2023

Exercício: **2022** ⓘ

Comprovante ▼

★ Bom pagador: Não contemplado ⓘ

Cota única **IPVA (-3%)**

✓ Pago

Pago em: 05/01/2022

Licenciamento

✓ Pago

Pago em: 05/01/2022

🔍 Listar Débitos

Placa

RME8D33

Licenciado no Exterior

Não

RENAVAM

01249122020

🔍 Nova consulta

Complemente sua pesquisa, para autuações anteriores [clique aqui](#)

N ^a				Infração de dados	Descrição	Vencimento	Parque Nacional	Valor Nominal	Situação	Ações
Auto	Placa	Local	Município		Infração	NA	Vencimento			
↕	↕	↕	↕	↕	↕			↕	↕	

🔔 Nenhum registro encontrado para as configurações informadas.

CPAG - Consulta e Pagamento de Multas

Consultar

Placa

Nosso Número

RME8D33

01249122020

☐ Veículo licenciado no exterior

☒ Autuações/Multas em aberto

☐ Multas pagas

☐ Autuações/Multas canceladas

Não sou um robô

Os Termos de Serviço do reCAPTCHA estão mudando. [Acesse.](#)

reCAPTCHA

O campo Recaptcha é obrigatório.

[Termos de uso e política de privacidade](#)

Nenhum registro localizado para a placa RME8D33 de acordo com os critérios apresentados na pesquisa. Complemente sua pesquisa. Para autuações recentes [clique aqui](#)

Limpar

Consultar

https://cpag.prf.gov.br/multas

1/1