

Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom **Ótimo**

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Pintura/Lataria

Itens: 9/12

C



Ruim **Regular** Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (3) | Recuperado (2) | Repintura (5) | Reparado (2) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FTI7G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 988675138NKK92982	Marca/Modelo: JEEP COMPASS LIMITED TD	Motor: 463495089200602	Cor: PRATA	Cambio: *****
Cilindradas: 1956	Carroceria: 99999955	Especie: UTILITARIO	Ano Produção: 2021	Ano Produção: 2022	Renavam: 01271318617	Potência Motor: 170
Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 216	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 253	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA-MG
Comunicação de Vendas: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS		Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: 12/05/2023	Data Emissão CRLV: 12/05/2023	Data Emissão CRLV: 12/05/2023	
Proprietário Atual: MURILO BENJAMIN A SANTOS						

Itens consultados e restrições

	Item	Status		Item	Status
	Restrição:	Nada Consta		Leilão:	Nada Consta
	DPVAT:	Nada Consta		Indício de Sinistro:	Nada Consta
	Licenciamento:	Nada Consta		Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
	Multas:	Nada Consta		Divergência n° Motor:	Nada Consta
	IPVA:	Detectado			



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: IPVA, Consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado



Reparado



Repintado



Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Repintura
8 Paralama Esquerdo	Repintura
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Reparado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Repintura

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralama Traseiro / D	Recuperado
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Recuperado
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Reparado
20 Paralama Direito	Repintura

Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
100% Class **A**





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FTI7G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	FTI7G95
Número de Série do QR Code	210605039907428
UF de Estampagem	SP
Município de Estampagem	SAO PAULO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	03/08/2021 11:06:03
Responsável pela Lacração	ESTAMPADOR

Fabricante

VIO 1



Estampador

CNPJ	36.105.255/0001-66
Razão Social	EMPLACA MERCOSUL AMERICANA LTDA
UF	SP

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	FTI7G95
Chassi final	92982
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS LIMITED TD
Ano Fabricação	2021

Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FTI7G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Infraestrutura

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO
CÓDIGO RENAVAM: 01271318617
PLACA: FTI7G95
ANO FABRICAÇÃO: 2021
NÚMERO DO CRV: 233720480720

VEICULAR
TIPO: PARTICULAR
NÚMERO DO RENAVAM: 1700V/1996
MOTOR: 46349508920602
CATEGORIA: 2.53
ESTADO: 05P

VEICULAR
TIPO: JIPE
NOME: MURILO BENJAMIN A SANTOS
CPF/CNPJ: 063.096.876-66
LOCAL: UBERLÂNDIA MG
DATA: 12/05/2023

VEICULAR
CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 88480016804
MARCA / MODELO / VERSÃO: JEEP/COMPASS LIMITED TO
ESPECIE / TIPO: MISTO UTILITARIO
PLACA ANTERIOR / UF: 988675138KK92982
COR PREDOMINANTE: PRATA
COMBUSTÍVEL: DIESEL

VEICULAR
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO
SEM OBSERVAÇÕES

VEICULAR
INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT
CAL. TABELA: DATA DE QUISÇÃO: INGRESSO: COTA ÚNICA ☐ PARCELADO ☐
REPARO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$): CUSTO DO BILHETE (R\$): CUSTO DIRETO DO SEGURO (R\$):
REPARO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$): VALOR DO DPV (R\$): VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$):

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

00400010004

Número do CRV: 233720480720

UF: MG

Renavam: 01271318617

RNTRC: 988675138KK92982

Exercício: 2023

Nome: MURILO BENJAMIN A SANTOS

CPF/CNPJ: 06309687646

Placa: FTI7G95

Chassi: 88480016804

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Vistoria - 117536

27/04/2026

16:31

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 94.313

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: FT17G95

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

