



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SIS6E16	Estado:	MG
Renavam:	1359364177		
Marca/Modelo:	I/VW AMAROK V6 COMFORT		
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2023
Cor:	BRANCA		
Combustível:	DIESEL		
Número do Chassi:	WV1DA42H6PA013404REMREM		
Número do Motor:	DDX208178		
Município:	IBIA		

Odômetro:	122.444
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Autus Chevrolet - Uberaba
Proprietário Veículo:	SILO CEREAIS SAO JOSE LTDA

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

⚠ Chassi REMARCADO *REM, Conforme Docto. (CRLV) Apresentado pelo Cliente na data da Realização do Serviço.

✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.

✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.

Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: PARABRISA TRINCADO. AMASSADO NA TAMPA TRASEIRA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SIS6E16

Modelo: I/VW AMAROK V6 COMFORT

Ano: 2023

Modelo: 2023


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original ● Avariado / Pequenos Danos ● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original ● Retoque de Pintura ● Repintura da Peça ● Repintura com Massa acrílica



Placa: SIS6E16

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SIS6E16**



Macro Foto Nº Chassi: **WV1DA42H6PA013404REN**




Foto do Número do Motor: **DDX208178**



Odômetro do Veículo: **122.444**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/VW AMAROK V6 COMFORT



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo






Placa: SIS6E16

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/VW AMAROK V6 COMFORT 2023 - 2023



PLACA: SIS6E16
RENAVAM: 1359364177
Nº DO CHASSI: WV1DA42H6PA013404REM
Nº DO MOTOR: DDX208178
COMBUSTÍVEL: DIESEL
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: IBIA
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Foi Necessário a REMACAÇÃO do Chassi

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)						Data: 25/05/2026
Placa: SIS6E16	Marca/Modelo: I/VW AMAROK V6 COMFORT	Ano: 2023	Modelo: 2023	Cor: BRANCA		
Combustível: DIESEL	Renavan: 1359364177	Estado: MG	Município: IBIA			
Tipo: CAMINHONETE	Potência: 258	Cilindradas: 2967	Nº Chassi: WV1DA42H6PA013404REM	Motor Fabril: DDX208178		

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 25/05/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?		Não			
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?		Não			
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?		Não			
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?		Não			

Informações da Base Estadual (DETRAN)					Data: 25/05/2026	
Placa: SIS6E16		Marca/Modelo: I/VW AMAROK V6 COMFORT		Ano: 2023	Modelo: 2023	Cor: BRANCA
Combustível: DIESEL		Renavan: 1359364177		Estado: MG	Município: IBIA	
Nº DE EIXOS: 2		Potencia: 258	Cilindradas: 2967	Nº Chassi: WV1DA42H6PA013404REMRE O Chassi Consta REMARCADO no Sistema		
Capacidade de Carga: 106		Espécie: ESPECIAL		Tipo:	CAMINHONETE	
Motor BIN: DDX208178		Motor Atual: DDX208178		Situação: CIRCULAÇÃO		

Não Consta Restrições na Base Estadual						Data: 25/05/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN?		Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo				

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 25/05/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 25/05/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 25/05/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): SILO CEREAIS SAO JOSE LTDA					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 25/05/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 25/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Foi Necessário a REMACAÇÃO do Chassi

Data: 25/05/2026

Resultado: Chassi REMARCADO *REM, Conforme Docto. (CRLV) Apresentado pelo Cliente na data da Realização do Serviço.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 25/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 25/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 25/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 25/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

