



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

DADOS DO VEÍCULO



MITSUBISHI

PLACA
SDA3F69

UF
GO

CHASSI
93XTYKL1TSCR89320

FABRICANTE
MITSUBISHI

MODELO
TRITON SPORT HPE S

COR
CINZA

ANO FAB
2024

ANO MOD
2025

COMBUSTÍVEL
DIESEL

KM
7505

RENAVAM
01416331996

MOTOR
4N15BAL9625



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA
HPE AUTOS - VISTORIA VEICULAR

ID
2220010

DATA
30/03/2026

HORA
13:31

UNIDADE
AUDITEC

CLIENTE
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

ANALISTA
JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO

VISTORIADOR
JEAN BRITES

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ OK

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
✓ OK

PAINEL
✓ OK

PAINEL CORTA FOGO
✓ OK

PARALAMA INTERNO ESQUERDO
✓ OK

PARALAMA INTERNO DIREITO
✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO
✓ OK

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO
✓ OK

COLUNA DIANTEIRA DIREITA
✓ OK

COLUNA CENTRAL DIREITA
✓ OK

COLUNA TRASEIRA DIREITA
✓ OK

CAIXA DE AR LADO DIREITO
✓ OK

COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
✓ OK

COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO
✓ OK

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
✓ OK

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO
✓ OK

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
✓ OK

LONGARINA TRASEIRA DIREITA
✓ OK

PAINEL TRASEIRO
✓ OK

CAIXA ESTEPE
✓ OK

OBSERVAÇÃO: ESTRUTURA OK.



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

ESTRUTURA




CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO




CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



FRENTE 45° LADO ESQUERDO



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME


ESTRUTURA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALA (INTERIOR)



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: OK
- 8 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 9 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 10 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 11 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 12 PARA-CHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO



OBSERVAÇÃO:
PINTURA COM APONTAMENTOS.

● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicável



TETO PINTURA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK

PLAQUETA CARROCERIA

✓ ORIGINAL

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA

✓ ORIGINAL

PLAQUETA CHASSI

✓ ORIGINAL



NÚMERO MOTOR




PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	ESTADO
MMC/TRITON SPORT HPE S	93XTYKL1TSCR89320	SDA3F69	GO
FABRICANTE	COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD
MITSUBISHI	DIESEL	2024	2025
COR	NÚMERO DO MOTOR	QUILOMETRAGEM	RENAVAM
CINZA	4N15BAL9625	7505	01416331996



Parecer Técnico:

CONFORME

Estrutura ok e apontamentos na pintura.

Possui manuais e chave principal, sem chave reserva.

Consta restrição de benefício tributário e convênio icms.

Observações:

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 30/03/2026 | 13:31


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME


FOTOS ADICIONAIS



CHAVE MATRIZ




MANUAL



PDE



RDE



PTE




RTE



ACESSÓRIO




FERRAMENTAS



PTD



RTD



PDD



RDD



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 30/03/2026 | 13:31

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME


FOTOS ADICIONAIS



ESTEPE




INTERNA TRASEIRA



INTERNA DIANTEIRA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITO



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
MMC / TRITON SPORT HPE S

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2024 / 2025

COR:
CINZA

EMPLACAMENTO:
CATALAO - GO

CONSULTA

ENTRADA:
SDA3F69

DATA REALIZAÇÃO:
30/03/2026 15:39

USUÁRIO:
JEAN BRITES

SOLICITADO POR:
AUDITEC

CÓDIGO DA CONSULTA:
4176870

TOKEN DA CONSULTA:
B54F6C50-0841-4556-BD43-D5E16D4DF907

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

MITSUBISHI / L200 TRITON SPORT HPE-
S 2.4 CD DIES. AUT

PREÇO FIPE:
R\$ 245,677.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 237,692.50

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 238,306.69

PREÇO MERCADO GO
R\$ 237,618.79



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	DADOS ESTADUAIS: MULTAS	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA	DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
REMARKETING	NADA CONSTA	ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA		



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:
DÉBITOS

REGISTROS ENCONTRADOS: 2



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS:
RESTRIÇÕES

REGISTROS ENCONTRADOS: 2

DADOS NACIONAIS:
RESTRIÇÕES

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

DADOS ESTADUAIS				
SITUAÇÃO DO VEÍCULO		EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO		NÃO		
DADOS CADASTRAIS				
PLACA		SDA3F69	CHASSI	93XTYKL1TSCR89320
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL		4N15BAL9625	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	4N15BAL9625
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO		NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	190
CILINDRADAS		2442	RENAVAM	01416331996
TIPO DE DOCUMENTO DO		CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO	NÃO INFORMADO
COMPRADOR			CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO		NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	27/11/2025
MUNICÍPIO / UF		CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO	54305743001170
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO				
MARCA/MODELO		MMC/TRITON SPORT HPE S	COR	CINZA
ANO FABRICAÇÃO		2024	ESPÉCIE	ESPECIAL
ANO DO MODELO		2025	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL		DIESEL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO		NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP GRANDE
PROPRIETÁRIOS				
PROPRIETÁRIO ANTERIOR		NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ		54305743001170		
FICHA TÉCNICA				
TIPO DE MONTAGEM		COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL		302	CAPACIDADE DE CARGA	100
CAPACIDADE MÁXIMA DE		532	TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
TRAÇÃO			CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
NÚMERO DA CARROCERIA		NÃO INFORMADO	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
QUANTIDADE DE EIXOS		2	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL		NÃO INFORMADO		
COMUNICAÇÃO DE VENDA				
DATA DE VENDA		NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO		NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	NAO CONSTA
LICENCIAMENTO			VENDA	COMUNICACAO DE VENDAS
RESTRIÇÕES				
ADMINISTRATIVA		NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO		NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO		NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO		NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	CONSTA RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
OBSERVAÇÕES		CONSTA CONVENIO ICMS		

DADOS ESTADUAIS			
DÉBITOS			
CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 8.920,88	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 274,61	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS			
PLACA	SDA3F69	CHASSI	93XTYKL1TSCR89320
NÚMERO DO MOTOR	4N15BAL9625	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	190	CILINDRADAS	2442
RENAVAM	01416331996	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO:	54305743001170

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	MMC / TRITON SPORT HPE S	ANO FRABRICAÇÃO	2024
ANO DO MODELO	2025	COMBUSTÍVEL	DIESEL
COR	CINZA	ESPÉCIE	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	NÃO INFORMADO	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	RESTRICAO TRIBUTARIO
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	
NÃO CONSTA OCORRÊNCIA	

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE

9	3	X	T	Y	K	L	1	T	S	C	R	8	9	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	93XTYKL1TSCR89320	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	BRASIL
VEÍCULO	TRITON SPORT HPE S	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	MITSUBISHI	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	TRITON SPORT HPE S
VERSÃO	SPORT HPE	MOTOR	2.4
ANO MODELO	2025	ANO FABRICAÇÃO	2024
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	022167-8/022203-8
REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	022167-8/022208-9/022207-0
VIGÊNCIA:	03/2026	ANO MODELO FIPE:	2025
MODELO FIPE:	L200 TRITON SPORT HPE-S 2.4 CD DIES. AUT	FABRICANTE FIPE:	MITSUBISHI
COMBUSTÍVEL FIPE:	DIESEL	CHASSI:	93XTYKL1TSCR89320
PREÇO FIPE:	R\$ 245.677,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ R\$ 132.164,62
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	3
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2025	2026
R\$ 267.363,00	R\$ 245.677,00
OKM	↓ -8.11%
	↓ -8.11%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)



NOME:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
LTDA

DOCUMENTO:
CNPJ - 54305743001170

DATA DE PROCESSAMENTO:
2025-11-27

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.