



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

DADOS DO VEÍCULO



PLACA
SCA9A35

UF
GO

CHASSI
JSAGJB74VN5100843

FABRICANTE
SUZUKI

MODELO
SUZUKI JIMNY SIE
4YOUA

COR
CINZA

ANO FAB
2021

ANO MOD
2022

COMBUSTÍVEL
GASOLINA

KM
9.999.999.999

RENAVAM
01318807988

MOTOR
K15B1170292



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS DE MULTAS

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA	ID	DATA
HPE AUTOS - VISTORIA VEICULAR	2255269	19/05/2026
HORA	UNIDADE	CLIENTE
14:20	AUDITEC	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ANALISTA	VISTORIADOR	
MELQUESEDEQUE COSTA	MELQUESEDEQUE COSTA	

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA ✓ OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA ✓ OK	PAINEL ✓ OK
PAINEL CORTA FOGO ✓ OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO ✓ OK	PARALAMA INTERNO DIREITO ✓ OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO ✓ OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO ✓ OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA ✓ OK
COLUNA CENTRAL DIREITA ✓ OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA ✓ OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO ✓ OK
COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ✓ OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO ✓ OK	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA ✓ OK
CAIXA DE AR LADO ESQUERDO ✓ OK	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA ✓ OK	LONGARINA TRASEIRA DIREITA ✓ OK
PAINEL TRASEIRO ✓ OK	CAIXA ESTEPE ✓ OK	



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME


ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO



CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



FRENTE 45° LADO ESQUERDO



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

ESTRUTURA




TRASEIRA 45° LADO DIREITO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA
MALA (INTERIOR)



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PINTURA

- 1 CAPÔ: OK
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: OK
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL
- 7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 8 PORTA TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL
- 9 PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK
- 10 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 11 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: OK
- 12 PARA-CHOQUE TRASEIRO: OK



● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicavel



TETO PINTURA

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

✓ ORIGINAL



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

ETIQUETAS



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA DIREITA: NÃO APLICÁVEL

LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK

PLAQUETA CARROCERIA

⚠ NÃO APLICÁVEL

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA

⚠ NÃO APLICÁVEL

PLAQUETA CHASSI

⚠ NÃO APLICÁVEL



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

IDENTIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO: VEÍCULO NÃO LIGA, POSSUI TODOS ITENS DE SEGURANÇA, MANUAL E CHAVE PRINCIPAL PRESENTE




NÚMERO MOTOR




PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

VEÍCULO

MODELO I/SUZUKI JIMNY SIE 4YOUA	CHASSI JSAGJB74VN5100843	PLACA SCA9A35	ESTADO GO
FABRICANTE SUZUKI	COMBUSTÍVEL GASOLINA	ANO FAB 2021	ANO MOD 2022
COR CINZA	NÚMERO DO MOTOR K15B1170292	QUILOMETRAGEM 9.999.999.999	RENAVAM 01318807988



Parecer Técnico:

CONFORME

Estrutura OK - Pintura com apontamentos /

Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada /

Veículo sujo no momento da vistoria, podendo ocultar algumas avárias /

Consta Débitos / Renainf /

Observações:

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04



Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 14:20

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS





Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 14:20


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS



ITENS DE SEGURANÇA COMPLETO



MANUAL E CHAVE PRINCIPAL





DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
SUZUKI / JIMNY SIE 4YOUA

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2021 / 2022

COR:
CINZA

EMPLACAMENTO:
CATALAO - GO

CONSULTA

ENTRADA:
SCA9A35

DATA REALIZAÇÃO:
19/05/2026 18:15

USUÁRIO:
MELQUESEDEQUE COSTA

SOLICITADO POR:
AUDITEC

CÓDIGO DA CONSULTA:
4286282

TOKEN DA CONSULTA:
E08EA29F-8CA8-420B-89ED-083CE826B08A

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

SUZUKI / JIMNY SIERRA 4YOU ALLGRIP
1.5 16V MEC.

PREÇO FIPE:
R\$ 132,266.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 127,967.36

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 128,298.02

PREÇO MERCADO GO
R\$ 127,927.68



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

DADOS ESTADUAIS: RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL

NADA CONSTA

DADOS ESTADUAIS: MULTAS

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

DECODIFICAÇÃO

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

DUPLICIDADE DE MOTOR

NADA CONSTA

REMARKETING

NADA CONSTA

ROUBO/FURTO ATIVO

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 1

NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:

REGISTROS ENCONTRADOS: 2

DÉBITOS



ITENS DE RESTRIÇÃO

NÃO HÁ ITENS

DADOS ESTADUAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	SCA9A35	CHASSI	JSAGJB74VN5100843
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	K15B1170292	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	K15B1170292
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	108
CILINDRADAS	1462	RENAVAM	01318807988
TIPO DE DOCUMENTO DO COMPRADOR	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO CRV/CRLV	NÃO INFORMADO
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	23/08/2022
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO	54305743001170

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	SUZUKI/JIMNY SIE 4YOUA	COR	CINZA
ANO FABRICAÇÃO	2021	ESPÉCIE	MISTO
ANO DO MODELO	2022	NÚMERO DE PASSAGEIROS	4
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	AU - SUVs

PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	54305743001170		

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL	143	CAPACIDADE DE CARGA	33
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	273	TIPO DE CARROCERIA	JIPE
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	JIPE
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO

COMUNICAÇÃO DE VENDA

DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA	NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 4.408,17	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 274,61	MULTAS	R\$ 0,00
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	EM CIRCULAÇÃO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	SCA9A35	CHASSI	JSAGJB74VN5100843
NÚMERO DO MOTOR	K15B1170292	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	108	CILINDRADAS	1462
RENAVAM	01318807988	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO:	54305743001170

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	SUZUKI / JIMNY SIE 4YOUA	ANO FRABRICAÇÃO	2021
ANO DO MODELO	2022	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
COR	CINZA	ESPÉCIE	MISTO
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	4	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULAÇÃO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	NÃO INFORMADO	TIPO DE VEÍCULO	UTILITARIO
PESO BRUTO TOTAL	1.43	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	2.73
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	NADA CONSTA		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito. Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE

J	S	A	G	J	B	7	4	V	N	5	1	0	0	8	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	JSAGJB74VN5100843	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	JAPAO
VEÍCULO	SUZUKI JIMNY SIE 4STYA	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	SUZUKI	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	JAPAO
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	SUZUKI JIMNY SIE 4STYA
VERSÃO	NÃO INFORMADO	MOTOR	1.5
ANO MODELO	2022	ANO FABRICAÇÃO	2021
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	028077-1/028078-0
REGIÃO GEOGRÁFICA	JAPAO	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	028077-1/028078-0
VIGÊNCIA:	5/2026	ANO MODELO FIPE:	2022
MODELO FIPE:	JIMNY SIERRA 4YOU ALLGRIP 1.5 16V MEC.	FABRICANTE FIPE:	SUZUKI
COMBUSTÍVEL FIPE:	GASOLINA	CHASSI:	JSAGJB74VN5100843
PREÇO FIPE:	R\$ R\$ 132.266,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ R\$146,397.33
PREÇO FINANCEIRA:	R\$127,398.00	QUANTIDADE DE REGISTROS:	2
VERSÃO:	4YOU ALLGRIP 4X4 1.5 16V MT5	CAMBIO:	MECANICO
POTÊNCIA:	108	ACESSÓRIO:	COMPLETO
PORTAS:	2	CONFIGURAÇÃO:	SUV COMPACTO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

OBS: A PRIMEIRA LINHA PERCENTUAL É REFERENTE AO ANO ANTERIOR, A SEGUNDA É REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO TOTAL

2025	2026
R\$ 142.649,00	R\$ 145.209,00
OKM	↑ 1.77%
	↑ 1.77%

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)



NOME:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
LTDA

DOCUMENTO:
CNPJ - 54305743001170

DATA DE PROCESSAMENTO:
2022-08-23

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 04707904-6

MARCA	SUZUKI	MODELO	JIMNY SIERRA
CÓDIGO	04707904-6	ANO	2022
CAMBIO	AUTOMATICO	COMBUSTIVEL	GAS.
CONFIGURACAO	SUV COMPACTO	POTENCIA	108
ACESSORIO	COMPLETO	VERSAO	4YOU ALLGRIP 4X4 1.5 16V AT4
PORTA	2	PRECO	R\$141,066.00

VERSÃO 2: 04707903-4

MARCA	SUZUKI	MODELO	JIMNY SIERRA
CÓDIGO	04707903-4	ANO	2022
CAMBIO	AUTOMATICO	COMBUSTIVEL	GAS.
CONFIGURACAO	SUV COMPACTO	POTENCIA	108
ACESSORIO	BASICO	VERSAO	4YOU ALLGRIP 4X4 1.5 16V AT4
PORTA	2	PRECO	R\$138,300.00

VERSÃO 3: 04707901-0

MARCA	SUZUKI	MODELO	JIMNY SIERRA
CÓDIGO	04707901-0	ANO	2022
CAMBIO	MECANICO	COMBUSTIVEL	GAS.
CONFIGURACAO	SUV COMPACTO	POTENCIA	108
ACESSORIO	BASICO	VERSAO	4YOU ALLGRIP 4X4 1.5 16V MT5
PORTA	2	PRECO	R\$124,900.00

VERSÃO 4: 04707902-2

MARCA	SUZUKI	MODELO	JIMNY SIERRA
CÓDIGO	04707902-2	ANO	2022
CAMBIO	MECANICO	COMBUSTIVEL	GAS.
CONFIGURACAO	SUV COMPACTO	POTENCIA	108
ACESSORIO	COMPLETO	VERSAO	4YOU ALLGRIP 4X4 1.5 16V MT5
PORTA	2	PRECO	R\$127,398.00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.

- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.