



Dados do Cliente/Interessado

Nome: RENATA CAMPOLIM CAMARGO

CPF/CNPJ: 646.221.266-72

Telefone:

E-mail:



Dados do Veículo

Marca: JEEP

Modelo: RENEGADE LIMITED AT

Ano Fab. / Modelo: 2017 / 2018

Cor: BRANCA

Placa: QNQ8629

Município: FRUTAL-MG

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

KM: 142.796

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	988611132JK149783	988611132JK149783	988611132JK149783	✓
Motor	552771353220330	552771353220330	552771353220330	✓
Câmbio				



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

✓ 420 - AUSENTE - NÃO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS FABRICADO A PARTIR DE 1999

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO

✓ 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG



CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

✓ 801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

9.2 - QUILOMETRAGEM

✓ 920 - A QUILOMETRAGEM INFORMADA SE REFERE A REGISTRADA NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.

Observações

-PARA-BRISA TRINCADO
-PARACHOQUE DIANTEIRO RECUPERADO
-LONGARINA DIANTEIRA DIREITA ESTÁ DESCASCADA, POSSÍVEL MANUTENÇÃO NO COFRE DO MOTOR.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG



CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO INTERNO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



MEDIÇÃO DO APARELHO



AVARIA



AVARIA



CARROCERIA



CARROCERIA




AVARIA



AVARIA



AVARIA



ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



TRASEIRA 45°



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



HODÔMETRO



QR CODE/LACRE



ETIQUETA (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO



PLACA TRASEIRA



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES


CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198


Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador


LONGARINA D.D



LONGARINA D.D



LONGARINA D.E




LONGARINA T.D



LONGARINA T.E



INFERIOR - TRASEIRA



COMPARTIMENTO PORTA-MALAS



COMPARTIMENTO PORTA-MALAS



PAINEL CHAVE VIRADA



PAINEL LIGADO



PARA-BRISA



TORRE AMORTECEDOR DD



ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

TORRE AMORTECEDOR D.E



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



DATA FABRICAÇÃO VIDRO



MACACO/CHAVE RDS/TRIÂNGULO



PAINEL TZ / JUNÇÃO ASSOALHO



PAINEL TZ / JUNÇÃO ASSOALHO



MEDIÇÃO - CAPÔ



MEDIÇÃO - PARA-LAMA D.E



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

MEDIÇÃO - PARA-LAMA D.D



MEDIÇÃO - PORTA D.E



MEDIÇÃO - PORTA D.D



MEDIÇÃO - PORTA T.E



MEDIÇÃO - PORTA T.D



MEDIÇÃO - LATERAL T.E



MEDIÇÃO - LATERAL T.D



MEDIÇÃO - TAMPA TZ.



MEDIÇÃO-COLUNA MEIO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador

PNEU TRASEIRO DIREITO



MEDIÇÃO - CAIXA DE AR L.E



ESTEPE



CAIXA DE AR LD



CAIXA DE AR L.E



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



PARALAMA INTERNO



PARALAMA INTERNO



COMPARTIMENTO MOTOR



PLACA DIANTEIRA



SERVIÇO EXECUTADO



ORIGINAL VISTÓRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES


CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG



CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.


ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador




ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES

CNPJ: 50.260.037/0001-27

Telefone: (11) 9661-6198

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 242
Centro - Frutal/MG

CESAR DE OLIVEIRA
Vistoriador



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: QNQ8629



DATA DA PESQUISA: 18/05/2026



16:31:04



DATA DA IMPRESSÃO: 19/05/2026



10:31:41



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2017**
MARCA / MODELO: **JEEP/RENEGADE LIMITED AT**
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **CAMIONETA**

ANO MODELO: **2018**
COR: **BRANCA**
ESPÉCIE: **MISTO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1800	POTÊNCIA:	139
CAPAC. DE CARGA:	40	CMT/PBT:	226/186
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	23/05/2024	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	FRUTAL-MG	RENAVAM:	1140223272
CHASSI:	988611132JK149783	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULAÇÃO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	552771353220330
------------------	----------------------	-----------	------------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	552771353220330
CARROCERIA:	92205566		

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:	RENATA CAMPOLIM CAMARGO
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	QNQ8629	CHASSI:	988611132JK149783
MARCA/MODELO:	JEEP/RENEGADE LIMITED AT	ANO FAB/MODELO:	2017/2018
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Camioneta	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	FRUTAL / MG	UF ORIGEM:	SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	552771353220330	POTÊNCIA:	139
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	226.0
CILINDRADAS:	1800	TIPO CARROCERIA:	NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	0	PESO BRUTO TOTAL:	186.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	40.0
NUM. EIXO TRAS.:			

HISTÓRICO DE CSV



HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

Recomendamos verificar a existência de CSVs, diretamente no site:

<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/consultas/veiculo>

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**ORIGINAL VISTORIAS DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.