



Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado



Reparado



Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Veículo sem
restrições



Sem informações de
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora



Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo: Circulação	Situação Chassi: Normal	Chassi: 8AJBA3CD5R1787376	Marca/Modelo: I TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	Motor: 1GDG417519			
Cor: Cinza	Cambio: *****	Cilindradas: 2755	Carroceria: Aber c dup	Especie: Particular	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 1365949572
Combustivel: Diesel	Placa: SIZ8128	Potência Motor: 204	Cap. de Passageiros: 005	Cap. de Carga: ****	Procedência: 2	Nra. Eixos: ****	
C.M.T.: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: Uberlandia	Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: ****		
Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: *****				



Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição 1:	Nada Consta	DER:	Não verificado
Restrição 2:	Nada Consta	DERSA:	Não verificado
Restrição 3:	Nada Consta	DETRAN:	Não verificado
Restrição 4:	Nada Consta	IPVA:	Não verificado
Outras Restrições	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Não verificado	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta



Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



45° Frontal




45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro





Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM


Tel.: (27) 3072-8905



ETA - Coluna da Porta




ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Estampador	
CNPJ	04.684.927/0001-49
Razão Social	MARISA FERNANDES
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SIZ8128
Chassi final	87376
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLÂNDIA
Marca/Modelo	I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	CINZA

VIO 1

Dados da Estampagem	
Placa	SIZ8128
Número de Série do QR Code	230702075507309
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLÂNDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	23/10/2023 16:22:41
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	06.947.565/0001-67
Razão Social	BLANKS



Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8I28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar


CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM


Tel.: (27) 3072-8905



CRLV



Numero VIS do vidro




Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Painel Traseiro





Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Pintura e Lataria

85%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Visão Superior



Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Avariado
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Avariado
15 Paralamas Traseiro / D	Reparado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Nada Consta



Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2




Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5




Imagem Adicional 6





Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128


Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta





Recuperado



Reparado



Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8I28

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 112095



25/10/2025



11:19

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 62.897

COR: Cinza

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIZ8128

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: Osaka Uberlandia João Pinheiro

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.