



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	OUC3J06	Estado:	MG
Renavam:	539420700		
Marca/Modelo:	CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4		
Ano de Fabricação:	2012	Modelo:	2013
Cor:	Cinza		
Combustível:	Diesel		
Número do Chassi:	9BG156MH0DC446665		
Número do Motor:	V1A031031		
Município:	CAPINÓPOLIS		

Odômetro:	282.203
Emplacamento:	Piauí
Solicitante Laudo:	Saga - Off Roads
Proprietário Veículo:	RODRIGO JESUS PARREIRA DA SILVA
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Vidro Traseiro: ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ⚠ SIM, O Veículo JÁ FOI arrematado em Leilão, VIDE CONSULTA!
Data: 15/01/2025 Comitente: TOYOTA Condição: Não Informada pela base

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÃO (ARREMATADO EM LEILÃO)

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA GERAL.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)

O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está pago? ✓ SIM, Seguro DPVAT está PAGO

licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago

Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação

Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo

Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda

Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: OUC3J06

Modelo: CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4

Ano: 2012

Modelo: 2013

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: OUC3J06

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **OUC3J06**



Macro Foto Nº Chassi: **9BG156MH0DC446665**





Foto do Número do Motor: **V1A031031**



Odômetro do Veículo: **282.203**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK




Foto Frente do Veículo: CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: OUC3J06

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto Opcional



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: OUC3J06

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)




➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4 2012 - 2013



PLACA: OUC3J06
RENAVAM: 539420700
Nº DO CHASSI: 9BG156MH0DC446665
Nº DO MOTOR: V1A031031
COMBUSTÍVEL: Diesel
COR DO VEÍCULO: Cinza
MUNICÍPIO: CAPINÓPOLIS
ESTE VEÍCULO TEM: 14 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **SIM, Seguro DPVAT está PAGO**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Sim este veículo já foi à Leilão!**
Qual estado foi emplacado? **Piauí**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 140000 - KM Rodados

Media - 210000 - KM Rodados

Alta - 280000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 29/05/2026

Placa: **OUC3J06** Marca/Modelo: **CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4** Ano: **2012** Modelo: **2013** Cor: **Cinza**
Combustível: **Diesel** Renavan: **539420700** Estado: **MG** Município: **CAPINÓPOLIS**
Tipo: **Utilitário** Potência: **180** Cilindradas: **2800** Nº Chassi: **9BG156MH0DC446665** Motor Fabril: **V1A031031**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 29/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 29/05/2026

Placa: **OUC3J06** Marca/Modelo: **CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4** Ano: **2012** Modelo: **2013** Cor: **Cinza**
Combustível: **Diesel** Renavan: **539420700** Estado: **MG** Município: **CAPINÓPOLIS**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **180** Cilindradas: **2800** Nº Chassi: **9BG156MH0DC446665** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **60** Espécie: **Misto** Tipo: **Utilitário**
Motor BIN: **V1A031031** Motor Atual: **V1A031031** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 29/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 29/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Piauí

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 29/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 29/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **RODRIGO JESUS PARREIRA DA SILVA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 29/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 29/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 29/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão

Data: 29/05/2026

Resultado: **Atenção!!! - Em nossas bases consta que este veículo JÁ FOI arrematado em LEILÃO**

Data Leilão: 15/01/2025

Comitente: TOYOTA

Condição: Não Informada pela base



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 29/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

SIM, Seguro DPVAT está PAGO

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 29/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 29/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
745-50	07/05/26	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
------	------	----------------------	-------

Valor das Autuações: R\$ 130,16

Valor Total dos Débitos: R\$ 130,16

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

