



Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Legenda do Sistema



Verificado



Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

75%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente



Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta



Recuperado




Reparado




Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo sem
restrições



Sem informações de
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora



Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

EM CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

98867512NPKL91222

Marca/Modelo

JEEP COMPASS LONG TF

Motor

463485690254368

Cor:

AZUL

Cambio:

Cilindradas:

1332

Carroceria:

Especie:

CAMIONETA

Ano Produção:

2022

Ano Produção:

2023

Renavam:

01329822568

Combustivel:

ALC/GASOL

Placa:

RVS8A88

Potência Motor:

185

Cap. de Passageiros:

5

Cap. de Carga:

198

Procedência:

NACIONAL

Nra. Eixos:

C.M.T:

238

Montagem:

Cidade da Placa:

UBERLANDIA / MG

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:

CARLOS CARDOSO JUNIOR



Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição 1:	Nada Consta	DER:	Não verificado
Restrição 2:	Nada Consta	DERSA:	Não verificado
Restrição 3:	Nada Consta	DETRAN:	Não verificado
Restrição 4:	Nada Consta	IPVA:	Não verificado
Outras Restrições	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Não verificado	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Não verificado	Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: Nada consta

Débitos: Nada consta

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Nada Consta



Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro





Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo


CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Número de Série OR Code:	220902061879362
Placa:	RVS8A88
Dados da Estampagem	
Placa	RVS8A88
Número de Série do QR Code	220902061879362
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	06/12/2022 09:35:47
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	06.947.565/0001-67
Razão Social	BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

VIO 1

CNPJ	06.947.565/0001-67
Razão Social	BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Estampador	
CNPJ	04.684.927/0001-49
Razão Social	MARISA FERNANDES
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	RVS8A88
Chassi final	91222
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS LONG TF
Ano Fabricação	2022
Ano Modelo	2023
Cor	AZUL



Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



CRLV

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DNIT

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO REGISTRO: 01329822568
PLACA: RVS8A88
ANO FABRICAÇÃO: 2022
ANO MODELO: 2023
NÚMERO DO REN: 244083690577

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLV: 65651318402

VEÍCULO: JEEP/COMPASS LONG TF
SÉRIE/TIPO: MISTO CAMIONETA
PLACA ANTICIPAÇÃO: 98867512NPKL91222
COR PREDOMINANTE: AZUL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA PARTICULAR
POTÊNCIA/CLASSE: 185CV/1332
VEÍCULO: 463485690254368
SÉRIE: 2.38
2.05P
NÃO APLICÁVEL
CARLOS CARDOSO JUNIOR
CPF/CNPJ: 308.104.038-89

LOCAL: Uberlândia MG
DATA: 22/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN


CAI: TRAB: ☐ OUTRA QUANTIDADE: ☐ DOCUMENTO: ☐ CERTA ÚNICA: ☐ TRANSFERIDO: ☐

REPARO OBRIGATORIO AO: ☐ CUSTO DO: ☐ CUSTO EXTENSO: ☐
RENTO NACIONAL DE SAUDE (RNS) RNS RNS RNS
REPARO OBRIGATORIO AO: ☐ VALOR DO RNS: ☐ VALOR TOTAL A SER PAGOS: ☐
DESEMPENHO NACIONAL DE: ☐ VALOR DO RNS: ☐ VALOR TOTAL A SER PAGOS: ☐

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

15:21

← Detalhamento

Código de Segurança do CLV: 65651318402

Número do CRLV: 244083690577

UF: MG

Renavam: 01329822568

RNTRC: 2025

Exercício: 2025

Nome: CARLOS CARDOSO JUNIOR

CPF/CNPJ: 30810403889

Placa: RVS8A88

Chassi: 98867512NPKL91222

Espécie: MISTO

Tipo: CAMIONETA

Assoalho com Painel Traseiro





Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88


Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Pintura e Lataria

75%

Class

B

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado


Repintado

Avariado

Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Reparado
8 Paralamas Esquerdo	Repintura
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Repintura
20 Paralamas Direito	Nada Consta



Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88


Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:



Nada Consta





Recuperado



Reparado



Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta



Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria - 113035



14/11/2025



16:21

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 53.527

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2022

PLACA: RVS8A88

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.