

Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem informações roubo/furto	Identificação Veicular	Indício de acidente grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 5/39

E



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 6/12

C



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (6)	Recuperado (0)	Repintura (1)	Reparado (0)	Avariado (5)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717
COR: CINZA
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BGEP76B0RB131690	Marca/Modelo: CHEV TRACKER 12T A PR	Motor: L4K*231714146*	Cor: CINZA	Cambio: *****		
Cilindradas: 1200	Carroceria: *****	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2023	Ano Produção: 2024	Renavam: 01363210260	Combustivel: ALC/GASOL	Placa: SIH9D51	Potência Motor: 133
Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 160	Procedência: NACIONAL	Nra. Eixos: ****	C.M.T: 160	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERABA / MG	Cidade da Placa: ****	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: JOSE DE DEUS MIRANDA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Não verificado	Histórico de Roubo e Furto:	Não verificado
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Detectado		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: IPVA, Consta débito
Estrutura: Resolução 810: media monta, **Painel Traseiro:** recuperado, **Assoalho Traseiro:** recuperado, **Longarina Traseira Direita:** reparado
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira




Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

55%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7 Capô	Avariado
8 Paralamas Esquerdo	Nada Consta
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Avariado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Avariado

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Repintura
15 Paralamas Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Avariado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Avariado
20 Paralamas Direito	Nada Consta

Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

3%

Class

E





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Recuperado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Reparado
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Recuperado

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM


Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

CNPJ	25.296.947/0001-12
Razão Social	AVANTE INDUSTRIA DE PLACAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	SIH9D51
Chassi final	31690
UF Jurisdição	MG
Município	UBERABA
Marca/Modelo	CHEV/TRACKER 12T A PR
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	CINZA

VIO 1

Placa	SIH9D51
Número de Série do QR Code	230502072408265
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	BELO HORIZONTE
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	26/07/2023 13:15:09
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
Fabricante	
CNPJ	06.947.565/0001-67
Razão Social	BLANKS INDUSTRIA E

Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Cilindradas	1200
Categoria	PARTICULAR
Cor	CINZA
Motor	L4K*231714146*
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	1.6
Capacidade Máxima de Tração	1.6
Eixos	
Local	UBERABA
Data de Emissão	

Assolho com Pannel Traseiro



Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3




Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5




Imagem Adicional 6



Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Vistoria - 114958

23/12/2025

09:27

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 55.717

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIH9D51

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ailton Donizeti de Paula

Solicitante: Osaka Uberlandia João Pinheiro

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

