

Vistoria - 243981

21/05/2026 15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições:Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas:Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 1/39 **B**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
 Torres Travessas Vidros Chassi Motor

Pintura/Lataria
Itens: 7/12 **C**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Nada Consta (5) Recuperado (2) Repintura (1) Reparado (4) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: EM CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 8ADUEFC23RG523511	Marca/Modelo: PEUGEOT 208 STYLE MT	Motor: 46353105*8583084*	Cor: AZUL
Cambio: *****	Cilindradas: 999	Carroceria: *****	Especie: AUTOMOVEL	Ano Produção: 2023	Ano Modelo: 2024
Renavam: 01357676066	Combustivel: ALC/GASOL	Placa: SIP7H20	Potência Motor: 75	Cap. de Passageiros: 5	Cap. de Carga: 150
Procedência: IMPORTADO	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: 200	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG
Comunicação de Vendas: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: RENATO JOSE CLAUDIO

Itens consultados e restrições - Realizado em 21/05/2026 -15:47

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENAÇÃO

Débitos: Nada consta

Estrutura: Travessas de Reforço Dianteira Esquerda: reparado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874
COR: AZUL
ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural
Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Repintura
8 Paralamas Esquerdo	Recuperado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Reparado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Recuperado

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Reparado
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Reparado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Nada Consta
20 Paralamas Direito	Reparado

Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamo Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação de Pintura
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B



Estado da peça:



Nada Consta





Recuperado



Reparado



Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Reparado
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 243981

 21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangolo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br



Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Vistoria - 243981

 21/05/2026

 15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Vistoria - 243981

21/05/2026

15:49

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 50.874

COR: AZUL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

PLACA: SIP7H20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: BYD Uberlândia (Dealer)

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

