

Modelo do veículo: NIVUS HL TSI

Nº da vistoria: 878389

VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PATROCÍNIO



Placa:



Vistoria



Consulta



VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PA1



0



Placa:
SSG2J96

Cor:
CINZA

Ano de fabricação:
2023

Data da vistoria:
15/05/2026

UF:
MG

Capacidade:

Ano do modelo:
2024

Fabricante:
VW

Modelo:
NIVUS HL TSI

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA

Km:
28861

Renavam:
01376272013

Câmbio:

Motor:
DHS680822

Chassi:
9BWCH6CH7RP034361

Vistoriador:
MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

Unidade:
Patrocínio

Dados do solicitante:
MOTO MINAS LTDA - 17.840.299/0001-95

Dados do proprietário:
ELIANE MARTINS DUARTE - 113.903.806-02

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)



Pintura (11 itens
verificados)



Estrutura (26
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Tampa Tras.
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda
- Coluna Central Direita
- Painel Frontal
- Painel Traseiro
- Caixa De Ar Direita



Frente




Traseira



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00



Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

COLUNA DIANTEIRA DIREITA
- FOLHA EXTERNA SUBSTITUIDA

COLUNA CENTRAL DIREITA
- FOLHA EXTERNA SUBSTITUIDA

COLUNA TRASEIRA DIREITA
- FOLHA EXTERNA SUBSTITUIDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
- FOLHA EXTERNA SUBSTITUIDA

COLUNA CENTRAL ESQUERDA
- FOLHA EXTERNA SUBSTITUIDA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
- FOLHA EXTERNA SUBSTITUIDA

PAINEL FRONTAL
- AMASSADO



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Recuperado
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Recuperado
9 - Painel frontal superior	● Recuperado
11 - Caixa de Ar Direito	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Recuperado
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro


Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Recuperado
8 - Coluna central direita	● Recuperado
10 - Painel traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Recuperado
20 - Painel corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Tampa Do Porta Malas		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralama Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
9BWCH6CH7RP034361

Nº do chassi (Veículo)
9BWCH6CH7RP034361

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
DHS680822

Nº do motor (Veículo)
DHS680822

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI**ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA**

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**

Regravado, porém coincide com o n° do chassi

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA**CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA**

Veículo examinado apresenta Ponto (os) Avariado(os) / Recuperado (os)

PLACA**Placa**

Original, dentro dos padrões do fabricante

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO**REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO**

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV**CRLV/CRV**

Em conformidade


Observações

Durante a inspeção técnica das colunas A, B e C, em ambos os lados do veículo, foi constatada a possível substituição da folha externa do arco lateral. Verificou-se separação entre as chapas/folhas estruturais. Em decorrência desta condição, foram identificados pontos de solda fora do padrão original de fábrica, bem como pequenos cortes e reparos localizados na estrutura analisada.

Constatou-se ainda a substituição dos faróis dianteiros e indícios de recuperação/reparo na alma do para-choque dianteiro (barra de proteção), divergindo das características originais de fabricação.



Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro




FRENTE ESQUERDO 45°



TRASEIRA DIREITA 45°




Placa



LACRE PLACA / QR CODE



Fotos



PAINEL TRASEIRO



ETIQUETA BATENTE PORTA



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



Fotos



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



O

Fotos




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO VIGIA



TETO



CAIXA DE ESTEPE




VIDRO PARABRISA (INTEIRO)



Fotos



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




FAROL L.E SUBSTITUIDO



FAROL LD SUBSTITUIDO



ALMA L.E (BARRA DE PROTEÇÃO) COM AVARIA



RADIADOR SUSBTITUIDO



ALMA L.D (BARRA DE PROTEÇÃO) COM AVARIA



Fotos



PARACHOQUE SUBSTITUIDO



MEDIÇÃO DE PINTURA ARCO LADO ESQUERDO



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL ESQUERDA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



MEDIÇÃO DE PINTURA PARA LAMA ESQUERDO



Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA PARA LAMA DIREITO



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL DIREITA



MEDIÇÃO DE PINTURA TAMPA TRASEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA CAPÔ




Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA TETO




MEDIÇÃO DE PINTURA COLUNA C L.E RECUPERADO




POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



MEDIÇÃO DE PINTURA COLUNA A L.E RECUPERADO



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA




POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA COLUNA B L.E RECUPERADO



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



MEDIÇÃO DE PINTURA COLUNA A L.D RECUPERADO



MEDIÇÃO DE PINTURA COLUNA C L.D RECUPERADO




Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA COLUNA B L.D RECUPERADO



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA




POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



FOLHA EXTERNA L.E SUSBTITUIDA



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



Fotos



POSSIVEL CORTE DE SEPARAÇÃO DE FOLHA



MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

KAWAN DE MORAES DIAS

Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00



CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PATROCÍNIO

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço VISTORIA CAUTELAR - AGRAMAX PATROCÍNIO, emitido pela AGRAMAX PATROCINIO.


Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 15/05/2026 | N° da vistoria: 878389

Marca/modelo: VW/NIVUS HL TSI | Placa: SSG2J96

Nome Fantasia: AGRAMAX PATROCINIO

Endereço: Rua Professor João de Melo, 762 - São Benedito, Patrocínio, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou câmbio e seus acessórios, do veículo vistoriado, bem como não é realizada a conferência da numeração do câmbio.



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SSG2J96
MARCA/MODELO:
VW/NIVUS HL TSI

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023/2024
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS ✓	 BASE NACIONAL ✓	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES ✓	 PARECER TÉCNICO ✓	 RENAINF ✓	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO ✓	 SISCSV ✓	 CRED GRAVAME 2 ✓
 LEILÃO BASE COMERCIAL ✓	 LEILÃO PLUS ✓	 INDÍCIO DE SINISTRO ✓	 DECODIFICADOR + FIPE ✓	 SISCSV - SINISTRO ●			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SSG2J96	COR: CINZA	TIPO: AUTOMOVEL
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 128CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: SSG2J96	MUNICÍPIO: PATROCINIO
CHASSI: 9BWCH6CH7RP034361	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/04/2025	COR: CINZA
MARCA: VW/NIVUS HL TSI	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: AUTOMOVEL	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ELIANE MARTINS DUARTE

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



SEM RISCO

BASE NACIONAL

PLACA: SSG2J96	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BWCH6CH7RP034361	Nº DO MOTOR: DHS680822
RENAVAM: 01376272013	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: PATROCINIO/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA:	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 999
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 205	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: VW/VW/NIVUS HL TSI	PBT: 165
POTÊNCIA: 128	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: SSG2J96	CHASSI: 9BWCH6CH7RP034361
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: PATROCINIO/MG
FABRICANTE: VW	MARCA/MODELO: VW/NIVUS HL TSI
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 999	POTÊNCIA: 128
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA:	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL): DHS680822
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 165	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 205	RENAVAM:

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2023 ATÉ 15/05/2026



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SSG2J96	CHASSI: 9BWCH6CH7RP034361
ANO FABRICAÇÃO: 2023	ANO MODELO: 2024
CMC: 0	CMT: 2.05
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 999	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 05
COR: CINZA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 100245
MARCA/MODELO: VW/NIVUS HL TSI	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4961
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: PATROCINIO	QTD. EIXOS: 2
PBT: 1.65	POTÊNCIA: 128
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 113*****02	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 02/04/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: ELIANE MARTINS DUARTE	POSSUIDOR DOCUMENTO: 113*****02
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: ELIANE MARTINS DUARTE	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01376272013	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO	
	SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
--	--

RESULTADO: REGISTROS NÃO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9BWCH6CH7RP034361

FABRICANTE: VW

ANO DE FABRICAÇÃO: 2023

ANO DO MODELO: 2024

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 2

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

PAÍS: BRASIL

LOCAL DA FÁBRICA: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: NIVUS HL TSI

VERSÃO:

MOTOR: 1.0

PESO BRUTO: 165

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 005525-5

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: VW - VOLKSWAGEN

MODELO: NIVUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT.

CÓDIGO: 005526-3

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: VW - VOLKSWAGEN

MODELO: NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT.

CÓDIGO: 005526-3

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: VW - VOLKSWAGEN

MODELO: NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT.

CÓDIGO: 005548-4

COMBUSTÍVEL: F

MARCA: VW - VOLKSWAGEN


MODELO: NIVUS SENSE 1.0 200 TSI FLEX AUT.

SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 005525-5

Valor




VALOR ATUAL

R\$ 106.364,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.60%

CÓDIGO FIPE: 005526-3




VALOR ATUAL

R\$ 117.092,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.74%

CÓDIGO FIPE: 005526-3



20 0 09/202410/202411/202412/202401/202502/202504/202506/202509/202511/202512/202504/2026		
VALOR ATUAL		
R\$ 117.092,00 (04/2026)		
DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO		
↓ 0.74%		
CÓDIGO FIPE: 005548-4		
Valor 120 100 80 60 40 20 0 10/202411/202412/202401/202502/202503/202504/202506/202509/202511/202512/202504/2026		
VALOR ATUAL		
R\$ 104.410,00 (04/2026)		
DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO		
↓ 0.68%		
? HISTÓRICO DA VISTORIA		
DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
15/05/2026	28861	VISTORIA CAUTELAR
Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.		

