



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RCH6G20	Estado:	MG
Renavam:	1259822173		
Marca/Modelo:	JEEP/COMPASS LONGITUDE D		
Ano de Fabricação:	2021	Modelo:	2021
Cor:	AZUL		
Combustível:	DIESEL		
Número do Chassi:	988675126MKG72207		
Número do Motor:	RCH6G20552616749143362		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	98.214
Emplacamento:	GOIÁS

Solicitante Laudo:	Saga - Off Roads
Proprietário Veículo:	ICARO CURVELANO PEREIRA LEMES

Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	NATANAEL YURI
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA E REPARO DE FUNILARIA NO PAINEL FRONTAL.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? Existe Multa(s)/Autuação(s)

O IPVA está quitado? SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT

licenciamento pago? SIM, o Licenciamento está Pago

Existe Alienação? Não Consta Alienação

Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo

Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda

Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado

— *Patricia Ramos* —

— *Natanael Yuri* —

IMPORTANTE!

obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: RCH6G20

Modelo: JEEP/COMPASS LONGITUDE D

Ano: 2021

Modelo: 2021

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: RCH6G20

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RCH6G20**



Macro Foto Nº Chassi: **988675126MKK72207**



Foto do Número do Motor: **RCH6G20552616749143362**



Odômetro do Veículo: **98.214**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: JEEP/COMPASS LONGITUDE D



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RCH6G20

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RCH6G20

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

JEEP/COMPASS LONGITUDE D 2021 - 2021



PLACA: RCH6G20
RENAVAM: 1259822173
Nº DO CHASSI: 988675126MKK72207
Nº DO MOTOR: RCH6G205526167491433
COMBUSTÍVEL: DIESEL
COR DO VEÍCULO: AZUL
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 5 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **GOIÁS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 50000 - KM Rodados

Media - 75000 - KM Rodados

Alta - 100000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 04/03/2026

Placa: **RCH6G20** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LONGITUDE D** Ano: **2021** Modelo: **2021** Cor: **AZUL**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1259822173** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **UTILITARIO** Potência: **170** Cilindradas: **1956** Nº Chassi: **988675126MKK72207** Motor Fabril: **552616749143362**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 04/03/2026

Placa: **RCH6G20** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LONGITUDE D** Ano: **2021** Modelo: **2021** Cor: **AZUL**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1259822173** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **170** Cilindradas: **1956** Nº Chassi: **988675126MKK72207** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **40** Espécie: **MISTO** Tipo: **UTILITARIO**
Motor BIN: **552616749143362** Motor Atual: **RCH6G20552616749143** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 04/03/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de GOIÁS

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 04/03/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 04/03/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ICARO CURVELANO PEREIRA LEMES**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 04/03/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 04/03/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 04/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações excedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.

