

Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema


O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.




Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|----------------|
| Longarinas | Colunas | Painéis | Assoalhos | Caixa de Rodas |
| Torres | Travessas | Vidros | Chassi | Motor |



Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

- | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Nada Consta (5) | Recuperado (6) | Repintura (0) | Reparado (1) | Avariado (0) |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 95PDCM61DMB002009	Marca/Modelo: CHERY TIGGO8 16TGDI	Motor: SQRF4J16ABLJ00588	Cor: PRETA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Modelo: 2021	Renavam: 01253761458	Combustivel: GASOLINA	Placa: RMN6E01	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ***	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: ARAXA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ***	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: LEANDRO OLIVEIRA LIMA			

Itens consultados e restrições - Realizado em 03/06/2026 - 16:13

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

25%

Class


D



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Recuperado
8 Paralama Esquerdo	Recuperado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14 Tampa Traseira	Recuperado
15 Paralama Traseiro / D	Reparado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Recuperado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Recuperado
20 Paralama Direito	Recuperado

Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Capô



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralama Dianteiro Direito



Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


CRLV




Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de Segurança do CLA	71024851016
Número do CRV	233732950891
UF	MG
Renavam	01253761458
RNTRC	
Exercício	2026
Nome	LEANDRO OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ	04386648682
Placa	RMN6E01

Assolho com Painel Traseiro



Vistoria - 246604

03/06/2026

17:29

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 109.256

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMN6E01

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Ivan Lucas Ferreira dos Santos

Solicitante: GAB BYD VITORIA MOTORS MG UBERLANDIA

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.



11