



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                   |         |      |
|--------------------|-------------------|---------|------|
| Placa:             | DYR5A05           | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1125606174        |         |      |
| Marca/Modelo:      | LR/EVOQUE SE      |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2017              | Modelo: | 2017 |
| Cor:               | CINZA             |         |      |
| Combustível:       | GASOLINA          |         |      |
| Número do Chassi:  | 99JVA2BG4HT001462 |         |      |
| Número do Motor:   | 015114194445204PT |         |      |
| Município:         | UBERLÂNDIA        |         |      |

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Odômetro:             | 83.331                            |
| Emplacamento:         | SÃO PAULO                         |
| Solicitante Laudo:    | Leapmotor Brasil                  |
| Proprietário Veículo: | ANTONIO JOSE PEDRO LOUREIRO COSTA |
| Conferente:           | PATRICIA RAMOS                    |
| Inspetor Técnico:     | DEIVID SILVA                      |
| Unidade:              | MATRIZ: UBERLÂNDIA                |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

— Patrícia Ramos —

— Deivid Silva —

## IMPORTANTE!

obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: DYR5A05

Modelo: LR/EVOQUE SE

Ano: 2017

Modelo: 2017

## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído





Placa: DYR5A05

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **DYR5A05**



Macro Foto Nº Chassi: **99JVA2BG4HT001462**



Foto do Número do Motor: **015114194445204PT**



Odômetro do Veículo: **83.331**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: LR/EVOQUE SE



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000






Placa: DYR5A05

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo







Placa: DYR5A05

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

LR/EVOQUE SE

2017 - 2017



PLACA: DYZR5A05  
RENAVAM: 1125606174  
Nº DO CHASSI: 99JVA2BG4HT001462  
Nº DO MOTOR: 015114194445204PT  
COMBUSTÍVEL: GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: CINZA  
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA  
ESTE VEÍCULO TEM: 9 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas  
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado  
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT  
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago  
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado  
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo  
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão  
Qual estado foi emplacado? SÃO PAULO

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 90000 - KM Rodados

Media - 135000 - KM Rodados

Alta - 180000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





## Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 11/05/2026

Placa: **DYR5A05** Marca/Modelo: **LR/EVOQUE SE** Ano: **2017** Modelo: **2017** Cor: **CINZA**  
Combustível: **GASOLINA** Renavan: **1125606174** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Tipo: **UTILITARIO** Potência: **240** Cilindradas: **1999** Nº Chassi: **99JVA2BG4HT001462** Motor Fabril: **015114194445204PT**



## Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                     |                                    |     |
|---------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: Não há | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há | Existe restrição PGFN?             | Não |



## Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 11/05/2026

Placa: **DYR5A05** Marca/Modelo: **LR/EVOQUE SE** Ano: **2017** Modelo: **2017** Cor: **CINZA**  
Combustível: **GASOLINA** Renavan: **1125606174** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **240** Cilindradas: **1999** Nº Chassi: **99JVA2BG4HT001462** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: **54** Espécie: **MISTO** Tipo: **UTILITARIO**  
Motor BIN: **015114194445204PT** Motor Atual: **015114194445204PT** Situação: **CIRCULAÇÃO**



## Não Consta Restrições na Base Estadual

Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo



## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 11/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO



## Veículo Fora do Estado de Origem

Data: 11/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



## Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 11/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ANTONIO JOSE PEDRO LOUREIRO COSTA**



## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO** Data: 11/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

**Veículo com Chassi Original (Normal)** Data: 11/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão** Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo** Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago

**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto** Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

**Não existe Recall para este Veículo** Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



**Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo**

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

