



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

DADOS DO VEÍCULO



PLACA
SEG6H20

UF
GO

CHASSI
93XDJKL1TPCN63149

FABRICANTE
MITSUBISHI

MODELO
TRITON SPO
OUTDOOR M

COR
CINZA

ANO FAB
2022

ANO MOD
2023

COMBUSTÍVEL
DIESEL

KM
0

RENAVAM
01342698794

MOTOR
4N15UY6733



RESUMO



ESTRUTURA



IDENTIFICAÇÃO



PINTURA



MOTOR



CHASSI



ITENS APROVADOS

NÃO FORAM ENCONTRADAS REMARCAÇÕES NO CHASSI

NÃO IDENTIFICAMOS INDÍCIOS DE SINISTRO

NÃO CONSTA COMO ROUBADO

NÃO POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

O VEÍCULO ESTÁ INDICADO COMO "EM CIRCULAÇÃO"

NÃO EXISTE ALIENAÇÃO ATIVA EM ANDAMENTO

NÃO POSSUI DÉBITOS ESTADUAIS

NÃO POSSUI DÉBITOS DE LICENCIAMENTO

NÃO POSSUI REGISTRO DE LEILÕES

NÃO POSSUI COMUNICADO DE VENDA



ITENS DE ALERTA

HÁ REGISTRO DE RESTRIÇÕES

DPVAT E/OU IPVA ATUAL NÃO ESTÁ QUITADO

POSSUI DÉBITOS DE MULTAS



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PROPRIETÁRIO



DOCUMENTO

VISTORIA

VISTORIA	ID	DATA
HPE AUTOS - VISTORIA VEICULAR	2255140	19/05/2026
HORA	UNIDADE	CLIENTE
11:08	AUDITEC	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
ANALISTA	VISTORIADOR	
JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO	MELQUESEDEQUE COSTA	

ESTRUTURA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA ✓ OK	LONGARINA DIANTEIRA DIREITA ✓ OK	PAINEL ✓ OK
PAINEL CORTA FOGO ✓ OK	PARALAMA INTERNO ESQUERDO ✓ OK	PARALAMA INTERNO DIREITO ✓ OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO ✓ OK	TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO ✓ OK	COLUNA DIANTEIRA DIREITA ✓ OK
COLUNA CENTRAL DIREITA ✓ OK	COLUNA TRASEIRA DIREITA ✓ OK	CAIXA DE AR LADO DIREITO ✓ OK
COLUNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ✓ OK	COLUNA CENTRAL LADO ESQUERDO ✓ OK	COLUNA TRASEIRA ESQUERDA ✓ OK
CAIXA DE AR LADO ESQUERDO ✓ OK	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA ✓ OK	LONGARINA TRASEIRA DIREITA ✓ OK
PAINEL TRASEIRO ✓ OK	CAIXA ESTEPE ✓ OK	

OBSERVAÇÃO: ESTRUTURA OK. VEÍCULO POSSUI AS BORRACHAS DOS QUADROS DAS PORTAS FIXAS, A VERIFICAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDA E POSSÍVEIS REPAROS FOI FEITA ATRAVÉS DA CANETA DE MEDIÇÃO.



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

ESTRUTURA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PAINEL TRASEIRO



CAIXA ESTEPE



PAINEL DE INSTRUMENTO (FOTO COLETADA DO BANCO TRASEIRO)



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE 45° LADO DIREITO



FRENTE 45° LADO ESQUERDO



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

ESTRUTURA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL DIREITO




LONGARINA DIANTEIRA COM PAINEL ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL DIREITO




LONGARINA TRASEIRA COM PAINEL ESQUERDO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR DIREITO



PARALAMA DIANTEIRO COM TORRE
AMORTECEDOR ESQUERDO



QUADRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

ESTRUTURA



QUADRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO COM ASSOALHO DO PORTA MALA (INTERIOR)



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04


Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

PINTURA

- 1 CAPÔ: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 2 TETO PINTURA: OK
- 3 TAMPA DO PORTA MALAS: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 4 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: OK
- 5 PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 6 PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 7 LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 8 PORTA TRASEIRA DIREITA: OK
- 9 PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 10 PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO: OK
- 11 PARA-CHOQUE DIANTEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO
- 12 PARA-CHOQUE TRASEIRO: PEQUENOS RISCOS/AMASSADO



OBSERVAÇÃO:
PINTURA COM APONTAMENTOS.

● Pintura original ● Pequenos riscos/Amassado ● Repintura ● Repintura com massa ● Avariado ● Não Aplicavel



TETO PINTURA



Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

ETIQUETAS

ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO
✓ ORIGINAL



ETIQUETA (ETA) COLUNA LADO DIREITO

VIDROS

PARA-BRISA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL

PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL

PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL

LATERAL TRASEIRA DIREITA: SEM GRAVAÇÃO

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: SEM
GRAVAÇÃO

VIDRO TRASEIRO: ORIGINAL

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: ✓

Nº CHASSI GRAVADO: X

Nº CHASSI GRAVADO: X

Nº CHASSI GRAVADO: ✓



GRAVAÇÃO VIDRO (QUALQUER VIDRO)



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO MOTOR

✓ OK

PLAQUETA CARROCERIA

✓ ORIGINAL

NÚMERO DO CHASSI

✓ OK

PLAQUETA CHASSI TRASEIRA

✓ ORIGINAL

PLAQUETA CHASSI

✓ ORIGINAL

OBSERVAÇÃO: VEÍCULO NÃO LIGA, POSSUI MANUAL E CHAVE PRINCIPAL.



NÚMERO MOTOR



PLACA TRASEIRA



LACRE DA PLACA



NÚMERO DO CHASSI



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

VEÍCULO

MODELO	CHASSI	PLACA	ESTADO
MMC/TRITON SPO OUTDOOR M	93XDJKL1TPCN63149	SEG6H20	GO
FABRICANTE	COMBUSTÍVEL	ANO FAB	ANO MOD
MITSUBISHI	DIESEL	2022	2023
COR	NÚMERO DO MOTOR	QUILOMETRAGEM	RENAVAM
CINZA	4N15UYY6733	0	01342698794





Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

VEÍCULO

Parecer Técnico:

CONFORME

ESTRUTURA OK E APONTAMENTOS NA PINTURA.

VEÍCULO NÃO LIGA, FUNCIONAMENTO DO MOTOR E PARTE ELÉTRICA NÃO FORAM TESTADOS, KM NÃO FOI COLETADA.

VEÍCULO EQUIPADO COM ENGATE QUE É PARAFUSADO NA CAIXA DE ESTEPE E OU NAS LONGARINAS TRASEIRAS, PODENDO CAUSAR DANOS EM SUA FIXAÇÃO.

VEÍCULO SUJO NO MOMENTO DA VISTORIA, PODENDO OCULTAR ALGUMAS AVARIAS.

Observações:

A vistoria veicular é um documento que tem por finalidade atestar a procedência, a qualidade estrutural e a estética do veículo, para assim promover um melhor conhecimento do bem, este documento não tem como objetivo a verificação e aferição das partes elétrica e mecânica, limitando-se apenas ao apontamento de luzes indicadoras apresentadas no painel de instrumentos que possam representar falhas ou danos.

Os nossos profissionais não estão autorizados a realizar o desmonte de peças e acessórios, tais como acabamentos plásticos, painéis, bancos, carpetes e fios, para que sejam verificadas avarias ou defeitos e eventuais reparos realizados no veículo, especialmente em assoalho, mas não se limitando a isso, não nos responsabilizamos por avarias, reparos, desgastes, ausência de peças e mal funcionamento de acessórios, que venham a ocorrer após a realização da vistoria veicular.

A presente vistoria e o seu parecer técnico não sofrem influência das informações contempladas em bases público / privada, sejam elas restrições, débitos, alienações, modificações e classificações de monta que possam estar registradas em CSV (Certificado de Segurança Veicular) regulamentadas pelo SENATRAN, tal como, não garante a aceitação por seguradoras e instituições financeiras, devido ao critério técnico, limitando-se em produzir um documento que possa auxiliar na tomada de decisão entre as partes interessadas.



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

FOTOS ADICIONAIS





Nome Fantasia: AUDITEC

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04




Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

Telefone: (11) 3032-5209

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS



ESTEPE

MACACÃO, CHAVE DE RODA E TRIÂNGULO



Nome Fantasia: AUDITEC

Data realização: 19/05/2026 | 11:08

CPF/CNPJ: 30.977.002/0001-04

Telefone: (11) 3032-5209

Endereço: Unidade - Sede 01, 704 - Matriz, São Paulo - SP

CONFORME

FOTOS ADICIONAIS



MANUAL E CHAVE PRINCIPAL



DECISÃO CERTA FLEX

VEÍCULO



MARCA / MODELO:
MMC / TRITON SPO OUTDOOR M

FABRICAÇÃO /
MODELO:
2022 / 2023

COR:
CINZA

EMPLACAMENTO:
CATALAO - GO

CONSULTA

ENTRADA:
SEG6H20

DATA REALIZAÇÃO:
19/05/2026 17:10

USUÁRIO:
MELQUESEDEQUE COSTA

SOLICITADO POR:
AUDITEC

CÓDIGO DA CONSULTA:
4286015

TOKEN DA CONSULTA:
E93B5282-89B8-4BC8-9224-32FB87065C7E

ANÁLISE DE MERCADO



DESCRIÇÃO MARCA / MODELO FIPE:

MITSUBISHI / L200 TRI. OUTD. GLX 2.4
CD 4X4 DIE. MEC.

PREÇO FIPE:
R\$ 136,556.00

PREÇO MERCADO FINANCEIRO:
R\$ 132,117.93

PREÇO MERCADO BR:
R\$ 132,459.32

PREÇO MERCADO GO
R\$ 132,076.96



RESTRIÇÕES



MULTAS



DÉBITOS



PONTOS DE
ATENÇÃO



ITENS APROVADOS

COMUNICAÇÃO DE VENDA ESTADUAL	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 2	NADA CONSTA
DECODIFICAÇÃO	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 2	NADA CONSTA
BASE DE LEILÃO 1	NADA CONSTA	BASE DE LEILÃO 3	NADA CONSTA
DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA	REMARKETING	NADA CONSTA
ROUBO/FURTO ATIVO	NADA CONSTA	INDÍCIO DE SINISTRO 1	NADA CONSTA



ITENS ALERTAS

DADOS ESTADUAIS:	REGISTRO DE MULTAS	DADOS ESTADUAIS:	REGISTROS ENCONTRADOS: 2
MULTAS	ENCONTRADO	DÉBITOS	



ITENS DE RESTRIÇÃO

DADOS ESTADUAIS:	REGISTROS ENCONTRADOS: 1	DADOS NACIONAIS:	REGISTROS ENCONTRADOS: 1
RESTRIÇÕES		RESTRIÇÕES	

DADOS ESTADUAIS			
SITUAÇÃO DO VEÍCULO		EM CIRCULACAO	SITUAÇÃO DO CHASSI
VEÍCULO ROUBADO		NÃO	NORMAL
DADOS CADASTRAIS			
PLACA	SEG6H20	CHASSI	93XDJKL1TPCN63149
NÚMERO DO MOTOR ORIGINAL	4N15BAJ3435	NÚMERO DO MOTOR ATUAL	4N15UYY6733
NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO	POTÊNCIA	190
CILINDRADAS	2442	RENAVAM	01342698794
TIPO DE DOCUMENTO DO	CNPJ	DATA DE EMISSÃO DO	NÃO INFORMADO
COMPRADOR		CRV/CRLV	
DATA DE LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	02/12/2025
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO	48058940000168
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO			
MARCA/MODELO	MMC/TRITON SPO OUTDOOR	COR	CINZA
	M		
ANO FABRICAÇÃO	2022	ESPÉCIE	ESPECIAL
ANO DO MODELO	2023	NÚMERO DE PASSAGEIROS	5
COMBUSTÍVEL	DIESEL	CATEGORIA	PARTICULAR
SEGMENTO	NÃO INFORMADO	SUBSEGMENTO	CL - PICK-UP GRANDE
PROPRIETÁRIOS			
PROPRIETÁRIO ANTERIOR	NÃO INFORMADO	PROPRIETÁRIO ATUAL	HPE AUTOMOTORES DO
			BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	54305743001170		
FICHA TÉCNICA			
TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	MIST/CAM
PESO BRUTO TOTAL	295	CAPACIDADE DE CARGA	105
CAPACIDADE MÁXIMA DE	525	TIPO DE CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
TRAÇÃO			
NÚMERO DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CARROCERIA	ABERTA/CABINE DUPLA
QUANTIDADE DE EIXOS	2	TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIFERENCIAL	NÃO INFORMADO	PROTOCOLO DETRAN	NÃO INFORMADO
COMUNICAÇÃO DE VENDA			
DATA DE VENDA	NÃO INFORMADO	DATA DE INCLUSÃO DE VENDA	NÃO INFORMADO
ANO EXERCÍCIO DO			NAO CONSTA
LICENCIAMENTO	NÃO INFORMADO	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE	COMUNICACAO DE
		VENDA	VENDAS
RESTRIÇÕES			
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	CONSTA RENAINF		

DADOS ESTADUAIS

DÉBITOS

CETESB	R\$ 0,00	DER	R\$ 0,00
DERSA	R\$ 0,00	DETRAN	R\$ 0,00
IPVA	R\$ 6.008,18	MUNICIPAIS	R\$ 0,00
PRF	R\$ 0,00	RENAINF	R\$ 0,00
LICENCIAMENTO	R\$ 274,61	MULTAS	R\$ 130,16
DPVAT	R\$ 0,00		

DADOS NACIONAIS

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	CIRCULACAO	SITUAÇÃO CHASSI	NORMAL
VEÍCULO ROUBADO	NÃO		

DADOS CADASTRAIS

PLACA	SEG6H20	CHASSI	93XDJKL1TPCN63149
NÚMERO DO MOTOR	4N15UY6733	NÚMERO DA CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA	190	CILINDRADAS	2442
RENAVAM	01342698794	DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO / UF	CATALAO/GO	CPF/CNPJ FATURADO:	48058940000168

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

MARCA/MODELO	MMC / TRITON SPO OUTDOOR M	ANO FRABRICAÇÃO	2022
ANO DO MODELO	2023	COMBUSTÍVEL	DIESEL
COR	CINZA	ESPÉCIE	ESPECIAL
NÚMERO DE PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO	IMPORTAÇÃO:	NÃO INFORMADO
DATA DI:	NÃO INFORMADO	NÚMERO DI:	NÃO INFORMADO

FICHA TÉCNICA

TIPO DE MONTAGEM	COMPLETA	TIPO DE VEÍCULO	CAMINHONETE
PESO BRUTO TOTAL	295	CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO	525
CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO	Nº DA CARROCERIA	NÃO INFORMADO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO
TERCEIRO EIXO	NÃO INFORMADO		

RESTRIÇÕES

ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA	ROUBO E FURTO ATIVO	NADA CONSTA
SINISTRO RECUPERADO	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIO	NADA CONSTA
OBSERVAÇÕES	RENAINF;		

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

INDÍCIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

INDÍCIO DE SINISTRO 2

NADA CONSTA

QUANDO APONTADO COMO POSITIVO, HÁ A INDICAÇÃO PROVÁVEL QUE O VEÍCULO POSSA TER TIDO UM ACIONAMENTO EM COMPANHIAS DE SEGUROS POR MOTIVOS DIVERSOS. RECOMENDA-SE USAR APENAS COMO INDICATIVO OU INFORMAÇÃO DE APOIO E REFORÇA-SE A NECESSIDADE DE UMA VISTORIA CAUTELAR FÍSICA COM ANÁLISE DE ESTRUTURA PARA UMA MELHOR TOMADA DE DECISÃO.

CSV

O CSV (Certificado de Segurança Veicular) é um dos processos exigidos pelo Detran para protocolar mudanças que alteraram a configuração de fábrica do veículo incluso classificações ou reclassificação de monta por colisões anotadas por agentes de trânsito.

Esses dados podem ser obtidos acessando o portal do Senatran, no endereço
<https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/consultar>

VIN - DECODE

9 3 X D J K L 1 T P C N 6 3 1 4 9

CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

CHASSI	93XDJKL1TPCN63149	LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA	BRASIL
VEÍCULO	TRITON SPO OUTDOOR M	TRAÇÃO	NÃO INFORMADO
MARCA	MITSUBISHI	TIPO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO	PAÍS DE ORIGEM	BRASIL
FABRICANTE	NÃO INFORMADO	MODELO	TRITON SPO OUTDOOR M
VERSÃO	SPO OUTDOO	MOTOR	2.4
ANO MODELO	2023	ANO FABRICAÇÃO	2022
PORTAS	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE	NÃO INFORMADO
REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	VERIFICADOR DO SERIAL	OK
QUANTIDADE DE EIXOS	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	0
CONCLUSÃO	COMPLETA		

REMARKETING

NADA CONSTA

LOCALIZADOR DE CHASSI E MOTOR (CORTESIA)

NÃO CONSTA OCORRÊNCIA

BASE DE LEILÃO 1

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 2

NADA CONSTA

BASE DE LEILÃO 3

NADA CONSTA

PREÇO MERCADO E SEGURADORAS (CORTESIA)

STATUS:	NÃO INFORMADO	CÓDIGO FIPE:	022189-9
VIGÊNCIA:	05/2026	ANO MODELO FIPE:	2023
MODELO FIPE:	L200 TRI. OUTD. GLX 2.4 CD 4X4 DIE. MEC.	FABRICANTE FIPE:	MITSUBISHI
COMBUSTÍVEL FIPE:	DIESEL	CHASSI:	93XDJKL1TPCN63149
PREÇO FIPE:	R\$ 136.556,00	PREÇO MÉDIO:	R\$ NÃO INFORMADO
PREÇO FINANCEIRA:	NÃO INFORMADO	QUANTIDADE DE REGISTROS:	1
VERSÃO:	NÃO INFORMADO	CAMBIO:	NÃO INFORMADO
POTÊNCIA:	NÃO INFORMADO	ACESSÓRIO:	NÃO INFORMADO
PORTAS:	NÃO INFORMADO	CONFIGURAÇÃO:	NÃO INFORMADO

DESVALORIZAÇÃO MÉDIA (CORTESIA)

SEM DETALHAMENTO

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS (CORTESIA)



NOME:
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL
LTDA

DOCUMENTO:
CNPJ - 54305743001170

DATA DE PROCESSAMENTO:
2025-12-02

PREÇO DE MERCADO FINANCEIRAS (CORTESIA)

VERSÃO 1: 022189-9

MARCA	MITSUBISHI	MODELO	L200 TRI. OUTD. GLX 2.4 CD 4X4 DIE. MEC.
CÓDIGO	022189-9	ANO	2023
CAMBIO	NÃO INFORMADO	COMBUSTIVEL	DIESEL
CONFIGURACAO	NÃO INFORMADO	POTENCIA	NÃO INFORMADO
ACESSORIO	NÃO INFORMADO	VERSAO	NÃO INFORMADO
PORTA	NÃO INFORMADO	PRECO	136.556,00

Observações

- Sempre verifique o site do Detran do estado em que o veículo foi emplacado pois podem ocorrer divergências entre as bases consultadas.
- Esta consulta não contém dados do RNS.
- Verifique o documento do veículo para outras restrições, observações ou CSV.
- Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito.
- A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator a sanções penais.

INFORMATIVO

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela UNION SOLUTIONS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a licenciada do sistema e a UNION SOLUTIONS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

A UNION SOLUTIONS é responsável apenas pela transmissão das informações colhidas na sua base de dados, uma vez que estas são fornecidas por bancos de dados públicos e privados, não possuindo a UNION SOLUTIONS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a UNION SOLUTIONS é mera replicadora das informações constantes dos bancos de dados públicos e privados, não havendo qualquer responsabilidade quanto à inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos consultados.

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação - ou não - de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.