



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	PEB1C55	Estado:	MG
Renavam:	1173607738		
Marca/Modelo:	HONDA/HR-V EXL CVT		
Ano de Fabricação:	2018	Modelo:	2019
Cor:	PRATA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	93HRV2870KZ102993		
Número do Motor:	R18ZC-9102903		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	149.588
Emplacamento:	PERNAMBUCO

Solicitante Laudo:	Trivel Seminovos
Proprietário Veículo:	EDMAURO LUIZ DOS SANTOS

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	HANS DAVID
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA NA TAMPÁ TRASEIRA E PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO. REPINTURA COM MASSA NO PARALAMA DIANTEIRO DIREITO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa
CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, estão pagas a primeira e a segunda
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Hans David

Inspetor Técnico: HANS DAVID




Placa: PEB1C55

Modelo: HONDA/HR-V EXL CVT

Ano: 2018

Modelo: 2019


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original ● Avariado / Pequenos Danos ● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original ● Retoque de Pintura ● Repintura da Peça ● Repintura com Massa acrílica



Placa: PEB1C55

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PEB1C55**



Macro Foto Nº Chassi: **93HRV2870KZ102993**



Foto do Número do Motor: **R18ZC-9102903**



Odômetro do Veículo: **149.588**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: HONDA/HR-V EXL CVT



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: PEB1C55

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: PEB1C55

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

HONDA/HR-V EXL CVT

2018 - 2019



PLACA: PEB1C55
RENAVAM: 1173607738
Nº DO CHASSI: 93HRV2870KZ102993
Nº DO MOTOR: R18ZC-9102903
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRATA
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, estão pagas a primeira e a segunda parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **PERNAMBUCO**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM



Veículo Fora do Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 31/03/2026

Placa: **PEB1C55** Marca/Modelo: **HONDA/HR-V EXL CVT** Ano: **2018** Modelo: **2019** Cor: **PRATA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1173607738** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **140** Cilindradas: **1799** Nº Chassi: **93HRV2870KZ102993** Motor Fabril: **R18ZC9102903**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 31/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 31/03/2026

Placa: **PEB1C55** Marca/Modelo: **HONDA/HR-V EXL CVT** Ano: **2018** Modelo: **2019** Cor: **PRATA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1173607738** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **140** Cilindradas: **1799** Nº Chassi: **93HRV2870KZ102993** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **N/I** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **R18ZC9102903** Motor Atual: **R18ZC-9102903** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 31/03/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 31/03/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de PERNAMBUCO

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 31/03/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 31/03/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **EDMAURO LUIZ DOS SANTOS**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 31/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 31/03/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 31/03/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 31/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 31/03/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, estão pagas a primeira e a segunda parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 31/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 31/03/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
745-50	12/03/26	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16
554-11	17/01/26	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO I	R\$ 195,23
554-11	28/02/26	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO I	R\$ 195,23

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
745-50	01/01/26	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Valor das Autuações: R\$ 520,62

Valor Total das Multas: R\$ 130,16

Valor Total dos Débitos: R\$ 650,78

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

