

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **SANDERO EXP 16HP**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA

		EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF		FONTE CONSULTA:	
		CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2		
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF	 LAUDO
					 CONSULTA

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: **RENAULT**

Placa Consulta: JKL7489
Data da Vistoria: 06/01/2026
Dados Proprietário: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF
Nome Vistoriador: NYELTON DE CASTRO MACEDO
Dados Solicitante: 316.337.901-00
Unidade Vistoria: GOIANIA
Modelo Veículo: SANDERO EXP 16HP
Chassi Veículo: 93YBSR76HJDJ691308
Renavam: 00551862122

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Cor Veículo: PRETA
Ano de Fabricação: 2013
Ano do Modelo: 2013
Motor: K7MM764Q047800
Câmbio:
UF: DF
Capacidade: 0
Combustível: ALCOOL/GASOLINA

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



1 / 9


WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR




		EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2				
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASILIA	ESTADO: DF			

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME






Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



2 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR





	EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2				
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF	LAUDO	CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura





Peça

Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - PAINEL traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK



3 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF			FONTE CONSULTA:  	
		CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2			
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

93YBSR76HDJ691308

Nº do chassi (Veículo)

93YBSR76HDJ691308



Nº do motor (Base Nacional BIN)

K7MM764Q047800

Nº do motor (Veículo)

K7MM764Q047800




NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



4 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF			FONTE CONSULTA: 		 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2					
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASILIA	ESTADO: DF				

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

OBSERVAÇÕES

BASE ROUBO/FURTO FORA DO AR.



5 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR




		EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2				
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


FOTOS




DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL CORTA FOGO




CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




		EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF		FONTE CONSULTA:	
CNPJ: 09.102.044/0019-26		ENDEREÇO: SIA TRECHO 2			
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



7 / 9



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLACA

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF			FONTE CONSULTA: 	
	CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2			
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF		FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 09.102.044/0019-26	ENDEREÇO: SIA TRECHO 2			
Nº LAUDO: 808978	DATA EMISSÃO: 06/01/2026	BAIRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

**CONFORME**

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela SAGA DF. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 06/01/2026	Nº da Vistoria: 808978	Razão Social: SAGA SEMINOVOS SADIF - DF	Placa: JKL7489
Marca/modelo: RENAULT / SANDERO EXP 16HP	Endereço: PRAÇA DO BURITI		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

JKL7489

MARCA/MODELO:

RENAULT/SANDERO EXP 16HP

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2013/2013

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

DISTRITO FEDERAL

8 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS



OUTROS ESTADOS



CRED BDV II (BIN)



CRED AGREGADOS



CADASTRO VEÍCULO



CRED PARECER TEC.



CRED HIST RF



SISCSV



LEILÃO BASE COMERCIAL



LEILÃO PLUS



CRED IND. SINISTRO



CRED DECODIFICADOR + FIPE



SISCSV - SINISTRO



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: JKL7489

COR: PRETA

TIPO: AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

POTÊNCIA: 106CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: JKL7489

MUNÍCIPIO: BRASILIA

CHASSI: 93YBSR76HDJ691308

UF: DF

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/08/2017

COR: PRETA

MARCA: RENAULT/SANDERO EXP 16HP

ANO DE FABRICAÇÃO: 2013

ANO DO MODELO: 2013

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: MABEL RODRIGUES ALVIM SILVA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTR.

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTR.

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTR.

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.

DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 106,26

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 332,55

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



CRED BDV II (BIN)

PLACA: JKL7489	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 93YBSR76HDJ691308	N° DO MOTOR: K7MM764Q047800
RENAVAM: 00551862122	COR: PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
MUNICÍPIO/UF: BRASILIA/DF	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 0	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO:
N° DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1598
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO	TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
CMT: 235	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: RENAULT/RENAULT/SANDERO EXP 16HP	PBT: 154
POTÊNCIA: 106	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	
 ATENÇÃO NA COMPRA	

CRED AGREGADOS

PLACA: JKL7489	CHASSI: 93YBSR76HDJ691308
ORIGEM EMPLACAMENTO: DISTRITO FEDERAL	MUNICIPIO/UF: BRASILIA/DF
FABRICANTE: RENAULT	MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERO EXP 16HP
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
TIPO: AUTOMOVEL	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 1598	POTÊNCIA: 106
N° DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 0	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL): K7MM764Q047800
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 154	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 235	RENAVAM: 00551862122

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: JKL7489	CHASSI: 93YBSR76HDJ691308
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO	CARROCERIA: 999
FABRICANTE: RENAULT	SEGMENTO: AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH PEQUENO	MODELO: SANDERO
MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERO EXP 16HP	COR: PRETA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 50 LITROS	URBANO:
RODOVIARIO: 8,8 KM/L (A)	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: JKL7489	CHASSI: 93YBSR76HDJ691308
ANO FABRICAÇÃO: 2013	ANO MODELO: 2013
CMC: 0	CMT: 2.35
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1598	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 11
COR: PRETA	ESPÉCIE: PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 167016
MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERO EXP 16HP	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9701
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BRASILIA	QTD. EIXOS: 2
PBT: 1.54	POTÊNCIA: 106
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 316*****00	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	TIPO VEÍCULO: AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:

PROCEDÊNCIA:		INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO	
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:		TIPO ARRENDATÁRIO:	
N° CARROCERIA:		REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:	
REMARCAÇÃO CHASSI:		DATA EMISSÃO CRV: 22/06/2021	
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:		ORGÃO RFB CÓDIGO:	
ORGÃO RFB:		N° EIXO AUXILIAR:	
N° EIXO TRASEIRO:		NATUREZA FATURADO:	
UF FATURADO:		NATUREZA IMPORTADOR:	
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:		PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:	
PAÍS TRANSFERÊNCIA:		DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:	
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:		TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1	
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA		NOME ARRENDATÁRIO:	
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:		N° CÂMBIO:	
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:		N° ID FATURAMENTO:	
N° ID IMPORTADOR:		N° MOTOR:	
POSSUIDOR NOME: MABEL RODRIGUES ALVIM SILVA		POSSUIDOR DOCUMENTO: 316*****00	
POSSUIDOR ORIGEM: 4		N° DOC PROPRIETÁRIO:	
NOME PROPRIETÁRIO: MABEL RODRIGUES ALVIM SILVA		REGISTRO ADUANEIRO:	
RENAVAM: 00551862122		USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO		USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO			

MULTAS RENAINF			
QUANTIDADE: 2		QUANTIDADE REAL: 2	

MULTA 1			
PLACA: JKL7489		RENAVAM: 00551862122	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 31633790100
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 107200		ORGÃO AUTUADOR: DER - DF	N° AUTO INFRAÇÃO: YE02504263
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7234		CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: EM MOVIMENTO, DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA DURANTE A NOITE
DATA INFRAÇÃO: 05/05/2025		HORA INFRAÇÃO: 19:07	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: DF 001 KM 26 SENTIDO CRESCENTE
CÓDIGO RENAINF: 10250839261		VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 08/09/2025

MULTA 2			
PLACA: JKL7489		RENAVAM: 00551862122	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 31633790100
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 107100		ORGÃO AUTUADOR: DETRAN - DF	N° AUTO INFRAÇÃO: SA04578661
CÓDIGO INFRAÇÃO: 5185		CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 1	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA
DATA INFRAÇÃO: 04/09/2025		HORA INFRAÇÃO: 18:10	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: SETOR DE DIVERSOES SUL, ALTURA
CÓDIGO RENAINF: 10596465823		VALOR MULTA: R\$ 195,23	DATA VENCIMENTO: 08/12/2025



ATENÇÃO NA COMPRA

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 93YBSR76HDJ691308	FABRICANTE: RENAULT
ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	ANO DO MODELO: 2013
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: HATCH	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
MARCA: RENAULT	MODELO: SANDERO EXP 16HP
VERSÃO:	MOTOR: 1.6
PESO BRUTO: 154	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 025144-5

COMBUSTÍVEL: F	MARCA: RENAULT	MODELO: SANDERO EXPRESSION HI-FLEX 1.6 8V 5P
----------------	----------------	---

CÓDIGO: 025144-5


COMBUSTÍVEL: G	MARCA: RENAULT	MODELO: SANDERO EXPRESSION HI-FLEX 1.6 8V 5P
----------------	----------------	---



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 025144-5




VALOR ATUAL

R\$ 30.825,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑

0.12%



VALOR ATUAL

R\$ 30.825,00 (12/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑

0.12%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
06/01/2026	274524	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

