

Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo sem restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 2/39

B



Ruim Regular **Bom** Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta

Possui Apontamento


Longarinas	Colunas	Painéis	Assoalhos	Caixa de Rodas
Torres	Travessas	Vidros	Chassi	Motor



Pintura/Lataria

Itens: 7/12

C



Ruim **Regular** Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta

Possui Apontamento

Nada Consta (5)	Recuperado (2)	Repintura (5)	Reparado (0)	Avariado (0)
-----------------	----------------	---------------	--------------	--------------



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BD195A4NH0792927	Marca/Modelo: FIAT UNO ATTRACTIVE 10E	Motor: 552680237068474	Cor: PRATA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2017	Ano Produção: 2017	Renavam: 01110827510	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: PZC6E28	Potência Motor: ***
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: PRATA	Cidade da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: ELIAS SILVA SOUZA			

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Nada Consta	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Painel Dianteiro: avariado
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Vidro substituido
7 Capô	Recuperado
8 Paralama Esquerdo	Recuperado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Repintura
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Repintura

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Repintura
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Repintura
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural
Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura
85% Class B





Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Avariado
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1

Dados da Estampagem							
Placa	PZC6E28	Número de Série do QR Code	221211065037272	UF de Estampagem	MG	Município de Estampagem	PRATA
Tipo de Placa	TRASEIRA	Situação da Placa	ATIVA	Data/hora da Estampagem	25/04/2023 11:42:52	Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

VIO 1

Dados Atuais do Veículo							
CNPJ	45.295.274/0001-93	Razão Social	ALIANÇA PLACAS DO MERCOSUL LTDA	UF	MG	Placa Atual	PZC6E28
						Chassi final	92927
						UF Jurisdição	MG
						Município	PRATA
						Marca/Modelo	FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0E
						Ano Fabricação	2017

Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01110827510
PLACA: PZC6E28
ANO FABRICAÇÃO: 2017
NÚMERO DO CN: 244120336727


CATEGORIA: PARTICULAR
POTÊNCIA/LICENCIAMENTO: 77CV/1000
RENT: 552680237068474
CATEGORIA: NÃO APLICÁVEL
NOME: ELIAS SILVA SOUZA
CPF/CNPJ: 043.839.206-08

CODIGO DE SEGURANÇA DO CIA: 37046594510
MARCA/ MODELO/VERSÃO: FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0E
PASSAGEIRO AUTOMÓVEL
PLACA ANTERIOR/UF: *****/PR
COR PREDOMINANTE: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

DATA DE QUATIZAÇÃO: 18/04/2026
CUSTO DO BIULET (R\$): 1.81
CUSTO DE REGISTRO DO VEÍCULO (R\$): 05P

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO: SEM OBSERVAÇÕES

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

37046594510	Número do CRV	244120336727	UF	MG	Renavam	01110827510	RNTRC	Exercício	2026	Nome	ELIAS SILVA SOUZA	CPF/CNPJ	04383920608	Placa	PZC6E28	Chassi
-------------	---------------	--------------	----	----	---------	-------------	-------	-----------	------	------	-------------------	----------	-------------	-------	---------	--------

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117840

15/05/2026

13:14

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 91.195

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: PZC6E28

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

