

Modelo do veículo: MONTANA T A PR

Nº da vistoria: 677811

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Placa:



Vistoria



Consulta



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Modelo:
MONTANA T A PR
Chassi:
9BGEY43B0RB161014

Combustível:
ALCOOL/GASOLINA
Vistoriador:
MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

Placa:
SIS6E66
UF:
MG
Km:
119039
Cor:
CINZA
Capacidade:
Renavam:
01359543594

Ano de fabricação:
2023
Ano do modelo:
2024
Câmbio:
Unidade:
Patrocínio
Data da vistoria:
03/06/2025
Fabricante:
CHEV
Motor:
L4K*232194324*

Dados do solicitante:
AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. - 00.982.872/0011-74

Dados do proprietário:
PAULO JOSE DA SILVA FILHO - 075.230.486-09

Conclusão gráfica



Consultas (12
itens verificados)



Pintura (11 itens
verificados)



Estrutura (26
itens verificados)

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agramax - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Renainf
- Histórico De Roubo E Furto
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro

- Capô
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda
- Coluna Central Direita
- Painel Frontal
- Painel Traseiro
- Caixa De Ar Direita



Frente





Traseira



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● Integro
3 - Longarina dianteira esquerda	● Integro
5 - Longarina traseira esquerda	● Integro
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● Integro
9 - Paineis frontal superior	● Integro
11 - Caixa de Ar Direito	● Integro
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● Integro
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● Integro
17 - Coluna Traseira Direita	● Integro
19 - Caixa de estepe	● Integro
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● Integro
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	● Integro
25 - Assoalho Direito	● Integro


Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● Integro
4 - Longarina traseira direita	● Integro
6 - Coluna Dianteira Direita	● Integro
8 - Coluna central direita	● Integro
10 - Paineis traseiro	● Integro
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● Integro
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● Integro
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● Integro
18 - Coluna Traseira Esquerda	● Integro
20 - Paineis corta-fogo	● Integro
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● Integro
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● Integro
26 - Assoalho Esquerdo	● Integro



Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Porta Traseira Direita		●
3 - Teto		●	4 - Tampa Do Porta Malas		●
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●	6 - Porta Dianteira Direita		●
7 - Porta Dianteira Esquerda		●	8 - Porta Traseira Esquerda		●
9 - Paralama Dianteiro Direito		●	10 - Lateral Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Direita		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



Condição e Numeração do Chassi

Nº do chassi (Base Nacional BIN)
9BGEY43B0RB161014

Nº do chassi (Veículo)
9BGEY43B0RB161014

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

Nº do motor (Base Nacional BIN)
L4K*232194324*

Nº do motor (Veículo)
L4K*232194324*

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

PLAQUETA DE CHASSI

Original, dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO

Original, dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLAQUETA DE CARROÇARIA

Em conformidade

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Regravado, porém coincide com o n° do chassi
DANIFICADO

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Original/Dentro dos padrões do fabricante.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Inacessível

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA

Original, dentro dos padrões do fabricante

PLACA

Placa

Original, dentro dos padrões do fabricante



REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV


CRLV/CRV

Em conformidade



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



CRV/CRLV



Hodômetro



TRASEIRA ÂNGULO RETO



Placa



PAINEL TRASEIRO



ETIQUETA BATENTE PORTA



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00

Fotos



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA ESQUERDA



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



LONGARINA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FRENTE ÂNGULO RETO



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA

Código de Segurança do CLA	88980061355
Número do CRV	233825361578
UF	MG
Renavam	01359543594
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	PAULO JOSE DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ	07523048609
Placa	SIS6E66
Chassi	9BGEY43B0RB161014
Espécie	ESPECIAL
Tipo	CAMINHONETE

LEITURA VIO CRLV 1



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos

Potência	133
Cilindradas	1200
Categoria	PARTICULAR
Cor	CINZA
Motor	L4K*232194324*
Capacidade Máxima de Carga	0.6
Peso Bruto Total	1.9
Capacidade Máxima de Tração	1.9
Eixos	
Local	IBIA
Data de Emissão	21/03/2025
Observações	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LEITURA VIO CRLV 2

Fabricante

CNPJ	28.959.098/0001-28	CONTINENTAL PLACAS LTDA
Razão Social		

Estampador

CNPJ	26.028.778/0001-00	HA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
Razão Social		
UF	MG	

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	SIS6E66
Chassi final	61014
UF Jurisdição	MG
Município	IBIA
Marca/Modelo	CHEV/MONTANA T A PR
Ano Fabricação	2023
Ano Modelo	2024
Cor	CINZA

LEITURA VIO PLACA 1

Estampador

CNPJ	26.028.778/0001-00	RAZÃO SOCIAL	HA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	UF	MG
Dados Atuais do Veículo					
Placa Atual	SIS6E66				
Chassi final	61014				
UF Jurisdição	MG				
Município	IBIA				
Marca/Modelo	CHEV/MONTANA T A PR				
Ano Fabricação	2023				
Ano Modelo	2024				
Cor	CINZA				

LEITURA VIO PLACA 2



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Fotos



VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA) DANIFICADO

Dados Informados		230811076121502	SIS6E66
Dados da Estampagem		SIS6E66	230811076121502
Número de Série do QR Code		MG	IBIA
UF de Estampagem		TRASEIRA	ATIVA
Município de Estampagem		20/09/2023	18:57:16
Tipo de Placa		DETRAN - MG	
Situação da Placa			
Data/hora da Estampagem			
Responsável pela Lacração			
Fabricante		28.959.098/0001-28	CONTINENTAL PLACAS LTDA
CNPJ			Razão Social

STATUS DE PLACA (ATIVA)

Dados Informados		230811076121503	SIS6E66
Dados da Estampagem		SIS6E66	230811076121503
Número de Série do QR Code		MG	IBIA
UF de Estampagem		DIANTEIRA	ATIVA
Município de Estampagem		20/09/2023	18:57:15
Tipo de Placa		DETRAN - MG	
Situação da Placa			
Data/hora da Estampagem			
Responsável pela Lacração			
Fabricante		28.959.098/0001-28	CONTINENTAL PLACAS LTDA
CNPJ			Razão Social

STATUS DE PLACA (ATIVA)



MEDIÇÃO DE PINTURA PARALAMA L.D



MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL L.D



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.D TRASEIRA



Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.D DIANTEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.E DIANTEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA PORTA L.E TRASEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA PARALAMA L.E



MEDIÇÃO DE PINTURA LATERAL L.E



MEDIÇÃO DE PINTURA CAPO



AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR



Fotos



MEDIÇÃO DE PINTURA TAMPA TRASEIRA



MEDIÇÃO DE PINTURA TETO

MATHEUS
FILIPE DE
CARVALHO
SANTOS:151423
325613

Assinado de forma
digital por MATHEUS
FILIPE DE CARVALHO
SANTOS:1514232561
3
Dados: 2025.06.03
13:19:47 -03'00'

MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

CENTRO DE
VISTORIA
VEICULAR
PATROCINIO
LTDA:473049140
00100

Assinado de forma
digital por CENTRO DE
VISTORIA VEICULAR
PATROCINIO
LTDA:47304914000100
Dados: 2025.06.03
13:20:25 -03'00'

MATHEUS FILIPE DE CARVALHO SANTOS

Emitido pela AGRAMAX PATROCINIO 47.304.914/0001-00





CERTIFICADO

AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR

Prezado cliente, você acaba de contratar um serviço AGRAMAX VISTORIA CAUTELAR, emitido pela AGRAMAX PATROCINIO.

Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 03/06/2025 | N° da vistoria: 677811

Marca/modelo: CHEV/MONTANA T A PR | Placa: SIS6E66

Nome Fantasia: AGRAMAX PATROCINIO

Endereço: Rua Professor João de Melo, 762 - São Benedito, Patrocínio, MG



EXIJA UMA CÓPIA DA VISTORIA COMPLETA

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.



RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SIS6E66
MARCA/MODELO:

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023/2024
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO

4 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS 	 BASE NACIONAL 	 AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES 	 PARECER TÉCNICO 	 RENAINF 	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO 	 SISCSV 	 CRED GRAVAME 2
 LEILÃO BASE COMERCIAL 	 LEILÃO PLUS 	 INDÍCIO DE SINISTRO 	 DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 			

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SIS6E66	COR: CINZA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 133CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

PLACA: SIS6E66	MUNÍCIPIO: IBIA
CHASSI: 9BGEY43B0RB161014	UF: MG
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/09/2023	COR: CINZA
MARCA: CHEV/MONTANA T A PR	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: PAULO JOSE DA SILVA FILHO

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
--	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: SIS6E66	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BGEY43B0RB161014	Nº DO MOTOR: L4K*232194324*
RENAVAM: 01359543594	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: IBIA/MG	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 60	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO: P3159A0963
Nº DE EIXOS: 0	TERCEIRO EIXO: 0
EIXO TRASEIRO DIF: 0	CILINDRADAS: 1200
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO:	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 190	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: /CHEV/MONTANA T A PR	PBT: 190
POTÊNCIA: 133	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

AGRAMAX - CONSULTA SIMPLES

PLACA: SIS6E66	CHASSI: 9BGEY43B0RB161014
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: IBIA/MG
FABRICANTE:	MARCA/MODELO:
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 1200	POTÊNCIA: 133
Nº DE EIXOS: 0	EIXO TRASEIRO DIF: 0
CAPACIDADE DE CARGA: 60	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO:	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	N° DO MOTOR (FABRÍL): L4K232194324
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: P3159A0963
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 190	TERCEIRO EIXO: 0
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 190	

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2023 ATÉ 03/06/2025



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SIS6E66	CHASSI: 9BGEY43B0RB161014
ANO FABRICAÇÃO: 2023	ANO MODELO: 2024
CMC: 0.6	CMT: 1.9
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1200	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	COR CÓDIGO: 05
COR: CINZA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 200859
MARCA/MODELO: CHEV/MONTANA T A PR	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 4589
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: IBIA	QTD. EIXOS: 0
PBT: 1.9	POTÊNCIA: 133
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 075*****09	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: NÃO

INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 21/09/2023
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME: PAULO JOSE DA SILVA FILHO	POSSUIDOR DOCUMENTO: 075*****09
POSSUIDOR ORIGEM: 4	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: PAULO JOSE DA SILVA FILHO	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01359543594	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2	
PLACA:	MUNÍCIPIO: 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	UF DA PLACA: MG
CHASSI: 9BGEY43B0RB161014	ANO DE FABRICAÇÃO: 0
ANO MODELO: 0	CÓDIGO DO AGENTE: 283
DOCUMENTO DO AGENTE: 59.274.605/0001-13	NOME DO AGENTE: BANCO GM SA
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	N° DO CONTRATO: 6846342

DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18/09/2023

DOCUMENTO FINANCIADO: 1

NOME DO FINANCIADO:

N° DA RESTRIÇÃO: 16616655

DATA DE INCLUSÃO:

DATA DA EMISSÃO:

UF DO GRAVAME:



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9BGEY43B0RB161014

FABRICANTE:

ANO DE FABRICAÇÃO: 2023

ANO DO MODELO: 2024

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

QUANTIDADE DE EIXOS: 0

TIPO DA CARROCERIA:

REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

PAÍS: BRASIL

LOCAL DA FÁBRICA: SAO CAETANO DO SUL / SP

MARCA: CHEVROLET

MODELO: MONTANA T A PR

VERSÃO:

MOTOR: 1.2

PESO BRUTO: 190

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 004542-0

COMBUSTÍVEL: G

MARCA: GM - CHEVROLET


MODELO: MONTANA PREMIER 1.2 TURBO
FLEX 12V AUT.



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 004542-0



VALOR ATUAL

R\$ 127.324,00 (/ZEMB)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.73%

HISTÓRICO DA VISTORIA		
DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
03/06/2025	119039	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.