



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	FYC5I52	Estado:	SP	Odômetro:	121.180
Renavam:	1361178962	Emplacamento:	SÃO PAULO	Solicitante Laudo:	Curinga Fiat -Uberlândia
Marca/Modelo:	FIAT/TORO ENDUR T270 AT6	Proprietário Veículo:	JOSE EDUARDO FERREIRA JUNIOR	Conferente:	THALYTA SESCONETO
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024	Inspetor Técnico:	JUAN OLIVEIRA
Cor:	BRANCA	Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA				
Número do Chassi:	9882261PZRKF40752				
Número do Motor:	463536590442656*				
Município:	RIBEIRAO PRETO				

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA E REPINTURA. PARA-BRISA TRINCADO, NECESSÁRIO A TROCA.



ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul



Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ! Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Thalyta Sesconeto

Conferente: THALYTA SESCONETO

Juan Oliveira

Inspetor Técnico: JUAN OLIVEIRA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUIA PERÍCIAS. Sobre tudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUIA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: FYC5I52

Modelo: FIAT/TORO ENDUR T270 AT6

Ano: 2023

Modelo: 2024

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: FYC5152

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **FYC5152**



Macro Foto Nº Chassi: **9882261PZRKF40752**



Foto do Número do Motor: **463536590442656***



Odômetro do Veículo: **121.180**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/TORO ENDUR T270 AT6



ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: FYC5152

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguapericias.com - sac@aguapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: FYC5152

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto COMPLEMENTAR



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



ÁGUIA PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/TORO ENDUR T270 AT6 2023 - 2024



PLACA: FYC5I52
RENAVAM: 1361178962
Nº DO CHASSI: 9882261PZRKF40752
Nº DO MOTOR: 463536590442656*
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? SIM, Veículo encontra-se Alienado
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? SÃO PAULO

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Não Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 05/09/2025

Placa: **FYC5I52** Marca/Modelo: **FIAT/TORO ENDUR T270 AT6** Ano: **2023** Modelo: **2024** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1361178962** Estado: **SP** Município: **RIBEIRAO PRETO**
Tipo: **CAMINHONETE** Potência: **185** Cilindradas: **1332** Nº Chassi: **9882261PZRKF40752** Motor Fabril: **463536590442656**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 05/09/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 05/09/2025

Placa: **FYC5I52** Marca/Modelo: **FIAT/TORO ENDUR T270 AT6** Ano: **2023** Modelo: **2024** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1361178962** Estado: **SP** Município: **RIBEIRAO PRETO**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **185** Cilindradas: **1332** Nº Chassi: **9882261PZRKF40752** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **75** Espécie: **ESPECIAL** Tipo: **CAMINHONETE**
Motor BIN: **463536590442656** Motor Atual: **463536590442656*** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 05/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 05/09/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de SÃO PAULO

Veículo no Estado de Origem Data: 05/09/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: SÃO PAULO

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 05/09/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **JOSE EDUARDO FERREIRA JUNIOR**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 05/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 05/09/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 05/09/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 05/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 05/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 05/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 05/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

