



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	PZC5102	Estado:	MG	Odômetro:	118.050
Renavam:	1110634312			Emplacamento:	MINAS GERAIS
Marca/Modelo:	JEEP/COMPASS SPORT F				
Ano de Fabricação:	2017	Modelo:	2017	Solicitante Laudo:	Curinga Fiat -Uberlândia
Cor:	BRANCA			Proprietário Veículo:	EDVIRGES TAVARES
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA				
Número do Chassi:	988675154HKH14157				
Número do Motor:	5005257400173276*				
Município:	UBERLANDIA				
				Conferente:	THALYTA SESCONETO
				Inspetor Técnico:	JUAN OLIVEIRA
				Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANÁLISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constatou-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
Porta Dianteira Esquerda: ✓ Vidro Original. Porta Dianteira Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Traseira Esquerda: ✓ Vidro Original. Porta Traseira Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Traseira Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação. Lateral Traseira Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE DE PINTURA E REPINTURA COM CORREÇÃO DE MASSA PLÁSTICA. TRINCO NO PARA-BRISA, NECESSÁRIO A TROCA.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**
Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa
Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo

Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ⚠ Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Thalyta Sesconeto

Conferente: THALYTA SESCONETO

Juan Oliveira

Inspetor Técnico: JUAN OLIVEIRA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO. Este Laudo NÃO Substitui uma eventual Perícia do IC.




Placa: PZC5102

Modelo: JEEP/COMPASS SPORT F

Ano: 2017

Modelo: 2017

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: PZC5102

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PZC5102**



Macro Foto Nº Chassi: **988675154HKH14157**



Foto do Número do Motor: **5005257400173276***



Odômetro do Veículo: **118.050**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: JEEP/COMPASS SPORT F



ÁGUA PERÍCIAS E VISTÓRIAS LTDA.

MATRIZ: JOÃO PINHEIRO, 1576 - UBERLÂNDIA/MG

www.aguiapericias.com - sac@aguiapericias.com - (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: PZC5102

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto COMPLEMENTAR





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

JEEP/COMPASS SPORT F 2017 - 2017	
	PLACA: PZC5102
	RENAVAM: 1110634312
	Nº DO CHASSI: 988675154HKH14157
	Nº DO MOTOR: 5005257400173276*
	COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
	COR DO VEÍCULO: BRANCA
	MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO	



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados



LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 11/09/2025

Placa: **PZC5102** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS SPORT F** Ano: **2017** Modelo: **2017** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1110634312** Estado: **MG** Município: **UBERLANDIA**
Tipo: **CAMIONETA** Potência: **166** Cilindradas: **2000** Nº Chassi: **988675154HKH14157** Motor Fabril: **5005257400173276**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 11/09/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 11/09/2025

Placa: **PZC5102** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS SPORT F** Ano: **2017** Modelo: **2017** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1110634312** Estado: **MG** Município: **UBERLANDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **166** Cilindradas: **2000** Nº Chassi: **988675154HKH14157** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **40** Espécie: **MISTO** Tipo: **CAMIONETA**
Motor BIN: **5005257400173276** Motor Atual: **5005257400173276*** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 11/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 11/09/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 11/09/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 11/09/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **EDVIRGES TAVARES**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 11/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 11/09/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 11/09/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 11/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 11/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 11/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 11/09/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
757-90	12/04/17	RECUSAR A SUBMETER A TES EXAM CLIN PERIC OU PROC Q	R\$ 4.881,87

Valor Total das Multas: R\$ 4.881,87

Valor Total dos Débitos: R\$ 4.881,87

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

