

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **CCROSS XRX HYBRID**



CONFORME COM APONTAMENTO



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TOYOTA

Placa Consulta:	SDD7D80
Data da Vistoria:	13/03/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	07.172.382/0005-03
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	CCROSS XRX HYBRID
Chassi Veículo:	9BRKYAAG8P0621900
Renavam:	01289608463

Cor Veículo:	BRANCA
Ano de Fabricação:	2022
Ano do Modelo:	2023
Motor:	2N76288
Câmbio:	7XA21K01954
UF:	GO
Capacidade:	41
Combustível:	GAS/AL/ELE
KM:	57132

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens
verificados)Pintura (19 itens
verificados)Estrutura (25 itens
verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BRKYAAG8P0621900

Nº do chassi (Veículo)

9BRKYAAG8P0621900



Nº do motor (Base Nacional BIN)

2N76288

Nº do motor (Veículo)

2N76288



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME COM APONTAMENTO



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

OBSERVAÇÕES

CAIXA DE AR ESQUERDA COM MASSA

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO


FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 844307	DATA EMISSÃO: 13/03/2026	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO




CONFORME COM APONTAMENTO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 13/03/2026	Nº da Vistoria: 844307	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: SDD7D80
Marca/modelo: TOYOTA / CCROSS XRX HYBRID	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SDD7D80
MARCA/MODELO:
TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

9 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS 	 CRED BDV II (BIN) 	 CRED AGREGADOS 	 CADASTRO VEÍCULO 	 CRED PARECER TEC. 	 CRED HIST RF 	 SISCSV 	 LEILÃO BASE COMERCIAL
 LEILÃO PLUS 	 CRED IND. SINISTRO 	 CRED DECODIFICADOR + FIPE 	 SISCSV - SINISTRO 				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDD7D80	COR: BRANCA	TIPO: UTILITARIO
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	POTÊNCIA: 122CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SDD7D80	MUNICÍPIO: ITUMBIARA
CHASSI: 9BRKYAAG8P0621900	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/02/2022	COR: BRANCA
MARCA: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	ANO DE FABRICAÇÃO: 2022
ANO DO MODELO: 2023	COMBUSTÍVEL: GAS/AL/ELE
TIPO: UTILITARIO	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: DANIELA GOUVEIA VASCONCELOS SILVA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
---	---

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 5.230,48

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 1.315,97

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 650,80

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SDD7D80	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BRKYAAG8P0621900	Nº DO MOTOR: 2N76288
RENAVAM: 01289608463	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
MUNICÍPIO/UF: ITUMBIARA/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 41	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: 7XA21K01954
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1798
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
CMT: 226	COMBUSTÍVEL: GAS/AL/ELE
MARCA/MODELO: TOYOTA/TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	PBT: 186
POTÊNCIA: 122	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: SDD7D80	CHASSI: 9BRKYAAG8P0621900
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: ITUMBIARA/GO
FABRICANTE: TOYOTA	MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
TIPO: UTILITARIO	ESPÉCIE: MISTO
CILINDRADAS: 1798	POTÊNCIA: 122
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 41	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	N° DO MOTOR (FABRÍL): 2N76288
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO: 7XA21K01954
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 999
PESO BRUTO: 186	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 226	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: SDD7D80	CHASSI: 9BRKYAAG8P0621900
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	TIPO: UTILITARIO
ESPÉCIE: MISTO	CARROCERIA: 999
FABRICANTE: TOYOTA	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	MODELO: NÃO IDENTIFICADO/CADASTRADO
MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	COR: BRANCA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDD7D80	CHASSI: 9BRKYAAG8P0621900
ANO FABRICAÇÃO: 2022	ANO MODELO: 2023
CMC: 0.41	CMT: 2.26
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	TIPO CARROCERIA: NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 1798	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 19
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	COR CÓDIGO: 04
COR: BRANCA	ESPÉCIE: MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 200009
MARCA/MODELO: TOYOTA/CCROSS XRX HYBRID	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9425

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: ITUMBIARA	QTD. EIXOS: 2
PBT: 1.86	POTÊNCIA: 122
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 041*****55	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 25	TIPO VEÍCULO: UTILITARIO
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 09/02/2022
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: DANIELA G VASCONCELOS SILVA	POSSUIDOR DOCUMENTO: 041*****55
POSSUIDOR ORIGEM: 4	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: DANIELA GOUVEIA VASCONCELOS SILVA	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01289608463	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	
MULTAS RENAINF	
QUANTIDADE: 4	QUANTIDADE REAL: 4
MULTA 1	
PLACA: SDD7D80	RENAVAM: 01289608463
	Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 04166047655

CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 113200	ORGÃO AUTUADOR: DER - MG	N° AUTO INFRAÇÃO: AI04620390
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 05/08/2023	HORA INFRAÇÃO: 20:31	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: MGC452 KM 61,6 TUPACIGUARA FX1
CÓDIGO RENAINF: 07177845470	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 18/12/2023

MULTA 2		
PLACA: SDD7D80	RENAVAM: 01289608463	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 04166047655
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 246830	ORGÃO AUTUADOR: PREF. DE MG ITUIUTABA	N° AUTO INFRAÇÃO: AG08400295
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 16/02/2024	HORA INFRAÇÃO: 13:06	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: AV NAPOLEAO FAISSOL , 322
CÓDIGO RENAINF: 07629517785	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 08/07/2024

MULTA 3		
PLACA: SDD7D80	RENAVAM: 01289608463	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 04166047655
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 000100	ORGÃO AUTUADOR: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	N° AUTO INFRAÇÃO: J001080071
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 04/03/2025	HORA INFRAÇÃO: 13:46	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: MG - BR 365 - KM 637.94 - D
CÓDIGO RENAINF: 10140086579	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 12/12/2025

MULTA 4		
PLACA: SDD7D80	RENAVAM: 01289608463	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 04166047655
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 109200	ORGÃO AUTUADOR: DER - GO	N° AUTO INFRAÇÃO: T006793961
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7722	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: EM MOV DEIX DE MAN ACES LUZ BAIXA DE DIA EM ROD PIS SIMPL SIT FORA PER URB, VEIC DESP LUZ ROD DIUR
DATA INFRAÇÃO: 07/10/2025	HORA INFRAÇÃO: 12:44	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: GO-320 , KM 29, ZONA RURAL
CÓDIGO RENAINF: 10682529621	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 09/01/2026



ATENÇÃO NA COMPRA

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 9BRKYAAG8P0621900	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	ANO DO MODELO: 2023
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA:	REGIÃO GEOGRÁFICA: BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: CCROSS XRX HYBRID
VERSÃO:	MOTOR:
PESO BRUTO: 186	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002204-7

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: TOYOTA	MODELO: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO)
----------------	---------------	--

CÓDIGO: 002204-7

COMBUSTÍVEL: G	MARCA: TOYOTA	MODELO: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HÍBRIDO)
----------------	---------------	---

CÓDIGO: 002204-7

COMBUSTÍVEL: H	MARCA: TOYOTA	MODELO: COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (HÍBRIDO)
----------------	---------------	--



FIPE

CÓDIGO FIPE: 002204-7






VALOR ATUAL

R\$ 154.705,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.60%

CÓDIGO FIPE: 002204-7




VALOR ATUAL

R\$ 154.705,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.60%

CÓDIGO FIPE: 002204-7



VALOR ATUAL

R\$ 154.705,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

 0.60%



HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA

KILOMETRAGEM

TIPO

13/03/2026

57132

VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

