

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TOYOTA HILUX CDSRVA4FD**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	TGH9182
Data da Vistoria:	01/12/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	WALISSON MARTINS SILVA SANTOS
Dados Solicitante:	07.172.382/0005-03
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
Chassi Veículo:	8AJBA3CD2S7949709
Renavam:	01436586604

Fabricante Veículo: I

Cor Veículo:	PRATA
Ano de Fabricação:	2025
Ano do Modelo:	2025
Motor:	1GD5739681
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	1010
Combustível:	DIESEL
KM:	30856

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (24 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: BRASIL TGH9182		
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			



Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
15 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
17 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
19 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
21 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
23 - Assoalho Direito	● 408 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - Painei traseiro	● OK
12 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
14 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
16 - Coluna Traseira Direita	● OK
18 - Caixa de estepe	● 425 - OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
24 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

N° do chassi (Base Nacional BIN)
8AJBA3CD2S7949709



N° do chassi (Veículo)
8AJBA3CD2S7949709

N° do motor (Base Nacional BIN)
1GD5739681



N° do motor (Veículo)
1GD5739681

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		 LAUDO		 CONSULTA		
CNPJ: 07.172.382/0005-03		ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO									
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB		MUNICÍPIO: ITUMBIARA		ESTADO: GO					

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito
ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda
ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo
ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita
ORIGINAL

Gravação vidro traseiro
ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira
ORIGINAL

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 		 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 784419	DATA EMISSÃO: 01/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 01/12/2025	Nº da Vistoria: 784419	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: TGH9I82
Marca/modelo: I / TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
TGH9I82
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD




ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2025/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

3 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TGH9I82

COR: PRATA

TIPO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 204CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: TGH9I82

MUNICÍPIO: ITUMBIARA

CHASSI: 8AJBA3CD2S7949709

UF: GO

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/12/2025

COR: PRATA

MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO: 2025

ANO DO MODELO: 2025

COMBUSTÍVEL: DIESEL

TIPO: CAMINHONETE

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: BRENO ASSUMPÇÃO VAZ

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 325,39

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: TGH9I82	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: 8AJBA3CD2S7949709	Nº DO MOTOR: 1GD5739681
RENAVAM: 01436586604	COR: PRATA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2025
MUNICÍPIO/UF: ITUMBIARA/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 1010	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: CARROCERIA ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2755
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP MEDIA	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 6630	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	PBT: 3130
POTÊNCIA: 204	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: TGH9I82	CHASSI: 8AJBA3CD2S7949709
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: ITUMBIARA/GO
FABRICANTE: TOYOTA	MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2025
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2755	POTÊNCIA: 204
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 1010	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP MEDIA	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO:	COR: PRATA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL):
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM:	CARROCERIA/TIPO:
PESO BRUTO: 3130	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 6630	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: TGH9I82	CHASSI: 8AJBA3CD2S7949709
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA:
FABRICANTE: TOYOTA	SEGMENTO:
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP MEDIA	MODELO: HILUX
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	COR: PRATA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TGH9I82	CHASSI: 8AJBA3CD2S7949709
ANO FABRICAÇÃO: 2025	ANO MODELO: 2025
CMC: 1.01	CMT: 6.63
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2755	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 10
COR: PRATA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 233771
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9425
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: ITUMBARA	QTD. EIXOS: 2

MUNICÍPIO EMPILACAMENTO: ITUMBARA		QTD. EIXOS: 2	
PBT: 3.13		POTÊNCIA: 204	
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 801*****49		SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO	
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23		TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE	
UF JURISDIÇÃO:		INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO	
INDICADOR LEILÃO: NÃO		INDICADOR MULTA RENAINF: SIM	
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO		INDICADOR RECALL 1: NÃO	
INDICADOR RECALL 2: NÃO		INDICADOR RECALL 3: NÃO	
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO		RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO		RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO		RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO		RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:	
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO		INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO	
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:		RESTRIÇÃO RFB:	
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO		INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO	
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:		TIPO ARRENDATÁRIO:	
N° CARROCERIA:		REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:	
REMARCAÇÃO CHASSI:		DATA EMISSÃO CRV: 25/04/2025	
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:		ORGÃO RFB CÓDIGO:	
ORGÃO RFB:		N° EIXO AUXILIAR:	
N° EIXO TRASEIRO:		NATUREZA FATURADO:	
UF FATURADO:		NATUREZA IMPORTADOR:	
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:		PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:	
PAÍS TRANSFERÊNCIA:		DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:	
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:		TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1	
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA		NOME ARRENDATÁRIO:	
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:		N° CÂMBIO:	
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:		N° ID FATURAMENTO:	
N° ID IMPORTADOR:		N° MOTOR:	
POSSUIDOR NOME: BRENO ASSUMPCAO VAZ		POSSUIDOR DOCUMENTO: 801*****49	
POSSUIDOR ORIGEM: 4		N° DOC PROPRIETÁRIO:	
NOME PROPRIETÁRIO: BRENO ASSUMPCAO VAZ		REGISTRO ADUANEIRO:	
RENAVAM: 01436586604		USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO		USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO	
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO			
MULTAS RENAINF			
QUANTIDADE: 1		QUANTIDADE REAL: 1	
MULTA 1			
PLACA: TGH9I82	RENAVAM: 01436586604	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 80157270149	
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 071070	ORGÃO AUTUADOR: CET-SP	N° AUTO INERÇÃO: 071074007	

CÓDIGO ORGAO AUTUADOR: 271070	ORGAO AUTUADOR: CEI-SP	Nº AUTO INFRAÇÃO: 8RA1974307
CÓDIGO INFRAÇÃO: 5746	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 2	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NAO PERMITIDO PELA REGULAMENTACAO - RODIZIO
DATA INFRAÇÃO: 30/06/2025	HORA INFRAÇÃO: 08:47	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: AVENIDA NOVE DE JULHO (CENTRO-
CÓDIGO RENAINF: 10456803548	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 27/10/2025



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS	
SEM RISCO	

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO	
SEM RISCO	

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA	
SEM RISCO	

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AJBA3CD2S7949709	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2025	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
VERSÃO:	MOTOR: 2.8
PESO BRUTO: 3130	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002141-5


COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.
----------------	---------------	--

CÓDIGO: 002143-1

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.
----------------	---------------	--

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002141-5




VALOR ATUAL

R\$ 308.810,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.76%

CÓDIGO FIPE: 002143-1



VALOR ATUAL

R\$ 280.048,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.90%

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

