



Vistoria Cautelar Automóvel

APROVADO

Veículo:

FORD/KA FLEX

2009/2010 - VERDE - ALCOOL/GASOLINA

Cliente:

PARTICULAR

Itens	Dados do veículo	Dados de fábrica
PLACA:	EMW9J41	EMW9J41
MARCA/MODELO:	FORD/KA FLEX	FORD/KA FLEX
COR:	VERDE	Verde
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	Alcool / Gasolina
ANO:	2009/2010	2009 / 2010
GRAV. DO CHASSI:	9BFZK53A4AB179965	9BFZK53A4AB179965
GRAVAÇÃO DO MOTOR:	SMRBA179965	SMRBA179965
KM:	053867	



Dentro dos padrões



Observação



Restrição



Fora dos padrões





Avaliação dos itens

Frente e lateral esquerda

✓ Dentro dos padrões

Frente e lateral direita

✓ Dentro dos padrões

Traseira e lateral direita

✓ Dentro dos padrões

Traseira e lateral esquerda

✓ Dentro dos padrões

Placa traseira

✓ Dentro dos padrões

Compartimento do motor

✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro

✓ Dentro dos padrões

Gravação do chassi

✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor

✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna

✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA motor

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro esquerdo

✓ Dentro dos padrões



Gravação do vidro traseiro esquerdo

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito

i Substituído

Gravação do vidro traseiro direito

✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro

✓ Dentro dos padrões

Câmbio

i Inexistente

Segunda gravação do VIN

i Inexistente

Segunda identificação do motor

i Inexistente

Identificação oculta VIN/VIS

i Inexistente

INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA AUTOMOTIVA

Plaqueta de fabricação

✓ Dentro dos padrões

Placa dianteira

✓ Dentro dos padrões

Qr Code placa dianteira

✓ Dentro dos padrões

Caixa de estepe

✓ Dentro dos padrões

Qr Code placa traseira

✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Placa traseira



✓ Dentro dos padrões

Compartimento do motor



✓ Dentro dos padrões

Painel e hodômetro



✓ Dentro dos padrões

Gravação do chassi



✓ Dentro dos padrões

Gravação do motor



✓ Dentro dos padrões

Etiqueta ETA coluna



✓ Dentro dos padrões




Itens Analisados

Etiqueta ETA motor




✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro para-brisa



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro esquerdo




✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro traseiro esquerdo



✓ Dentro dos padrões

Gravação do vidro dianteiro direito



i Substituído

Gravação do vidro traseiro direito



✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Gravação do vidro traseiro




✓ Dentro dos padrões

Capô Dianteiro



✓ Dentro dos padrões

Para-lama dianteiro esquerdo



i Repintura com massa

Porta dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Lateral traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Capô traseiro



i Repintura com massa



Itens Analisados

Porta dianteira direita



i Repintura com massa

Para-lama dianteiro direito




i Repintura

Lateral traseira direita



i Repintura com massa

Teto



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira direita



✓ Dentro dos padrões

Longarina dianteira esquerda



✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Longarina traseira direita



✓ Dentro dos padrões

Longarina traseira esquerda



✓ Dentro dos padrões

Painel dianteiro



✓ Dentro dos padrões

Painel traseiro



✓ Dentro dos padrões

Plaqueta de fabricação



✓ Dentro dos padrões

Placa dianteira



✓ Dentro dos padrões



Itens Analisados

Qr Code placa dianteira



✓ Dentro dos padrões

Caixa de estepe



✓ Dentro dos padrões

Qr Code placa traseira



✓ Dentro dos padrões

Leitura vio placa1-b

Razão Social	ROTA PLACAS LTDA
UF	MG
Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	EMW9J41
Chassi final	79965
UF Jurisdição	MG
Município	PATROCINIO
Marca/Modelo	FORD/KA FLEX
Ano Fabricação	2009
Ano Modelo	2010

Dentro dos Padrões

Leitura vio placa 1

Dados da Estampagem	
Placa	EMW9J41
Número de Série do QR Code	201005025335652
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	DIANTEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	19/11/2020 18:07:14
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Dentro dos Padrões

Leitura vio placa 2

Dados da Estampagem	
Placa	EMW9J41
Número de Série do QR Code	201005025335651
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	PATROCINIO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	19/11/2020 18:07:15
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Dentro dos Padrões



Itens Analisados

Leitura via placa 2-b

Dados Atuais do Veículo	
Placa Atual	EMW9J41
Chassi final	79905
UF Jurisdição	MG
Município	PATROCÍNIO
Marca/Modelo	FORD/KA FLEX
Ano Fabricação	2009
Ano Modelo	2010

Razão Social	ROTA PLACAS LTDA
UF	MG

Dentro dos Padrões

Leitura via CRLV 1

Numero do CRLV	244187773835
UF	MG
Renavam	00206140878
RNTIC	
Exercício	2026
Nome	LUIZA APARECIDA DIVINA CANDIDO
CPF/CNPJ	01313116629
Placa	EMW9J41

Dentro dos Padrões

Leitura via CRLV 2

Categoria	PARTICULAR
Car	VERDE
Motor	SMRBA179965
Capacidade Máxima de Carga	0.0
Peso Bruto Total	1.41
Capacidade Máxima de Tração	0.0
Eixos	2
Local	PATROCÍNIO
Data de Emissão	

Dentro dos Padrões

Medição de pintura coluna do arco lado direito



Dentro dos Padrões

Medição de pintura coluna do arco lado esquerdo



Dentro dos Padrões

Para choque dianteiro



Avaria/quebrado




Itens Analisados

Para choque dianteiro



Avaria/arranhado

Para choque dianteiro



Avaria/queimado

Trilho da caixa de ar lado esquerdo



Avaria/amassado

Trilho da caixa de ar lado esquerdo



Avaria/amassado

Lateral traseira esquerda



Avaria/queimado

Para choque traseiro



Avaria/quebrado



Itens Analisados

para choque traseiro



Avaria/arranhado

Lateral traseira direita



Avaria/amassado

Centro de Vistoria Veicular




Patrocínio

INSPEÇÃO, VISTORIA E PERÍCIA AUTOMOTIVA


2023



ESTRUTURA



PINTURA





OBSERVAÇÕES

Veículo apresenta substituição do vidro dianteiro direito. Constatou-se avaria na caixa de ar do lado esquerdo, bem como danos no para-choque dianteiro, com presença de arranhões e desgaste da pintura (queimada), conforme registrado nas fotos complementares. A lateral traseira esquerda também apresenta desgaste na pintura. O para-choque traseiro possui pequenas lascas e fissuras superficiais. Na lateral direita foram observados arranhões e pontos de pintura queimada. Verificou-se ainda repintura com aplicação de massa plástica na tampa traseira, lateral direita, porta dianteira direita, para-lama dianteiro direito e para-lama dianteiro esquerdo. Todas as irregularidades constatadas encontram-se devidamente registradas no relatório fotográfico.

Informações Importantes

Este laudo refere-se à vistoria cautelar do veículo, com caráter informativo sobre a análise de itens conforme padrões dos fabricantes. A unidade não se responsabiliza por modificações nos itens do veículo após a vistoria, cuja validade é garantida no momento da realização. O resultado do laudo segue critérios de avaliação que podem ser alterados sem aviso prévio. As informações dos veículos são obtidas de bases de dados públicas e privadas, sendo de responsabilidade da empresa fornecedora. O cliente é informado de que as seguradoras têm seus próprios critérios de avaliação de risco, que não influenciam o resultado da vistoria. Importante: não são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios. A análise de pintura utiliza medidores digitais para verificar a espessura da tinta, informando apenas sobre retoques ou reparos significativos, sem considerar pequenos riscos ou desgastes. Não nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag. A verificação da numeração da caixa de câmbio é feita apenas se visível, sem desmontagem. A vistoria não valida a quilometragem do hodômetro, apenas registra a quilometragem aparente. Itens obrigatórios e acessórios, como pneus e cintos, são informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, sem atestar calibragem ou conformidade com normas técnicas específicas. A análise proposta é particular, restrita exclusivamente a os itens analisados e não a vistoria regulamentada pela COTRAN ou a perícia realizada pelo Instituto de criminalística.

Assinaturas

Responsável técnico:

Vitor Mendes da Silva

Unidade:

CENTRO DE VISTORIA VEICULAR PATROCINIO LTDA

Endereço:

Rua Professor João de Melo, Patrocínio - MG | 38743048

Telefone:

3499143925

E-mail:

adm.patrocínio@agramax.com.br

KAWAN DE MORAES
DIAS:15120016600

Assinado de forma digital por
KAWAN DE MORAES
DIAS:15120016600
Dados: 2026.06.18 17:00:26 -03'00'

CENTRO DE VISTORIA
VEICULAR PATROCINIO
LTDA:47304914000100

Assinado de forma digital por
CENTRO DE VISTORIA
VEICULAR PATROCINIO
LTDA:47304914000100
Dados: 2026.06.18 16:59:59
-03'00'



Nº	Data/Hora:
4904821	17/06/2026 13:40:48

QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✓ DÉBITOS: NÃO
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ LEILÃO 3: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	EMW9J41
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BFZK53A4AB179965
RENAVAM:	00206140878
NÚMERO DO MOTOR:	SMRBA179965
MOTOR DE FÁBRICA:	SMRBA179965

COR	VERDE	ANO FAB/MOD	2009/2010
MARCA/MODELO	FORD/KA FLEX	UF/MUNICIPIO	MG/PATROCINIO
CAP. PASSAGEIROS	005	COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA	073	TIPO	AUTOMOVEL
CARROCERIA	NAO APLICA	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	00000000000000000000	NÚMERO DE CARROCERIA	00000000000000000000
EIXOS	02	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	00000000000000000000	CAPACIDADE DE CARGA	00000
CILINDRADAS	0999	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	1,41/0,00	SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	05/11/2024	MONTAGEM	COMPLETA
DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRLV	NÃO INFORMADO	ANO DE EXERCÍCIO DO CRLV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	EMW9J41	CHASSI:	9BFZK53A4AB179965
UF FATURADO:	SP	DOC FATURADO:	60794013000101

COR:	VERDE	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	FORD/KA FLEX	ANO FAB/MOD:	2009/2010
POTENCIA:	73	CILINDRADAS:	999
MOTOR:	SMRBA179965	CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	2
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:	141	CMT:	0

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	EMW9J41	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	9BFZK53A4AB179965	MOTOR:	SMRBA179965
RENAVAM:	00206140878	COR:	VERDE
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2009/2010	MUNICÍPIO/UF:	PATROCINIO/MG
QTD. PASSAGEIROS:	005	CAPACIDADE DE CARGA:	00000
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	NÚMERO CARROCERIA:	0000000000000000000000
CÂMBIO:	0000000000000000000000	EIXOS:	00
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
TIPO CARROCERIA:	NAO APLICA	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	FORD/KA FLEX	CMT/PBT:	00000/00141
POTÊNCIA:	073	SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:	0999		

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA EMW9J41

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

GRAVAME

✓ NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

DECODIFICADOR

CHASSI:	9BFZK53A4AB179965	TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	PÁIS:	BRASIL
FABRICANTE:	FORD	MODELO:	KA FLEX
CATEGORIA:	AUTOMOVEL	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:	1.0	VERSÃO:	FLEX

TABELA FIPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
003325-1	KA 1.0 8V/1.0 8V ST FLEX 3P	R\$ 19.719,00
003325-1	KA 1.0 8V/1.0 8V ST FLEX 3P	R\$ 19.719,00
003327-8	KA 1.0 TECNO 8V FLEX 3P	R\$ 21.147,00
003327-8	KA 1.0 TECNO 8V FLEX 3P	R\$ 21.147,00

LEILÃO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
MG	EMW9J41	2026	LUIZA APARECIDA DIVINA CANDIDO

DETRAN

ATÉ O PRESENTE MOMENTO, ESTE VEÍCULO NÃO TEM AUTUAÇÃO E NÃO TEM MULTAS.

PLACA:	EMW-9J41	PLACA ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO:	PATROCINIO	MUNICÍPIO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
MARCA/MODELO:	TIPO NAO CADASTRADO / AUTOMOVEL FORD/KA FLEX	ANO FABRICAÇÃO/MODELO:	2009/2010
ANO IPVA:	2026	PARCELA:	UNICA
SEGURO PAGO EM:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ATUAL:	NÃO INFORMADO
SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	PARCELA DO SEGURO ANTERIOR:	NÃO INFORMADO
TAXA DE LICENCIAMENTO:	2026	DATA DE LICENCIAMENTO:	07/02/2026
SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO:	VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026		

AUTUAÇÕES

✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DE AUTUAÇÕES

MULTAS

✓ NÃO CONSTAM REGISTRO(S) DE MULTA(S)

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO	XXX.XXX.XXX-29	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	55369780/2026
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	17/06/2026, ÀS 13:42:15
NOME	LUIZA APARECIDA DIVINA CANDIDO	TOTAL DE PROCESSOS	0

LINK DA CERTIDÃO
[CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO\(A\) \(HTTPS://COMPROVANTES-API.S3.AMAZONAWS.COM/COMPROVANTES/ACOESTRABALHISTAS/134261881166822972.PDF\)](https://comprovantes-api.s3.amazonaws.com/comprovantes/acoestrabalhistas/134261881166822972.pdf)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.