

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

45º Frontal



45º Traseira



VISTORIA 143234- 18/07/2023 14:15 -18/07/2023 14:51



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Marca/Modelo: JEEP COMPASS LONGITUDE F

Cor: PRATA

Ano de produção: 2020

Ano do modelo: 2020

Placa: QXN4A34


Chassi: 98867512WLKK07158

Motor: 5005257406992039

QUILOMETRAGEM: 75.786 KM



AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



LATARIA



ESTRUTURA



INFORMAÇÕES SOBRE ITENS CONSULTADOS E RESTRIÇÕES

Restrição 1: ALIENACAO

Restrição 2: Não consta

Restrição 3: Não consta

Restrição 4: Não consta

Outras Restrições: Não consta

DPVAT: 0.00

Licenciamento: 0.00

Multas: 0.00

DER: 0,00

Dersa: 0,00

Detran: 0,00

IPVA: 0.00

Leilão: Não

Indício de Sinistro: Não Consta

Histórico de roubo e furto: Não

Divergência na numeração do motor: Não

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a litude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



VISTORIA 143234

18/07/2023



BIN COMPLETA

Situação Veículo: CIRCULACAO
Chassi: 98867512WLKK07158
Motor: 5005257406992039
Câmbio: -
Carroceria: 999
Ano de produção: 2020
Renavam: 01222599969
Placa: QXN4A34
Cap. de Passageiros: 5
Procedência: NACIONAL
C.M.T: 234
Cidade da Placa: ITURAMA
Comunicação Vendas: sem informações
Data da Venda: sem informações
Data Emissão CRVL: sem informações

Situação Chassi: NORMAL
Marca/Modelo: JEEP COMPASS LONGITUDE F
Cor: PRATA
Cilindradas: 2000
Espécie: Misto
Ano modelo: 2020
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Potência do Motor: 166
Cap. de Carga: sem informações
Nro. Eixos: Sem informações
Montagem: COMPLETA
UF da Placa: MG
Data Licenciamento: sem informações
Proprietário Atual: HIGOR BARBOSA DE SOUZA



LEILÃO

Leilão: Não Consta



RESTRICÇÕES

Restrição 1: ALIENACAO
Restrição 2: Não consta
Restrição 3: Não consta
Restrição 4: Não consta
Outras Restrições: Não consta

PARECER TÉCNICO NACIONAL



COMENTÁRIO TÉCNICO: Veículo não possui multas ou autuações.

ASSINATURAS E/OU CARIMBOS DO VISTORIADOR E CLIENTE

Vistoriador: Luan Nunes Souza

Solicitante: Jeep San Marco

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a lícitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



VISTORIA 143234

18/07/2023



45º Frontal



45º Traseira




90º Traseira



Chassis



Numero Motor



odômetro



A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a lícitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



VISTORIA 143234

18/07/2023



ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor




Placa



QR CODE



VIO 1



VIO 2



A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a licitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



VISTORIA 143234

18/07/2023



CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital



Assoalho com Pannel Painel Traseiro



A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a lícitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.



VISTORIA 143234

18/07/2023



Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Imagem Adicional 1




Imagem Adicional 2



A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro

Este veículo AVALIADO possui um certificado de garantia de procedência emitido após um rigoroso processo de vistoria e tem a lícitude de sua procedência garantida pela PROCEMAX estando em conformidade com a LEI Nº 13.111, DE 25 DE MARÇO DE 2015.

45º Frontal



45º Traseira



VISTORIA 143234
18/07/2023




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



ITENS IDENTIFICADOS

Sem itens assinalados

TESTE DE LATARIA



ITENS IDENTIFICADOS

Capo: repintura
Porta Traseira Esquerda: repintura
Lateral Traseira Esquerda: reparado
Lateral Traseira Direita: repintura

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística.

A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta.

Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados.

Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro