

Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 2/39 **A**
Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
 Torres Travessas Vidros Chassi Motor

Pintura/Lataria
Itens: 3/12 **B**
Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Nada Consta (9) Recuperado (1) Repintura (0) Reparado (2) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

PROLONGADOR DAS LONGARINAS TRASEIRAS AVARIADOS

Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 98867519WJKH59583	Marca/Modelo: JEEP COMPASS NIGHT EGL F	Motor: 5005257404972627	Cor: PRETA
Cambio: *****	Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2017	Ano Produção: 2018
Renavam: 01140429741	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA	Placa: QNQ8J96			
Potência Motor: ****	Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T.: ****
Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA				
Cidade da Placa: MG	Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****
Proprietário Atual: RENATTA ALVES PEREIRA GRATTON					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Detectado	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Regularizado
IPVA:	Detectado		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: LICENCIAMENTO, IPVA, Consta débito

Estrutura: Nada consta

Divergência n° Motor: Regularizado

Parecer Técnico: PROLONGADOR DAS LONGARINAS TRASEIRAS AVARIADOS

Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

75%

Class


B



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Vidro substituído
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Reparado
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Recuperado
18	Vidro Passageiro / D	Vidro substituído
19	Porta Passageiro / D	Reparado
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo


Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	QNO8J96
Número de Série do QR Code	230415070084790
UF de Estampagem	GO
Município de Estampagem	CATALAO
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	26/04/2023 15:45:51
Responsável pela Lacração	DETRAN - GO

Fabricante

VIO 1



Estampador

CNPJ	47.378.279/0001-05
Razão Social	PRECISAO PLACAS VEICULARES LTDA
UF	GO

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	QNO8J96
Chassi final	59583
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	JEEP/COMPASS NIGHT EGL F
Ano Fabricação	2017
Ano Modelo	2018



Vistoria - 117591

 30/04/2026

🕒 10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

DECLARAÇÃO DE VÁLIDA DOBRAGEM DO BRASILEIRO
(DECLARATION OF VALID FOLDING OF THE BRAZILIAN)

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEÍCULO IMPL

CODIGO RENAVAM

01140429741

PLACA

QMQB796

PERÍODO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2017

ANO MODELO

2018

NÚMERO DO CRLV

244074889366

Validade até: 04/06/2026 sem custo (app gov.br)

CODIGO DE SEGURANÇA DO CRLV

CAT

51729068692

MARCA / MODELO / VARIANTE

JEEP/COMPASS NIGHT EGL F

ESPECIE / TIPO

MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****75

COMBUSTIVEL

98867519WJKH59583

PRETA

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por CRLV (09/06/2025 às 04:10:20) em 14/05/26

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

gov.br

ENTRADA

PARTICULAR

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA/CILINDRADA

0.04

166CV/2000

PREÇO BRUTO TOTAL

1.94

VEICULO

5005257405682429

CVT

2.34

TIPO

*

LOTIFICAÇÃO

05p

CARACTERÍSTICA

NÃO APLICÁVEL

PLACA

RENATA ALVES PEREIRA GRATTON

CPF

079.211.764-23

LOCAL

DATA

19/07/2025

UBERLANDIA MG

ATENDIDO DIGITALMENTE PELO USUÁRIO

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

DATA DE QUOTAÇÃO

PAGAMENTO

*

*

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPAZEL OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)

CUSTO PRETIO DO SEGURO (R\$)

*

*

REPAZEL OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (R\$)



VALOR DO ICF (R\$)

VALOR TOTAL A SER PAGOS PRECIO SEGURO (R\$)

*

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Print CRLV digital	
Número do CRV	244074889366
UF	MG
Renavam	01140429741
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	RENATTA ALVES PEREIRA GRATTON
CPF/CNPJ	07921176623
Placa	QNQ8J96



Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3




Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117591

30/04/2026

10:48

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 125.834

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2017

PLACA: QNQ8J96

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

PROLONGADOR DAS LONGARINAS TRASEIRAS AVARIADOS

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

