



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	PUM0589	Estado:	MG
Renavam:	1215152288		
Marca/Modelo:	CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ		
Ano de Fabricação:	2014	Modelo:	2015
Cor:	PRATA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BGKT69L0FG196130		
Número do Motor:	GCA027386		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	141.546
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Saga - Seminovos
Proprietário Veículo:	JOSLLER OLIVEIRA S SANTOS ME

Conferente:	PATRICIA RAMOS
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI AVARIA NO PAINEL FRONTAL E REPARO COM AVARIA NO PAINEL TRASEIRO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa	
Lacre: Não Violado	Placa: Refletiva

Situação da Placa: **TROCAR A PLACA**

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

— Patrícia Ramos —

— Deivid Silva —

IMPORTANTE!

obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: PUM0589

Modelo: CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ

Ano: 2014

Modelo: 2015

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: PUM0589

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PUM0589**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGKT69L0FG196130**



Foto do Número do Motor: **GCA027386**



Odômetro do Veículo: **141.546**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: PUM0589

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: PUM0589

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ 2014 - 2015	
	PLACA: PUM0589
	RENAVAM: 1215152288
	Nº DO CHASSI: 9BGKT69L0FG196130
	Nº DO MOTOR: GCA027386
	COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
	COR DO VEÍCULO: PRATA
	MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 12 ANOS DE USO	



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 120000 - KM Rodados

Media - 180000 - KM Rodados

Alta - 240000 KM Rodados



LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 14/04/2026

Placa: **PUM0589** Marca/Modelo: **CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ** Ano: **2014** Modelo: **2015** Cor: **PRATA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1215152288** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **106** Cilindradas: **1400** Nº Chassi: **9BGKT69L0FG196130** Motor Fabril: **GCA027386**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 14/04/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 14/04/2026

Placa: **PUM0589** Marca/Modelo: **CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ** Ano: **2014** Modelo: **2015** Cor: **PRATA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1215152288** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **106** Cilindradas: **1400** Nº Chassi: **9BGKT69L0FG196130** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **GCA027386** Motor Atual: **GCA027386** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 14/04/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 14/04/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 14/04/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 14/04/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **JOSLLER OLIVEIRA S SANTOS ME**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 14/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 14/04/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 14/04/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 14/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 14/04/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 14/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 14/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: ATENÇÃO!!! Existem MAIS DE 8 (OITO) MULTAS E OU AUTUAÇÕES PARA ESSE VEÍCULO nas bases consultadas.

Existem mais de 8 (Oito) Autuações, e ou Multas aplicadas para este veículo. Essa quantia de infrações exedem os campos de exibição do nosso sistema, Fica RECOMENDADO ao SERVIÇO DE DESPACHANTE relacionar essas infrações posteriormente ao Cliente.

Os Valores dessas INFRAÇÕES deverá ser apurado também junto com o SERVIÇO DE DESPACHANTE.

