



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	NES8767	Estado:	MG
Renavam:	152634290		
Marca/Modelo:	FIAT/PALIO FIRE ECONOMY		
Ano de Fabricação:	2009	Modelo:	2010
Cor:	CINZA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BD17164LA5462571		
Número do Motor:	310A10118916120		
Município:	Uberlândia		

Odômetro:	203.511
Emplacamento:	AMAPÁ
Solicitante Laudo:	Urca Renault - Uberlândia
Proprietário Veículo:	MARIA DE FATIMA LOPES INCHUMBAIM
Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Esquerda: ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ⚠ SIM, O Veículo JÁ FOI arrematado em Leilão, VIDE CONSULTA!
Data: 16/04/2014 Comitente: BRADESCO Condição: Não Informada pela base

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÃO (ARREMATADO EM LEILÃO)

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA COM CORREÇÃO DE MASSA PLÁSTICA GERAL, E TETO COM REPINTURA. VIDRO PARA-BRISA TRINCADO. CAIXA DE AR TRASEIRA ESQUERDA RECUPERADA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa

Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação
da Placa:

TROCAR A PLACA

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Deivid Silva

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290






Placa: NES8767

Modelo: FIAT/PALIO FIRE ECONOMY

Ano: 2009

Modelo: 2010


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: NES8767

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **NES8767**



Macro Foto Nº Chassi: **9BD17164LA5462571**



Foto do Número do Motor: **310A10118916120**



Odômetro do Veículo: **203.511**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: FIAT/PALIO FIRE ECONOMY



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta




➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa




➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/PALIO FIRE ECONOMY 2009 - 2010



PLACA: NES8767
RENAVAM: 152634290
Nº DO CHASSI: 9BD17164LA5462571
Nº DO MOTOR: 310A10118916120
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: CINZA
MUNICÍPIO: Uberlândia
ESTE VEÍCULO TEM: 17 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Sim este veículo já foi à Leilão!**
Qual estado foi emplacado? **AMAPÁ**

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 170000 - KM Rodados

Media - 255000 - KM Rodados

Alta - 340000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 18/06/2026

Placa: **NES8767** Marca/Modelo: **FIAT/PALIO FIRE ECONOMY** Ano: **2009** Modelo: **2010** Cor: **CINZA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **152634290** Estado: **MG** Município: **Uberlândia**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **75** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BD17164LA5462571** Motor Fabril: **310A10118916120**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 18/06/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 18/06/2026

Placa: **NES8767** Marca/Modelo: **FIAT/PALIO FIRE ECONOMY** Ano: **2009** Modelo: **2010** Cor: **CINZA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **152634290** Estado: **MG** Município: **Uberlândia**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **75** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BD17164LA5462571** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **310A10118916120** Motor Atual: **310A10118916120** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 18/06/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 18/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de **AMAPÁ**

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 18/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: **MINAS GERAIS**

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 18/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **MARIA DE FATIMA LOPES INCHUMBAIM**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 18/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 18/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 18/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Este Veículo JÁ FOI Arrematado em Leilão Data: 18/06/2026

Resultado: **Atenção!!!** - Em nossas bases consta que este veículo JÁ FOI arrematado em LEILÃO

Data Leilão: 16/04/2014

Comitente: BRADESCO

Condição: Não Informada pela base



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 18/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 18/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 18/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
518-51	15/02/26	DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA	R\$ 195,23
659-92	15/02/26	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVII	R\$ 293,47

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
605-03	25/12/23	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO FISCALIZACA	R\$ 293,47
745-50	26/05/23	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16
745-50	12/06/23	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16
745-50	04/06/24	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 130,16

Valor das Autuações: R\$ 488,70

Valor Total das Multas: R\$ 683,95

Valor Total dos Débitos: R\$ 1.172,65

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

