



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	AYS2E96	Estado:	MG
Renavam:	1015672318		
Marca/Modelo:	FIAT/UNO WAY 1.0		
Ano de Fabricação:	2014	Modelo:	2014
Cor:	BRANCA		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BD195162E0615532		
Número do Motor:	310A10112164845		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	144.395
Emplacamento:	PARANÁ

Solicitante Laudo:	Urca Seminovos - Uberaba
Proprietário Veículo:	APARECIDA LUIZA RIBEIRO

Conferente:	JENNYFER SILVA
Inspetor Técnico:	MICHEL MAGALHAES
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original.

Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.

Vidro Traseiro: ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.

Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações:

Restrição: TRIÂNGULO AUSENTE.

✗ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Triângulo Ausente

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jennyfer Silva

Conferente: JENNYFER SILVA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, estão pagas a primeira e a segunda
O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Michel Magalhaes

Inspetor Técnico: MICHEL MAGALHAES

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: AYS2E96

Modelo: FIAT/UNO WAY 1.0

Ano: 2014

Modelo: 2014

Detalhe da Situação Estrutural




Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original

● Retoque de Pintura

● Repintura da Peça

● Repintura com Massa acrílica



Placa: AYS2E96

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


Foto da Traseira e da Placa: **AYS2E96**



Macro Foto Nº Chassi: **9BD195162E0615532**



Foto do Número do Motor: **310A10112164845**



Odômetro do Veículo: **144.395**



Itens Obrigatórios: Triângulo Ausente



Foto Frente do Veículo: FIAT/UNO WAY 1.0



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: AYS2E96

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

FIAT/UNO WAY 1.0

2014 - 2014



PLACA: AYS2E96
RENAVAM: 1015672318
Nº DO CHASSI: 9BD195162E0615532
Nº DO MOTOR: 310A10112164845
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA
COR DO VEÍCULO: BRANCA
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 12 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**
O IPVA está Quitado? **NÃO, estão pagas a primeira e a segunda parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **PARANÁ**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 120000 - KM Rodados

Media - 180000 - KM Rodados

Alta - 240000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM



Veículo Fora do Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo



Veículo POSSUI histórico de Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 12/06/2026

Placa: **AYS2E96** Marca/Modelo: **FIAT/UNO WAY 1.0** Ano: **2014** Modelo: **2014** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1015672318** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **75** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BD195162E0615532** Motor Fabril: **310A10112164845**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 12/06/2026

Placa: **AYS2E96** Marca/Modelo: **FIAT/UNO WAY 1.0** Ano: **2014** Modelo: **2014** Cor: **BRANCA**
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1015672318** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **75** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BD195162E0615532** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**
Motor BIN: **310A10112164845** Motor Atual: **310A10112164845** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 12/06/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de **RESTRIÇÃO** para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 12/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de **PARANÁ**

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 12/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: **MINAS GERAIS**

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 12/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **APARECIDA LUIZA RIBEIRO**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

● Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 12/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

● Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 12/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

● Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

● Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 12/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, estão pagas a primeira e a segunda parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

● Veículo POSSUI histórico de Roubo/Furto

Data: 12/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases consta que este veículo TEM HISTÓRICO de Roubo/Furto

Data do Roubo/Furto: 08/12/2016

Data da Restituição do Veículo: 17/08/2016

● Não existe Recall para este Veículo

Data: 12/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

