

Vistoria - 248658

18/06/2026 15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

 DPVAT/IPVA Licenciamento	 Veículo não possui multas	 Veículo não ofertado em leilão	 Veículo sem restrições
 Sem Histórico de Roubo/Furto	 Identificação Veicular	 Veículo sem indicio de acidente Grave	 Sem Acionamento de Seguradora


Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Apontamentos principais:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
Torres Travessas Vidros Chassi Motor



Apontamentos de lataria:

● Nada Consta ● Possui Apontamento

Nada Consta (6) Recuperado (1) Repintura (2) Reparado (3) Avariado (0)

COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751
COR: PRETA
ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar
CNPJ: 62.507.212/0001-17
E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM
Tel.: (27) 3072-8905



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 93HFC2660MZ104112	Marca/Modelo: HONDA CIVIC EXL CVT	Motor: R20Z51303370	Cor: PRETA	Cambio: *****		
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2020	Ano Modelo: 2021	Renavam: 01248223559	Combustível: ALCOOL / GASOLINA	Placa: RMD4G21	Potência Motor: ****
Cap. de Passageiros: ****	Cap. de Carga: ****	Procedência: ****	Nra. Eixos: ****	C.M.T: ****	Montagem: ****	Cidade da Placa: UBERLANDIA	Estado da Placa: MG	
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: HAROLDO PIMENTA			

Itens consultados e restrições - Realizado em 18/06/2026 -14:20

	Item	Status		Item	Status
	Restrição:	Nada Consta		Leilão:	Nada Consta
	DPVAT:	Nada Consta		Indício de Sinistro:	Nada Consta
	Licenciamento:	Nada Consta		Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
	Multas:	Nada Consta		Divergência n° Motor:	Nada Consta
	IPVA:	Nada Consta			

Resumo:

Restrições: Nada consta
Débitos: Nada consta
Estrutura: Paineis Traseiros: recuperado
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


50%

Class

C




Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Nada Consta
8 Paralamas Esquerdo	Reparado
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Nada Consta
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Nada Consta

Item	Status
13 Paralamas Traseiro / E	Repintado
14 Tampa Traseira	Nada Consta
15 Paralamas Traseiro / D	Recuperado
16 Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17 Porta Traseira / D	Repintado
18 Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19 Porta Passageiro / D	Reparado
20 Paralamas Direito	Reparado

Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Capô



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação de Pintura

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Recuperado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assolho Traseiro



Vistoria - 248658

18/06/2026

15:09

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO TRANSPORTES - DETRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM: 01248223559

PLACA: RMD4G21

ANO FABRICAÇÃO: 2020

ANO MODELO: 2021

NÚMERO DO CRV: ***

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CIL: 88080555548

MARCA / MODELO / VERSÃO: HONDA / CIVIC / EKL CVT

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF: 93HFC2660MZ104112

COR PRECEDENTE: PRETA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA: PARTICULAR

POTÊNCIA/LICENCIADA: 155CV/1997

MOTOR: R2025-1303370

CAPACIDADE: 1.69

DATA: 04/04/2026

LOCAL: UBERLÂNDIA MG

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TABEI: *

DATA DE QUITAÇÃO: *

PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (RNS): *

CUSTO DO BOMBEIO (RNS): *

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (RNS): *

REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES (RNS): *

VALOR DO IOP (RNS): *

VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURO (RNS): *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Código de segurança do CRLV: 88080555548

Número do CRV: 01248223559

UF: MG

Renavam: 01248223559

RNTRC: 01248223559

Exercício: 2026

Nome: HAROLD PIMENTA

CPF/CNPJ: 75849011668

Placa: RMD4G21

Chassi: 93HFC2660MZ104112

Especie: PASSAGEIRO

Tipo: PASSAGEIRO

Assoalho com Pannel Traseiro



Vistoria - 248658

 18/06/2026 15:09

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 105.751

COR: PRETA

ANO FABRICAÇÃO: 2020

PLACA: RMD4G21

Vistoria realizada por:

Auto Confiar

CNPJ: 62.507.212/0001-17

E-mail: MATEUS.NSCMNT19@GMAIL.COM

Tel.: (27) 3072-8905



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

 COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Cauã Ferreira Cunha

Solicitante: GAB TOYOTA OSAKA MG UBERLANDIA JOAO NAVES

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.