



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	OQD1A89	Estado:	GO	Odômetro:	246.925
Renavam:	544092317			Emplacamento:	Minas Gerais
Marca/Modelo:	I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH				
Ano de Fabricação:	2013	Modelo:	2013	Solicitante Laudo:	Saga - Jeep
Cor:	Branca			Proprietário Veículo:	RENATA CHAENY RIBEIRO MARTINS
Combustível:	Diesel				
Número do Chassi:	WV1DB42H3DA045638			Conferente:	KAREN BENITH
Número do Motor:	MG0035406			Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Município:	CALDAS NOVAS			Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Consta-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor DIVERGENTE com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi convergente com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: PARA BRISA TRINCADO CONFORME FOTO EM ANEXO, SENDO NECESSÁRIO A TROCA DO MESMO. MOTOR TROCADO PORÉM JÁ CADASTRADO NO CRLV.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ⚠ NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ⚠ O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ⚠ NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: OQD1A89

Modelo: I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH

Ano: 2013

Modelo: 2013

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: OQD1A89

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **OQD1A89**



Macro Foto Nº Chassi: **WV1DB42H3DA045638**



Foto do Número do Motor: **MG0035406**



Odômetro do Veículo: **246.925**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: OQD1A89

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

→ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



→ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



→ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



→ Foto Interna do Veículo



→ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



→ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: OQD1A89

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2013 - 2013



PLACA: OQD1A89
RENAVAM: 544092317
Nº DO CHASSI: WV1DB42H3DA045638
Nº DO MOTOR: MG0035406
COMBUSTÍVEL: Diesel
COR DO VEÍCULO: Branca
MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS
ESTE VEÍCULO TEM: 13 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **Minas Gerais**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 130000 - KM Rodados

Media - 195000 - KM Rodados

Alta - 260000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM



Veículo Fora do Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 30/06/2026

Placa: **OQD1A89** Marca/Modelo: **I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH** Ano: **2013** Modelo: **2013** Cor: **Branca**
Combustível: **Diesel** Renavan: **544092317** Estado: **GO** Município: **CALDAS NOVAS**
Tipo: **Caminhonete** Potência: **180** Cilindradas: **1968** Nº Chassi: **WV1DB42H3DA045638** Motor Fabril: **CSH038284**

Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 30/06/2026

Placa: **OQD1A89** Marca/Modelo: **I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH** Ano: **2013** Modelo: **2013** Cor: **Branca**
Combustível: **Diesel** Renavan: **544092317** Estado: **GO** Município: **CALDAS NOVAS**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **180** Cilindradas: **1968** Nº Chassi: **WV1DB42H3DA045638** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **101** Espécie: **Especial** Tipo: **Caminhonete**
Motor BIN: **CSH038284** Motor Atual: **MG0035406** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 30/06/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)**

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 30/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Minas Gerais

Veículo Fora do Estado de Origem Data: 30/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: GOIÁS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 30/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **RENATA CHAENY RIBEIRO MARTINS**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 30/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 30/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Data: 30/06/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 30/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo em algumas seguradoras, VERIFICAR com um Corretor



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
------	------	-------------------------	-------

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
762-51	09/12/25	ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS AS PESSOAS COM D	R\$ 293,47
605-03	08/03/26	AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO FISCALIZACA	R\$ 293,47
746-30	23/03/26	TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIT	R\$ 195,23

Valor Total das Multas: R\$ 782,17

Valor Total dos Débitos: R\$ 782,17

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

