

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Placa Consulta:	SCV1A31
Data da Vistoria:	26/11/2025
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	WALISSON MARTINS SILVA SANTOS
Dados Solicitante:	07.172.382/0005-03
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	ITTOYOTA HILUX CDSRVA4FD
Chassi Veículo:	8AJBA3CD6R1794076
Renavam:	

Fabricante Veículo: TOYOTA

Cor Veículo:	Branca
Ano de Fabricação:	2023
Ano do Modelo:	2024
Motor:	1GD5364259
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	101
Combustível:	Diesel
KM:	83521

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 		
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralama Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			



Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AJBA3CD6R1794076



Nº do chassi (Veículo)

8AJBA3CD6R1794076

Nº do motor (Base Nacional BIN)

1GD5364259



Nº do motor (Veículo)

1GD5364259

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME		

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO
OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE TRASEIRO
NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE DIANTEIRO
NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi
OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito
ORIGINAL


CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA:	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS




HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  SCV1A31		 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO			
Nº LAUDO: 781570	DATA EMISSÃO: 26/11/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 26/11/2025	Nº da Vistoria: 781570	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: SCV1A31
Marca/modelo: TOYOTA / I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
SCV1A31
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD






ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2023/2024
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

2 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SCV1A31 COR: BRANCA TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL PROCEDÊNCIA: IMPORTADO POTÊNCIA: 204CV

- Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SCV1A31 MUNÍCIPIO: ITUMBIARA
CHASSI: 8AJBA3CD6R1794076 UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2025 COR: BRANCA
MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024 COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: CARLOS ALIRIO POLI E SOUZA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO. DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 325,39

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SCV1A31	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: 8AJBA3CD6R1794076	Nº DO MOTOR: 1GD5364259
RENAVAM: 01376842618	COR: BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: ITUMBIARA/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 101	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2755
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 659	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	PBT: 309
POTÊNCIA: 204	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: SCV1A31	CHASSI: 8AJBA3CD6R1794076
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: ITUMBIARA/GO
FABRICANTE: TOYOTA	MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2755	POTÊNCIA: 204
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 101	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL): 1GD5364259
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 309	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 659	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: SCV1A31	CHASSI: 8AJBA3CD6R1794076
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: TOYOTA	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO: HILUX
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD	COR: BRANCA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE



SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO:	ANO MODELO:
CMC:	CMT:
TIPO CARROCERIA CÓDIGO:	TIPO CARROCERIA:
CATEGORIA CÓDIGO:	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS:	COMBUSTÍVEL CÓDIGO:
COMBUSTÍVEL:	COR CÓDIGO:
COR:	ESPÉCIE:
INDICADOR ALARME:	INDICADOR ROUBO/FURTO:
LOTAÇÃO:	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO:	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO:	QTD. EIXOS:

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO:	QTD. EIXOS:
PBT:	POTÊNCIA:
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:	SITUAÇÃO:
TIPO VEÍCULO CÓDIGO:	TIPO VEÍCULO:
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:
INDICADOR LEILÃO:	INDICADOR MULTA RENAINF:
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO:	INDICADOR RECALL 1:
INDICADOR RECALL 2:	INDICADOR RECALL 3:
INDICADOR RECALL MONTADORA:	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2:	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4:	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA:	INDICADOR OSTENTA PIV:
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
N° CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV:
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	N° EIXO AUXILIAR:
N° EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:
TIPO PROPRIETÁRIO:	NOME ARRENDATÁRIO:
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	N° CÂMBIO:
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	N° ID FATURAMENTO:
N° ID IMPORTADOR:	N° MOTOR:
POSSUIDOR NOME:	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM:	N° DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO:	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR:	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL:	



SEM RISCO

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AJBA3CD6R1794076	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: TOYOTA HILUX CDSRVA4FD
VERSÃO:	MOTOR: 2.8
PESO BRUTO: 309	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002141-5

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.
----------------	---------------	--

CÓDIGO: 002143-1


COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.
----------------	---------------	--




SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002141-5




**VALOR ATUAL**

R\$ 284.427,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.24%

CÓDIGO FIPE: 002143-1

**VALOR ATUAL**

R\$ 253.940,00 (11/2025)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↓ 0.15%

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
26/11/2025	83521	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

