

Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.



DPVAT/IPVA
Licenciamento



Veículo não possui
multas



Veículo não
ofertado em leilão



Veículo com
restrições



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Identificação
Veicular



Veículo sem indicio
de acidente Grave



Sem Acionamento
de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.



Estrutura

Itens: 0/39

A



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Longarinas

Colunas

Painéis

Assoalhos

Caixa de Rodas

Torres

Travessas

Vídeos

Chassi

Motor



Pintura/Lataria

Itens: 1/12

B



Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

● Nada Consta

● Possui Apontamento

Nada Consta (11)

Recuperado (0)

Repintura (0)

Reparado (1)

Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143
COR: VERDE
ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO	Situação Chassi: NORMAL	Chassi: 9BGEP76B0SB145634	Marca/Modelo: CHEVROLET TRACKER 12T A PR	Motor: L4K241484230	Cor: VERDE	Cambio: *****
Cilindradas: *****	Carroceria: *****	Especie: *****	Ano Produção: 2024	Ano Produção: 2025	Renavam: 01407135276	Combustivel: ALCOOL / GASOLINA
Cap. de Passageiros: ***	Cap. de Carga: ****	Procedência: ***	Nra. Eixos: ***	C.M.T: ***	Montagem: ***	Cidade da Placa: UBERLANDIA
Comunicação de Vendas: ****	Data de Vendas: *****	Data de Licenciamento: *****	Data Emissão CRLV: *****	Data Emissão CRLV: *****	Proprietário Atual: HUMBERTO JOSE MONTES RESENDE	

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA
Débitos: Nada consta
Estrutura: Nada consta
Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.


45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Repintado

Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria


85%

Class

B



Visão Superior




Visão Traseira



Visão Esquerda



Visão Direita



	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Reparado

Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

100%

Class

A





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	TCX5A65
Número de Série do QR Code	241026095566017
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	01/11/2024 14:32:31
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG

Fabricante

CNPJ	05.416.496/0001-00
------	--------------------

VIO 1



Estampador

CNPJ	51.763.721/0001-94
Razão Social	PORTAL PLACAS LTDA
UF	MG

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	TCX5A65
Chassi final	45634
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	CHEV/TRACKER 12T A PR
Ano Fabricação	2024

Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES - DENTAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM: 01407135276
PLACA: TCX5A65
ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2024
NUMERO DO VEH: 244184904327

CATEGORIA: PARTICULAR
POTENCIA/CLASSE: 133CV/1200
MODELO: L4K*241484230*
CARGO: 1.6
LITRAGEM: 1.6
LITRAGEM: 1.6
LITRAGEM: 1.6

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETAN


DATA DE EMISSÃO: 13/04/2025

LOCAL: UBERLÂNDIA MG

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2025

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2025

Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

02002003407

Número do CRV: 244184904327

UF: MG

Renavam: 01407135276

RNTRC: 2025

Nome: HUMBERTO JOSE MONTES RESENDE

CPF/CNPJ: 48113123687

Placa: TCX5A65

Assoalho com Painel Traseiro



Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triângulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 116946

24/03/2026

14:44

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 16.143

COR: VERDE

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA: TCX5A65

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

